

中国平安保险(集团)股份有限公司 网络运行报告

(2014年4月1日~2014年6月30日)

中国联通上海市分公司 客户响应中心 2014年7月



目录

目录	1
序	2
1、故障受理情况	2
2、按故障原因分析	2
3、综合统计分析	3
4、联系方式	4
附 1、故障列表	5




序


中国平安保险(集团)股份有限公司 2014年2季度运行报告,是对2014年2季度10019平台受理的中国平安保险(集团)股份有限公司障进行统计分析,希望通过此统计分析报表及时发现电路使用中存在的问题,并对大客户起到支持与支撑作用。

1、故障受理情况

2014年第2季度10019平台共计受理故障申告32件,涉及电路共8条。各类故障的总体分布情况如下:



2、按故障原因分析



异地联通(包括外地接入段、网络段)原因共 16 件,占故障原因 50%;本地网络段原因共 2 件,占故障原因的 6.25%;客户设备原因共 10 件,占故障原因 31.25%;第三方原因共 0 件,占故障原因 0%自行恢复故障共 0 件,占故障原因 0%原因不明共 4 件,占故障原因 12.5 %客户误报及应用问题 0 件,占故障原因 0%具体见图示:



故障原因列表:

、 、							
	申告数		申告占比				
序号	量	故障原因	中口口儿				
1	0	本地接入段	0%				
2	2	本地网络段	6. 25%				
3	10	本地用户段	31. 25%				
4	0	自行恢复	_				
5	16	异地联通	50%				
6	0	客户设备	_				
8	0	第三方	9.1%				
9	4	不明原因	12.5%				
10	0	客户误报及应用	_				
11	0	其他	_				
总计	32		100%				


故障原因定义:

- 1、 本地用户段故障包括用户终端、用户自维设备、用户线等故障;
- 2、 本地接入段: 以局内传输设备进行划分,本地接入段指本地用户侧这段的设备及线路;
- 3、 本地网络段: 以传输设备进行划分,本地网络段指本地网络侧的设备及线路;
- 4、 骨干网段:集团长途骨干设备及线路;
- 5、 关于不明原因界定为:局方未对电路做数据操作,或仅进行打环拆环后,电路自行恢复的情况。因此无法明确故障原因。

3、综合统计分析

2014年2季度受理故障电路综合统计如下图:





4、联系方式

真诚感谢您使用我们的业务,并期望得到您对中国联通上海市分公司一如既往的支持!

申告热线: 10019

网络服务经理: 戎梅 18601723122



附 1 故障列表

序号	故障单号	业务中断 日期	业务中断 时间	客户名称	线路编码	故障定位	故障原因	故障总历 时(分)	故障 净历 时 (分)
1	上海 -201404- A0005	2014/4/1	12:25	中国平安保险 (集团)股份有限 公司	95512/95511	经专业曹工确认此问题在4月3日 跟上海联通、深圳联通、深圳移动 3方进行联合测试,当时已测试正常,并已跟上海联通同事及移动公司工程师13501550042联系处理,有问题请上海联通同事直接联系移动公司工程师13501550042人员测试处理,谢谢。	客户端/原 因不明	11735	75
2	上海 -201404- A0020	2014/4/2	14:05	中国平安保险 (集团)股份有限 公司	95512	互联互通问题	联通端/异 地故障	51917	199
3	上海 -201404- A0254	2014/4/1	16:40	中国平安保险 (集团)股份有限 公司	21V103936/	己按方案进行调整	客户端/原因不明		
4	SH-20140 418-0019	2014/4/1	1:27	中国平安保险 (集团)股份有限 公司	21V103925 等	管线反馈市政施工导致光缆中断, 现已恢复。	联通端/光 缆	166	162
5	上海 -201404- A0351	2014/4/2	10:25	中国平安保险 (集团)股份有限 公司	60755006 等	广西反馈邮件回复,已恢复,可结 单	客户端/原 因不明	116	19



6	上海 -201404- A0429	2014/4/2	13:04	中国平安保险 (集团)股份有限 公司	95511/95512	优化落地珠海路由后恢复。	联通端/异 地故障	4536	68
7	上海 -201404- A0468	2014/4/2	17:37	中国平安保险 (集团)股份有限 公司	02195511、 02195512	固网软交换长途局 A、B 平面到台 州关口局 1 部分电路吊死,占比约 为 3%,电路复位后已正常。	联通端/异 地故障	1246	88
8	上海 -201404- A0495	2014/4/3	13:46	中国平安保险 (集团)股份有限 公司	95511	平台与联通、移动之间信号配合问 题,已协调处理完毕。	联通端/异 地故障	306	114
9	上海 -201405- A0027	2014/5/4	13:12	中国平安保险 (集团)股份有限 公司	95511	平台与联通、移动之间信号配合问 题,已协调处理完毕。	联通端/异 地故障	1200	66
10	上海 -201405- A0084	2014/5/7	12:04	中国平安保险 (集团)股份有限 公司	02195511、 02195512	用户短时间寻呼太频繁,造成有抢 电路现象,导致有时候提示电路不 可用。请用户降低呼叫频率。	客户端/客 户应用问 题	1598	88
11	上海 -201405- A0120	2014/5/9	10:16	中国平安保险 (集团)股份有限 公司	95511/95512	故障是由于DC2至广州A平面有一 条电路单通所导致的,现已处理完 毕,故障已修复。	联通端/异 地故障	4251	234
12	上海 -201405- A0123	2014/5/9	11:27	中国平安保险 (集团)股份有限 公司	95511	造成接通率低的原因是, 主叫上海 方面送深圳的话务量过大, 造成长 途A平面至深圳固网关口局部分中 继模块吊死, 吊死的模块已经重启, 建议上海方面调整部分话务路由, 减少关口局的话务负荷。	联通端/异 地故障	4196	199



13	上海 -201405- A0131	2014/5/9	14:37	中国平安保险 (集团)股份有限 公司	95511	长沙查交换机无问题,拔测也无问 题。	客户端/客户设备	5704	183
14	上海 -201405- A0221	2014/5/1 5	12:14	中国平安保险 (集团)股份有限 公司	95511/95512	桂林电信局向互联互通有问题,现 已恢复。	联通端/异 地故障	1348	147
15	上海 -201405- A0224	2014/5/1 5	15:09	中国平安保险 (集团)股份有限 公司	95511	今天上午测试本端电路正常,为移 动公司问题,经移动公司处理后, 电路恢复正常,没有出现单通现象。	联通端/异 地故障	1361	94
16	上海 -201405- A0292	2014/5/2	17:50	中国平安保险 (集团)股份有限 公司	02195511、 02195512	江苏交换丁工 15651608882 回复: 经核查发现从上海 NGN B 平面送至江苏时未带区号,导致在淮安关口局上加了本地区号 0517。丁工已邮件发给上海王心刚协调处理,请知晓。	联通端/数 据配置	981	55
17	SH-20140 521-0133	2014/5/2	11:59	中国平安保险 (集团)股份有限 公司	2161731304	重接用户端线路后业务恢复	客户端/客户设备	28	23
18	SH-20140 521-0217	2014/5/2	15:01	中国平安保险 (集团)股份有限 公司	02161731304 等	现场进线测试正常,用户端内部线 路问题	客户端/客户设备	99	29
19	上海 -201405- A0330	2014/5/2	18:31	中国平安保险 (集团)股份有限 公司	2195512	由于交换侧其中一条电路单通,现 已修复,已通过很多次测试,已无 问题。	联通端/异 地故障	1248	140



20	上海 -201405- A0352	2014/5/2	17:09	中国平安保险 (集团)股份有限 公司	95511/95512	经联系上海平安拨测防城港移动测试号码 50次,没有出现用户所说的单通情况。之前出现单通情况应该为被叫移动侧无线质量差的原因。已和用户袁工联系说明情况,用户表示同意返单。	客户端/客 户设备	98	79
21	SH-20140 526-0004	2014/5/2	7:23	中国平安保险 (集团)股份有限 公司	21T023138	东区反馈用户端线路松动,处理后 恢复。	客户端/客 户设备	214	129
22	SH-20140 526-0005	2014/5/2	7:25	中国平安保险 (集团)股份有限 公司	21T023606	东区反馈用户端线路松动,处理后 恢复。	客户端/客	218	134
23	SH-20140 526-0007	2014/5/2	7:37	中国平安保险 (集团)股份有限 公司	21T022892/21 T023118	东区反馈用户端线路松动,处理后 恢复。	客户端/客	201	118
24	SH-20140 526-0155	2014/5/2	10:37	中国平安保险 (集团)股份有限 公司	21T024536	网管查看无告警,有双向流量,性 能正常,联联系用户表示先行观察, 后客服确认可以结单,网管未作操 作,怀疑用户设备问题	客户端/客 户设备	2813	31
25	上海 -201406- A0015	2014/6/3	9:47	中国平安保险 (集团)股份有限 公司	95512	经过常德电信处理后,故障已经恢 复	联通端/异 地故障	10246	395
26	SH-20140 603-0394	2014/6/3	18:33	中国平安保险 (集团)股份有限 公司	21V100752	用户表示生产线路不能断线测试, 同意先结单。另外再约具体测试时 间或直接联系上门测试人员。请结 单!	客户端/客 户设备	93	86



27	上海 -201406- A0130	2014/6/1	19:55	中国平安保险 (集团)股份有限 公司	95511	测试结果为:平台信令与光口局信令不匹配导致。用户 13072168683 同意销障。	联通端/异 地故障	1174	135
28	上海 -201406- A0165	2014/6/1	10:34	中国平安保险 (集团)股份有限 公司	95511	因为宜昌移动公司问题,联系宜昌 移动反馈原因是:为防止回拨业务, 宜昌移动将回拨类业务,被叫侧输 入号码不得超过 6 位的限制。宜昌 移动公司表示不能放开位数限制。	联通端/异 地故障	11791	62
29	上海 -201406- A0173	2014/6/1	17:58	中国平安保险 (集团)股份有限 公司	21V940479	亳州未做任何操作,上海方面讲已 经恢复 	客户端/原因不明	15535	208
30	上海 -201406- A0221	2014/6/1	16:37	中国平安保险 (集团)股份有限 公司	95511	不属固网语音业务,联系网络经理 涂赟 15622868178 确认此业务不属 我司处理,并已跟用户说明	联通端/异 地故障	1300	73
31	上海 -201406- A0291	2014/6/1	16:00	中国平安保险 (集团)股份有限 公司	95511	工程师反馈是由于汇接局至软交换 局话务偏高,造成中继电路拥塞导 致,已从其他路由疏通	联通端/异 地故障	1435	148
32	上海 -201406- A0360	2014/6/2	9:13	中国平安保险 (集团)股份有限 公司	95511	黑龙江反馈 4 开头或 5 开头的小灵通号码或者是固定电话,例如: 04595000073/04595050880 这类号码归属油田通信公司,请与油田通信公司联系处理。	联通端/异 地故障	210	47