

F1
SB560
12-24V IN
J1
FUSE
3A slow
A
D1
U1
5V BUCK
LM2596 module 5V
NUCLEO-F446ZE outline (USB at both ends)
CN11
CN12
MKS TMC2209 V2.0
MOTOR X
J2
DRIVER X
A1
R1
10k
C1
470uF 50V
100nF 50V
C2
C2
NUCLEO_CN11
NUCLEO_CN12
MKS TMC2209 V2.0
MOTOR Y
J3
DRIVER Y
A2
R2
10k
C3
470uF 50V
100nF 50V
C4
C4
C5
10nF
R3
10k
R5
1k
J4
LIMIT X
R6
1k
J5
LIMIT Y
10nF
C6
R4
10k
2-AXIS STEPPER CARRIER rev A
kicad-clean-pcb example