
stiff
S_{q_t}
S_{f_s}
S_{u_2}
1
0
0.81
0.83
0.03
0.03
0.02
0.02
0.11
0.12
0.01
0.01
0.01
0.02
0.61
0.61
0.03
0.03
0.14
0.16
0.18
0.19
0.01
0.02
0.01
0.03
0.87
0.88
0.02
0.03
0.01
0.01
0.05
0.05
0.02
0.02
0.02
0.02
z (m)
γ_{sat} (kN/m^3)
ϕ' (°)
OCR (-)
CR (-)
C_s/C_c (-)
S_i (First-order)
S_i^T (Total-order)