
Critical Buckling Temperature vs. a/h for Different n
Ceramic (n = 0)
Linear (n = 1)
Metal-Rich (n = 5)
Metal-Dominant (n = 10)
ΔT_{cr} [°C]
Slenderness ratio a/h
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
20
40
60
80
100
120