



Informe SLA · Disponibilidad de Equipos

Período: 01/08/2026 — 02/09/2026 · Generado: 02/09/2026 17:00

96.68% uptime promedio 200 equipos monitoreados

Estación	Uptime %	Equipos
Fortaleza	99.98%	40
Huarmey	95.89%	40
KM 402	97.36%	42
Santa	92.45%	37
Viru	97.32%	41

Detalle por equipo

Equipo	Tipo	Estación	Vía	Uptime %	Caído	Total	Motivos
Cam OCR 401	Camara OCR	Fortaleza	401	99.96%	20m	791h 59m	
Cam OCR 402	Camara OCR	Fortaleza	402	99.98%	11m	791h 59m	
Cam OCR 403	Camara OCR	Fortaleza	403	99.99%	7m	791h 59m	
Cam OCR 404	Camara OCR	Fortaleza	404	99.99%	6m	791h 59m	
Cam OCR 405	Camara OCR	Fortaleza	405	99.99%	6m	791h 59m	
Cam OCR 406	Camara OCR	Fortaleza	406	99.98%	9m	791h 59m	
Cam OCR 407	Camara OCR	Fortaleza	407	99.99%	6m	791h 59m	
Cam OCR 408	Camara OCR	Fortaleza	408	99.99%	6m	791h 59m	
Cam Validacion 401	Cámara Validación	Fortaleza	401	100.00%	0m	791h 59m	
Cam Validacion 402	Cámara Validación	Fortaleza	402	100.00%	0m	791h 59m	
Cam Validacion 403	Cámara Validación	Fortaleza	403	100.00%	0m	791h 59m	
Cam Validacion 404	Cámara Validación	Fortaleza	404	100.00%	0m	791h 59m	
Cam Validacion 405	Cámara Validación	Fortaleza	405	100.00%	0m	791h 59m	
Cam Validacion 406	Cámara Validación	Fortaleza	406	99.99%	3m	791h 59m	
Cam Validacion 407	Cámara Validación	Fortaleza	407	100.00%	0m	791h 59m	
Cam Validacion 408	Cámara Validación	Fortaleza	408	100.00%	0m	791h 59m	
Display 401	Display Tarifario	Fortaleza	401	99.96%	19m	791h 59m	
Display 402	Display Tarifario	Fortaleza	402	99.98%	9m	791h 59m	
Display 403	Display Tarifario	Fortaleza	403	99.99%	6m	791h 59m	
Display 406	Display Tarifario	Fortaleza	406	99.98%	9m	791h 59m	
Display 407	Display Tarifario	Fortaleza	407	99.99%	6m	791h 59m	
Display 408	Display Tarifario	Fortaleza	408	99.99%	7m	791h 59m	

Equipo	Tipo	Estación	Vía	Uptime %	Caído	Total	Motivos
PC OCR 401	PC OCR	Fortaleza	401	99.96%	19m	791h 59m	
PC OCR 402	PC OCR	Fortaleza	402	99.98%	9m	791h 59m	
PC OCR 403	PC OCR	Fortaleza	403	99.99%	6m	791h 59m	
PC OCR 404	PC OCR	Fortaleza	404	99.99%	6m	791h 59m	
PC OCR 405	PC OCR	Fortaleza	405	99.99%	6m	791h 59m	
PC OCR 406	PC OCR	Fortaleza	406	99.98%	9m	791h 59m	
PC OCR 407	PC OCR	Fortaleza	407	99.99%	6m	791h 59m	
PC OCR 408	PC OCR	Fortaleza	408	99.99%	6m	791h 59m	
PC Via 401	PC Via	Fortaleza	401	99.83%	1h 23m	791h 59m	
PC Via 402	PC Via	Fortaleza	402	99.98%	9m	791h 59m	
PC Via 403	PC Via	Fortaleza	403	99.99%	5m	791h 59m	
PC Via 404	PC Via	Fortaleza	404	99.99%	5m	791h 59m	
PC Via 405	PC Via	Fortaleza	405	99.99%	5m	791h 59m	
PC Via 406	PC Via	Fortaleza	406	99.98%	8m	791h 59m	
PC Via 407	PC Via	Fortaleza	407	99.99%	6m	791h 59m	
PC Via 408	PC Via	Fortaleza	408	99.99%	6m	791h 59m	
PMV Norte Fortaleza	PMV	Fortaleza	NOR	99.99%	6m	791h 59m	
PMV Sur Fortaleza	PMV	Fortaleza	SUR	99.99%	6m	791h 59m	
Cam OCR 501	Camara OCR	Huarmey	501	97.80%	17h 24m	791h 59m	
Cam OCR 502	Camara OCR	Huarmey	502	97.80%	17h 24m	791h 59m	
Cam OCR 503	Camara OCR	Huarmey	503	97.80%	17h 24m	791h 59m	
Cam OCR 504	Camara OCR	Huarmey	504	97.80%	17h 24m	791h 59m	
Cam OCR 505	Camara OCR	Huarmey	505	97.80%	17h 24m	791h 59m	
Cam OCR 506	Camara OCR	Huarmey	506	97.80%	17h 24m	791h 59m	
Cam OCR 507	Camara OCR	Huarmey	507	97.79%	17h 29m	791h 59m	
Cam OCR 508	Camara OCR	Huarmey	508	97.80%	17h 24m	791h 59m	
Cam Validacion 501	Cámara Validación	Huarmey	501	100.00%	0m	791h 59m	
Cam Validacion 502	Cámara Validación	Huarmey	502	100.00%	0m	791h 59m	
Cam Validacion 503	Cámara Validación	Huarmey	503	100.00%	0m	791h 59m	
Cam Validacion 504	Cámara Validación	Huarmey	504	100.00%	0m	791h 59m	
Cam Validacion 505	Cámara Validación	Huarmey	505	100.00%	0m	791h 59m	
Cam Validacion 506	Cámara Validación	Huarmey	506	100.00%	0m	791h 59m	
Cam Validacion 507	Cámara Validación	Huarmey	507	100.00%	0m	791h 59m	
Cam Validacion 508	Cámara Validación	Huarmey	508	100.00%	0m	791h 59m	
Display 501	Display Tarifario	Huarmey	501	97.80%	17h 24m	791h 59m	
Display 502	Display Tarifario	Huarmey	502	97.80%	17h 24m	791h 59m	
Display 503	Display Tarifario	Huarmey	503	97.80%	17h 24m	791h 59m	
Display 506	Display Tarifario	Huarmey	506	97.80%	17h 24m	791h 59m	
Display 507	Display Tarifario	Huarmey	507	97.79%	17h 29m	791h 59m	
Display 508	Display Tarifario	Huarmey	508	97.80%	17h 24m	791h 59m	
PC OCR 501	PC OCR	Huarmey	501	97.80%	17h 24m	791h 59m	
PC OCR 502	PC OCR	Huarmey	502	97.80%	17h 24m	791h 59m	
PC OCR 503	PC OCR	Huarmey	503	97.80%	17h 24m	791h 59m	
PC OCR 504	PC OCR	Huarmey	504	97.80%	17h 24m	791h 59m	

Equipo	Tipo	Estación	Vía	Uptime %	Caído	Total	Motivos
PC OCR 505	PC OCR	Huarmey	505	97.80%	17h 24m	791h 59m	
PC OCR 506	PC OCR	Huarmey	506	97.80%	17h 24m	791h 59m	
PC OCR 507	PC OCR	Huarmey	507	97.79%	17h 29m	791h 59m	
PC OCR 508	PC OCR	Huarmey	508	97.80%	17h 24m	791h 59m	
PC Via 501	PC Via	Huarmey	501	97.80%	17h 24m	791h 59m	
PC Via 502	PC Via	Huarmey	502	97.80%	17h 24m	791h 59m	
PC Via 503	PC Via	Huarmey	503	97.80%	17h 24m	791h 59m	
PC Via 504	PC Via	Huarmey	504	97.80%	17h 24m	791h 59m	
PC Via 505	PC Via	Huarmey	505	97.80%	17h 24m	791h 59m	
PC Via 506	PC Via	Huarmey	506	97.80%	17h 24m	791h 59m	
PC Via 507	PC Via	Huarmey	507	97.79%	17h 29m	791h 59m	
PC Via 508	PC Via	Huarmey	508	97.80%	17h 24m	791h 59m	
PMV Norte Huarmey	PMV	Huarmey	NOR	3.79%	761h 58m	791h 59m	
PMV Sur Huarmey	PMV	Huarmey	SUR	97.81%	17h 23m	791h 59m	
Cam OCR 600	Camara OCR	KM 402	600	97.80%	17h 25m	791h 59m	
Cam OCR 601	Camara OCR	KM 402	601	97.80%	17h 25m	791h 59m	
Cam OCR 602	Camara OCR	KM 402	602	97.71%	18h 6m	791h 59m	
Cam OCR 603	Camara OCR	KM 402	603	97.72%	18h 4m	791h 59m	
Cam OCR 606	Camara OCR	KM 402	606	97.70%	18h 12m	791h 59m	
Cam OCR 607	Camara OCR	KM 402	607	97.80%	17h 25m	791h 59m	
Cam OCR 608	Camara OCR	KM 402	608	97.80%	17h 25m	791h 59m	
Cam OCR 609	Camara OCR	KM 402	609	89.21%	85h 27m	791h 59m	
Cam Validacion 600	Cámara Validación	KM 402	600	99.99%	3m	791h 59m	
Cam Validacion 601	Cámara Validación	KM 402	601	99.99%	3m	791h 59m	
Cam Validacion 602	Cámara Validación	KM 402	602	99.99%	3m	791h 59m	
Cam Validacion 603	Cámara Validación	KM 402	603	99.17%	6h 36m	791h 59m	
Cam Validacion 606	Cámara Validación	KM 402	606	99.99%	3m	791h 59m	
Cam Validacion 607	Cámara Validación	KM 402	607	99.99%	3m	791h 59m	
Cam Validacion 608	Cámara Validación	KM 402	608	99.99%	3m	791h 59m	
Cam Validacion 609	Cámara Validación	KM 402	609	100.00%	2m	791h 59m	
Display 600	Display Tarifario	KM 402	600	97.80%	17h 24m	791h 59m	
Display 601	Display Tarifario	KM 402	601	97.80%	17h 24m	791h 59m	
Display 602	Display Tarifario	KM 402	602	97.72%	18h 5m	791h 59m	
Display 603	Display Tarifario	KM 402	603	97.73%	18h 1m	791h 59m	
Display 606	Display Tarifario	KM 402	606	97.71%	18h 10m	791h 59m	
Display 607	Display Tarifario	KM 402	607	97.80%	17h 25m	791h 59m	
Display 608	Display Tarifario	KM 402	608	97.80%	17h 25m	791h 59m	
Display 609	Display Tarifario	KM 402	609	97.30%	21h 23m	791h 59m	
PC OCR 600	PC OCR	KM 402	600	97.80%	17h 24m	791h 59m	
PC OCR 601	PC OCR	KM 402	601	97.80%	17h 24m	791h 59m	
PC OCR 602	PC OCR	KM 402	602	97.72%	18h 5m	791h 59m	
PC OCR 603	PC OCR	KM 402	603	97.73%	18h 1m	791h 59m	
PC OCR 606	PC OCR	KM 402	606	97.71%	18h 10m	791h 59m	
PC OCR 607	PC OCR	KM 402	607	97.80%	17h 24m	791h 59m	

Equipo	Tipo	Estación	Vía	Uptime %	Caído	Total	Motivos
PC OCR 608	PC OCR	KM 402	608	97.80%	17h 24m	791h 59m	
PC OCR 609	PC OCR	KM 402	609	97.80%	17h 24m	791h 59m	
PC Vía 600	PC Vía	KM 402	600	97.79%	17h 29m	791h 59m	
PC Vía 601	PC Vía	KM 402	601	97.80%	17h 24m	791h 59m	
PC Vía 602	PC Vía	KM 402	602	97.72%	18h 5m	791h 59m	
PC Vía 603	PC Vía	KM 402	603	97.65%	18h 39m	791h 59m	
PC Vía 606	PC Vía	KM 402	606	97.71%	18h 10m	791h 59m	
PC Vía 607	PC Vía	KM 402	607	97.80%	17h 24m	791h 59m	
PC Vía 608	PC Vía	KM 402	608	97.80%	17h 24m	791h 59m	
PC Vía 609	PC Vía	KM 402	609	97.80%	17h 26m	791h 59m	
PMV Norte KM402	PMV	KM 402	NOR	80.76%	152h 24m	791h 59m	
PMV Sur KM402	PMV	KM 402	SUR	89.97%	79h 25m	791h 59m	
Cam OCR 802	Camara OCR	Santa	802	97.80%	17h 24m	791h 59m	
Cam OCR 803	Camara OCR	Santa	803	97.73%	17h 59m	791h 59m	
Cam OCR 804	Camara OCR	Santa	804	97.80%	17h 24m	791h 59m	
Cam OCR 805	Camara OCR	Santa	805	97.80%	17h 24m	791h 59m	
Cam OCR 806	Camara OCR	Santa	806	97.67%	18h 28m	791h 59m	
Cam OCR 807	Camara OCR	Santa	807	97.71%	18h 9m	791h 59m	
Cam OCR 808	Camara OCR	Santa	808	97.80%	17h 24m	791h 59m	
Cam Validacion 802	Cámara Validación	Santa	802	100.00%	0m	791h 59m	
Cam Validacion 803	Cámara Validación	Santa	803	100.00%	0m	791h 59m	
Cam Validacion 804	Cámara Validación	Santa	804	100.00%	0m	791h 59m	
Cam Validacion 805	Cámara Validación	Santa	805	100.00%	0m	791h 59m	
Cam Validacion 806	Cámara Validación	Santa	806	100.00%	0m	791h 59m	
Cam Validacion 807	Cámara Validación	Santa	807	100.00%	0m	791h 59m	
Cam Validacion 808	Cámara Validación	Santa	808	100.00%	0m	791h 59m	
Display 802	Display Tarifario	Santa	802	97.80%	17h 24m	791h 59m	
Display 803	Display Tarifario	Santa	803	97.73%	17h 59m	791h 59m	
Display 804	Display Tarifario	Santa	804	97.80%	17h 24m	791h 59m	
Display 805	Display Tarifario	Santa	805	97.80%	17h 24m	791h 59m	
Display 806	Display Tarifario	Santa	806	97.67%	18h 28m	791h 59m	
Display 807	Display Tarifario	Santa	807	97.71%	18h 8m	791h 59m	
Display 808	Display Tarifario	Santa	808	83.46%	131h 2m	791h 59m	
PC OCR 802	PC OCR	Santa	802	97.80%	17h 24m	791h 59m	
PC OCR 803	PC OCR	Santa	803	97.73%	17h 59m	791h 59m	
PC OCR 804	PC OCR	Santa	804	97.80%	17h 24m	791h 59m	
PC OCR 805	PC OCR	Santa	805	97.80%	17h 24m	791h 59m	
PC OCR 806	PC OCR	Santa	806	97.67%	18h 28m	791h 59m	
PC OCR 807	PC OCR	Santa	807	40.35%	472h 25m	791h 59m	
PC OCR 808	PC OCR	Santa	808	97.68%	18h 21m	791h 59m	
PC Vía 802	PC Vía	Santa	802	97.80%	17h 24m	791h 59m	
PC Vía 803	PC Vía	Santa	803	97.73%	17h 59m	791h 59m	
PC Vía 804	PC Vía	Santa	804	97.80%	17h 24m	791h 59m	
PC Vía 805	PC Vía	Santa	805	97.80%	17h 24m	791h 59m	
PC Vía 806	PC Vía	Santa	806	97.67%	18h 28m	791h 59m	

Equipo	Tipo	Estación	Vía	Uptime %	Caído	Total	Motivos
PC Via 807	PC Via	Santa	807	97.71%	18h 8m	791h 59m	
PC Via 808	PC Via	Santa	808	97.73%	18h 1m	791h 59m	
PMV Norte Santa	PMV	Santa	NOR	35.54%	510h 29m	791h 59m	Media converter en Mla estado
PMV Sur Santa	PMV	Santa	SUR	19.79%	635h 17m	791h 59m	Media converter en mal estado
Cam OCR 701	Camara OCR	Viru	701	97.76%	17h 43m	791h 59m	Modo mantenimiento: Cambio de Ups en estacion de peaje
Cam OCR 702	Camara OCR	Viru	702	97.76%	17h 45m	791h 59m	Modo mantenimiento: Cambio de Ups en estacion de peaje
Cam OCR 703	Camara OCR	Viru	703	97.67%	18h 25m	791h 59m	Modo mantenimiento: Cambio de Ups en estacion de peaje
Cam OCR 704	Camara OCR	Viru	704	97.77%	17h 39m	791h 59m	Modo mantenimiento: Cambio de Ups en estacion de peaje
Cam OCR 706	Camara OCR	Viru	706	97.73%	17h 59m	791h 59m	Modo mantenimiento: Cambio de Ups en estacion de peaje
Cam OCR 707	Camara OCR	Viru	707	97.78%	17h 33m	791h 59m	Modo mantenimiento: Cambio de Ups en estacion de peaje
Cam OCR 708	Camara OCR	Viru	708	97.80%	17h 25m	791h 59m	Modo mantenimiento: Cambio de Ups en estacion de peaje
Cam OCR 709	Camara OCR	Viru	709	97.80%	17h 25m	791h 59m	Modo mantenimiento: Cambio de Ups en estacion de peaje
Cam Validacion 701	Cámara Validación	Viru	701	99.96%	19m	791h 59m	Modo mantenimiento: Cambio de Ups en estacion de peaje
Cam Validacion 702	Cámara Validación	Viru	702	99.96%	21m	791h 59m	Modo mantenimiento: Cambio de Ups en estacion de peaje
Cam Validacion 703	Cámara Validación	Viru	703	99.91%	41m	791h 59m	Modo mantenimiento: Cambio de Ups en estacion de peaje
Cam Validacion 704	Cámara Validación	Viru	704	99.97%	15m	791h 59m	Modo mantenimiento: Cambio de Ups en estacion de peaje
Cam Validacion 706	Cámara Validación	Viru	706	92.26%	61h 17m	791h 59m	
Cam Validacion 707	Cámara Validación	Viru	707	99.99%	6m	791h 59m	Modo mantenimiento: Cambio de Ups en estacion de peaje
Cam Validacion 708	Cámara Validación	Viru	708	100.00%	1m	791h 59m	Modo mantenimiento: Cambio de Ups en estacion de peaje
Cam Validacion 709	Cámara Validación	Viru	709	100.00%	1m	791h 59m	Modo mantenimiento: Cambio de Ups en estacion de peaje
Display 701	Display Tarifario	Viru	701	97.77%	17h 42m	791h 59m	Modo mantenimiento: Cambio de Ups en estacion de peaje
Display 702	Display Tarifario	Viru	702	86.34%	108h 13m	791h 59m	Modo mantenimiento: Cambio de Ups en estacion de peaje
Display 703	Display Tarifario	Viru	703	97.67%	18h 25m	791h 59m	Modo mantenimiento: Cambio de Ups en estacion de peaje
Display 704	Display Tarifario	Viru	704	97.77%	17h 39m	791h 59m	Modo mantenimiento: Cambio de Ups en estacion de peaje
Display 706	Display Tarifario	Viru	706	97.73%	17h 58m	791h 59m	Modo mantenimiento: Cambio de Ups en estacion de peaje
Display 707	Display Tarifario	Viru	707	97.79%	17h 32m	791h 59m	Modo mantenimiento: Cambio de Ups en estacion de peaje
Display 708	Display Tarifario	Viru	708	97.80%	17h 25m	791h 59m	Modo mantenimiento: Cambio de Ups en estacion de peaje
Display 709	Display Tarifario	Viru	709	97.80%	17h 25m	791h 59m	Modo mantenimiento: Cambio de Ups en estacion de peaje

Equipo	Tipo	Estación	Vía	Uptime %	Caído	Total	Motivos
PC OCR 701	PC OCR	Viru	701	97.76%	17h 45m	791h 59m	Modo mantenimiento: Cambio de Ups en estacion de peaje
PC OCR 702	PC OCR	Viru	702	97.76%	17h 46m	791h 59m	Modo mantenimiento: Cambio de Ups en estacion de peaje
PC OCR 703	PC OCR	Viru	703	95.46%	35h 57m	791h 59m	Modo mantenimiento: Cambio de Ups en estacion de peaje
PC OCR 704	PC OCR	Viru	704	97.77%	17h 38m	791h 59m	Modo mantenimiento: Cambio de Ups en estacion de peaje
PC OCR 706	PC OCR	Viru	706	97.73%	17h 57m	791h 59m	Modo mantenimiento: Cambio de Ups en estacion de peaje
PC OCR 707	PC OCR	Viru	707	97.79%	17h 32m	791h 59m	Modo mantenimiento: Cambio de Ups en estacion de peaje
PC OCR 708	PC OCR	Viru	708	97.80%	17h 25m	791h 59m	Modo mantenimiento: Cambio de Ups en estacion de peaje
PC OCR 709	PC OCR	Viru	709	97.80%	17h 25m	791h 59m	Modo mantenimiento: Cambio de Ups en estacion de peaje
Pc via 701	PC Via	Viru	701	83.42%	131h 19m	791h 59m	Modo mantenimiento: Cambio de Ups en estacion de peaje
Pc via 702	PC Via	Viru	702	97.76%	17h 46m	791h 59m	Modo mantenimiento: Cambio de Ups en estacion de peaje
Pc via 703	PC Via	Viru	703	97.67%	18h 26m	791h 59m	Modo mantenimiento: Cambio de Ups en estacion de peaje
Pc via 704	PC Via	Viru	704	97.78%	17h 37m	791h 59m	Modo mantenimiento: Cambio de Ups en estacion de peaje
Pc via 706	PC Via	Viru	706	97.73%	17h 57m	791h 59m	Reincio forzado por jefe de plaza; Modo mantenimiento: Cambio de Ups en estacion de peaje
Pc via 707	PC Via	Viru	707	97.78%	17h 35m	791h 59m	Modo mantenimiento: Cambio de Ups en estacion de peaje
Pc via 708	PC Via	Viru	708	97.81%	17h 23m	791h 59m	Modo mantenimiento: Cambio de Ups en estacion de peaje
Pc via 709	PC Via	Viru	709	97.81%	17h 23m	791h 59m	Modo mantenimiento: Cambio de Ups en estacion de peaje
PMV Norte Viru	PMV	Viru	NOR	97.80%	17h 24m	791h 59m	Modo mantenimiento: Cambio de Ups en estacion de peaje