



BLUE EYE MASK — Dung dịch base

CB24-S02-01-03-EYE | 2024 | Dưỡng ẩm | Hệ nước / gel

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A1	Water	Water	-	86.9
A1	HA-TP	Hyaluronic acid	Tạo gel, dưỡng ẩm cao	0.1
B	-	Water	-	3
B	Ectoin	Ectoin	Dịu da, dưỡng ẩm	1
D	Malakite	Octyldodecyl Myristate (and) Hippophae Rhamnoides Extract	Chiết xuất đá khoáng chống oxi hóa, giảm stress	1
E	Hymagic 4D	-	Dưỡng ẩm 4 lớp	3
F	-	Pentylen glycol	Chất bảo quản	5

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Chuẩn bị pha A1

Pha A1 | $\leq 40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Chuẩn bị riêng pha A1 gồm Water, HA-TP. Hòa tan hoặc phân tán nhẹ nhàng; bổ sung vào hệ khi đã hạ dưới nhiệt độ phù hợp với hoạt chất.

Điểm kiểm soát: Không đổi màu, không kết tủa.

03 Chuẩn bị pha B

Pha B | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha B: cho lần lượt Ectoin, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

04 Chuẩn bị pha D

Pha D | $\leq 40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Chuẩn bị riêng pha D gồm Malakite. Hòa tan hoặc phân tán nhẹ nhàng; bổ sung vào hệ khi đã hạ dưới nhiệt độ phù hợp với hoạt chất.

Điểm kiểm soát: Không đổi màu, không kết tủa.

05 Chuẩn bị pha E

Pha E | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha E: cho lần lượt Hymagic 4D, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

06 Chuẩn bị pha F

Pha F | $\leq 40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Chuẩn bị riêng pha F gồm Pentylen glycol. Hòa tan hoặc phân tán nhẹ nhàng; bổ sung vào hệ khi đã hạ dưới nhiệt độ phù hợp với hoạt chất.

Điểm kiểm soát: Không đổi màu, không kết tủa.

07 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | 25-35°C | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.