



Anti-Stretch Mark

CB24-S02-01-02 | 2025 | Chống lão hóa & săn chắc | Hệ phối chế đa dụng

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A	Water	Water	-	81.15
A	Disodium EDTA	Disodium EDTA	-	0.05
A	HA-TP	Sodium Hyaluronate	Tạo gel ẩm và bóng nền	0.1
B	LIPOCIRE™ A SG	C10-18 Triglycerides	Tăng làm đặc, độ đàn hồi	2
B	EMULIUM® DOCLEA MB	Cetearyl Alcohol (and) Glyceryl Stearate (and) Jojoba Esters (and) Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax (and) Sodium Stearoyl Glutamate (and) Water (and) Polyglycerin-3	Chất nhũ hóa	4
B	-	Caprylic/Capric Triglyceride	Dầu làm mềm	6
B	MOD	Octyldodecyl Myristate	Dầu nhẹ dịu thấm nhanh	3
C	D5	Cyclopentasiloxane	Tăng độ trơn mượt	3
D	Antimol Natural	Propanediol, Pentylene Glycol, Cocos Nucifera Fruit Extract, Pinus Sylvestris Leaf Extract	Bảo quản thiên nhiên	0.7
E	Perfeline -essence	Caprylic / Capric Triglyceride, Helichrysum Angustifolium Flower Extract	Chất chống rạn da	3
F	Sepiplus 400	Polyacrylamide (and) C13-14 Isoparaffin (and) Laureth-7	Polymer tạo đặc	2

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Chuẩn bị pha A

Pha A | $\leq 40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Chuẩn bị riêng pha A gồm Water, Disodium EDTA, HA-TP. Hòa tan hoặc phân tán nhẹ nhàng; bổ sung vào hệ khi đã hạ dưới nhiệt độ phù hợp với hoạt chất.

Điểm kiểm soát: Không đổi màu, không kết tủa.

03 Chuẩn bị pha B

Pha B | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha B: cho lần lượt LIPOCIRE™ A SG, EMULIUM® DOCLEA MB, MOD, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

04 Chuẩn bị pha C

Pha C | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha C: cho lần lượt D5, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

05 Chuẩn bị pha D

Pha D | $\leq 40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Chuẩn bị riêng pha D gồm Antimol Natural. Hòa tan hoặc phân tán nhẹ nhàng; bổ sung vào hệ khi đã hạ dưới nhiệt độ phù hợp với hoạt chất.

Điểm kiểm soát: Không đổi màu, không kết tủa.

06 Chuẩn bị pha E

Pha E | $\leq 40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Chuẩn bị riêng pha E gồm Perfeline -essence. Hòa tan hoặc phân tán nhẹ nhàng; bổ sung vào hệ khi đã hạ dưới nhiệt độ phù hợp với hoạt chất.

Điểm kiểm soát: Không đổi màu, không kết tủa.

07 Chuẩn bị pha F

Pha F | 25-40°C | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha F: cho lần lượt Sepiplus 400, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

08 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | 25-35°C | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.