



EMULIUM DOLCEA MB LOTION

CB23-S12-03-003 | 2023 | Dưỡng ẩm | Hệ nhũ tương

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A1	Water/Aqua	Demineralized Water	Dung môi	65.1
A1	Speinov EMT10	Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer	Chất tạo gel	0.3
A2	Water/Aqua	-	-	20
A2	HA-TP	Sodium Hyaluronate	Dưỡng ẩm	0.05
B	EMULIUM® DOLCEA MB	Cetearyl Alcohol (and) Glyceryl Stearate (and) Jojoba Esters (and) Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax (and) Sodium Stearoyl Glutamate (and) Water (and) Polyglycerin-3	Chất nhũ hóa O/W	3
B	Geleol 64	Glyceryl Stearate (and) PEG-75 Stearate	Chất trợ nhũ hóa	2
B	Labrafac CC MB	Caprylic/Capric Triglyceride	Dầu làm mềm	3
B	DPPG	Propylene Glycol Dipelargonate	Dầu làm mềm	4
B	RJS-5115	Cyclopentasiloxane	Tạo độ trơn mượt	2
C	-	Phenoxyethanol	Chất bảo quản	0.5
-	-	Citric acid 10%	Điều chỉnh pH	0.05

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01	Chuẩn bị Tất cả pha 25 ± 3°C Khuấy chậm khi nạp liệu Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ. Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.
02	Chuẩn bị pha A1 Pha A1 70-75°C 500-800 rpm Chuẩn bị pha A1: cho lần lượt Water/Aqua, Speinov EMT10, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo. Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.
03	Chuẩn bị pha A2 Pha A2 ≤ 40°C 300-500 rpm Chuẩn bị riêng pha A2 gồm Water/Aqua, HA-TP. Hòa tan hoặc phân tán nhẹ nhàng; bổ sung vào hệ khi đã hạ dưới nhiệt độ phù hợp với hoạt chất. Điểm kiểm soát: Không đổi màu, không kết tủa.
04	Chuẩn bị pha B Pha B 70-80°C 500-800 rpm Chuẩn bị pha dầu B: phối hợp EMULIUM® DOLCEA MB, Geleol 64, Labrafac CC MB, DPPG, RJS-5115, gia nhiệt và khuấy đến khi chất rắn nóng chảy hoàn toàn, pha trong và đồng nhất. Điểm kiểm soát: Không còn sáp hoặc chất rắn chưa tan.
05	Chuẩn bị pha C Pha C ≤ 40°C 300-500 rpm Chuẩn bị riêng pha C gồm Phenoxyethanol. Hòa tan hoặc phân tán nhẹ nhàng; bổ sung vào hệ khi đã hạ dưới nhiệt độ phù hợp với hoạt chất. Điểm kiểm soát: Không đổi màu, không kết tủa.
06	Chuẩn bị pha - Pha - 70-75°C 500-800 rpm Chuẩn bị pha -: cho lần lượt Citric acid 10%, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo. Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

07 Nhũ hóa

Pha chính | 70-75°C | 2.500-4.000 rpm trong 3-8 phút; sau đó 500-800 rpm

Khi hai pha đạt nhiệt độ tương đương, cho từ từ pha dầu vào pha nước dưới khuấy. Đồng hóa đến khi hệ mịn, sau đó chuyển sang khuấy cánh quét trong khi hạ nhiệt.

Điểm kiểm soát: Nhũ mịn, không tách lớp, không còn vệt dầu.

08 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | 25-35°C | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.