



Enzyme Relief Peeling Gel

CB24-S11-04 | 2024 | Tẩy tế bào chết | Hệ nước / gel

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A	Water	Water/Aqua	Dung môi	72.5
A	Acrypol ET2020	Acrylates/ C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer	Làm đặc	0.5
B	Water	Water/Aqua	Dung môi hòa tan	5
B	SpecPure® PPN60	Papain (and) Glucose	Chiết xuất đu đủ hỗ trợ làm bong tróc các lớp sừng	0.5
C	Nanosol CG	Ammonium Acrylate Copolymer, water, methyl Paraben	Tạo hiệu ứng bong tróc	20
C	-	Fragrance	Hương liệu	0.5
C	Acrysol K140	PEG-40 Hydrogenated Castor Oil	Nhũ hóa hương	0.5
C	-	Phenoxyethanol	Chất bảo quản	0.5
E	TEA	Triethanoamine	Điều chỉnh pH	q.s

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Phối chế - bước 1

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Chuẩn bị A, thấm ướt và khuấy đều đến khi

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

03 Phối chế - bước 2

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

00 tương nở hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

04 Phối chế - bước 3

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

50 2. Chuẩn bị pha B, khuấy tan hoàn toàn trước khi cho vào hệ.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

05 Phối chế - bước 4

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

50 3. Cho pha C vào, khuấy tan hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

06 Phối chế - bước 5

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Cho lần lượt pha D, E.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

07 Phối chế - bước 6

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

50 5. Chỉnh lại pH bằng pha F. q.s

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

08 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | 25-35°C | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.