



FACIAL WASH

CB23-T01-04-01 | 2023 | Làm sạch | Hệ làm sạch chứa chất hoạt động bề mặt

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A1	Demineralized Water	Water	-	46.5
A1	Glycerin	Glycerin	Dưỡng ẩm	3
A2	Sodium Laureth Sulfate	Sodium Laureth Sulfate	Chất hoạt động bề mặt Anionic	14
A2	Specsufc APG 0810	Decyl Glucoside	Chất hoạt động bề mặt Nonionic	5
A2	SpecSufc® LS30	Sodium Lauroyl Sarcosinate (and) Aqua	HĐBM anionic	5
A2	Cocamidopropyl Betaine	Cocamidopropyl Betaine	Chất hoạt động bề mặt lưỡng tính	10
B	Fragrance/Perfume	Fragrance/Perfume	Hương liệu	0.5
B	ParbFree® PE91	Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin	Bảo quản	0.5
B	Acrysol K140	PEG-40 Hydrogenated Castor Oil	Nhũ hóa hương	1
C1	Acrypol ET-1	Acrylate Copolymer	Chất tạo gel trong, tạo đặc	7
C2	Original Extract GRAPE	Grape Fruit Water	Nước nho tinh khiết, dưỡng da	5
C2	SpecWhite® VB3	Niacinamide	Dưỡng ẩm, sáng da	1
C2	CationHA™ -Clear 1	Sodium Hyaluronate /Polyquaternium-10/Glycerin/Phenoxyethanol/Ethylhexylglycerin /Aqua	Dưỡng ẩm, cảm giác mượt mà trên da	1
D	Triethanolamine	Triethanolamine	Chỉnh pH	0.5

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | 25 ± 3°C | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Chuẩn bị pha A1

Pha A1 | 25-40°C | 300-500 rpm

Cho lần lượt Demineralized Water, Glycerin của pha A1 vào nổi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

03 Chuẩn bị pha A2

Pha A2 | 25-40°C | 300-500 rpm

Cho lần lượt Sodium Laureth Sulfate, Specsufc APG 0810, SpecSufc® LS30, Cocamidopropyl Betaine của pha A2 vào nổi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

04 Chuẩn bị pha B

Pha B | 25-40°C | 300-500 rpm

Cho lần lượt Fragrance/Perfume, ParbFree® PE91, Acrysol K140 của pha B vào nổi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

05 Chuẩn bị pha C1

Pha C1 | 25-40°C | 300-500 rpm

Cho lần lượt Acrypol ET-1 của pha C1 vào nổi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

06 Chuẩn bị pha C2

Pha C2 | 25-40°C | 300-500 rpm

Cho lần lượt Original Extract GRAPE, SpecWhite® VB3, CationHA™-Clear 1 của pha C2 vào nổi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

07 Chuẩn bị pha D

Pha D | 25-40°C | 300-500 rpm

Cho lần lượt Triethanolamine của pha D vào nổi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

08 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | 25-35°C | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.