



Alpenliebe lip balm

CB24-L01-01-02 | 2025 | Môi & trang điểm | Hệ khan / hot-pour

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A	Cerafumei® Yellow Beeswax 2004	Beeswax	Sáp tạo cấu trúc	9
A	VAL - Vegetable Alternative To Lanolin	Butyrospermum Parkii (Shea) Butter (and) Glyceryl Rosinate (and) Olea Europaea (Olive) Oil Unsaponifiables	Chất dưỡng ẩm và làm mềm thay thế Lanolin	11
A	-	Candellila	Sáp cứng nền son	10
A	Lipocire A SG	C10-18 Triglycerides	Tăng khả năng dàn trải	4
B1	MOD MB	Octyldodecyl Myristate	Dầu làm mềm, tạo màng trên môi	17
B1	-	Caprylic/Capric Triglyceride	Dầu làm mềm	15.9
B1	-	Olive oil	Dầu làm mềm, tạo độ bóng	8
B1	Castor Oil	Ricinus Communis Seed Oil	Hỗ trợ phân tán màu, tạo độ bóng	16
B2	-	Màu caremel 10%	-	1.5
B2	Acticire MB	Jojoba Esters (and) Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax (and) Acacia Decurrens Flower Wax (and) Polyglycerin-3	Dẫn màu vào nền son	4
C	-	Butylated Hydroxytoluene	Chống oxi hóa	0.1
D	Hyacolor™	Sodium Hyaluronate (and) Ricinus Communis (Castor) Seed Oil (and) Hydrogenated Castor Oil	Giúp môi căng mọng	0.5
D	SpecKare® VEA	Tocopheryl Acetate	Dưỡng mềm, chống oxi hóa tự nhiên	1
D	Fragrance/Flavor	-	-	2

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Chuẩn bị pha A

Pha A | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha A: cho lần lượt Cerafumei® Yellow Beeswax 2004, VAL - Vegetable Alternative To Lanolin, Lipocire A SG, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

03 Chuẩn bị pha B1

Pha B1 | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha B1: cho lần lượt MOD MB, Castor Oil, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

04 Chuẩn bị pha B2

Pha B2 | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha B2: cho lần lượt Acticire MB, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

05 Chuẩn bị pha C

Pha C | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha C: cho lần lượt Butylated Hydroxytoluene, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

06 Chuẩn bị pha D

Pha D | $\leq 40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Chuẩn bị riêng pha D gồm Hyacolor™, SpecKare® VEA, Fragrance/Flavor. Hòa tan hoặc phân tán nhẹ nhàng; bổ sung vào hệ khi đã hạ dưới nhiệt độ phù hợp với hoạt chất.

Điểm kiểm soát: Không đổi màu, không kết tủa.

07 Hoàn thiện hệ nóng chảy

Pha chính | 75-85°C khi phối; rót ở 65-75°C | 300-500 rpm

Duy trì khuấy đến khi khối nóng chảy đồng nhất. Giảm tốc để thoát bọt, sau đó rót nóng vào bao bì hoặc khuôn đã chuẩn bị.

Điểm kiểm soát: Khối đồng nhất, bề mặt sau đông rắn không rỗ hoặc nứt.

08 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | 25-35°C | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.