



SRUB FACIAL WASH

CB23-T02-04-01 | 2023 | Làm sạch | Hệ làm sạch chứa chất hoạt động bề mặt

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A1	Demineralized Water	Water	-	59.4
A1	EDTA	EDTA	-	0.05
A1	Glycerin	Glycerin	Dưỡng ẩm	2
A2	Sodium Laureth Sulfate	Sodium Laureth Sulfate	Chất hoạt động bề mặt Anionic	14
A2	Specsufc APG 0810	Decyl Glucoside	Chất hoạt động bề mặt nonionic	5
A2	Cocamidopropyl Betaine	Cocamidopropyl Betaine	Chất hoạt động bề mặt Nonionic	9
B	Acrypol ET-1	Acrylate Copolymer	Chất tạo gel trong, tạo đặc	7
B	SpecWhite® VB3	Niacinamide	Dưỡng ẩm, sáng da	1
D	Fragrance/Perfume	Fragrance/Perfume	Hương liệu	0.3
D	-	Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin	Bảo quản	0.5
D	-	PEG-40 Hydrogenated Castor Oil	Nhũ hóa hương	1
E	Triethanolamine	Triethanolamine	Chỉnh pH	0.55
F	VIVAPUR® CS 450 Blue 4	Microcrystalline Cellulose (and) Cellulose (and) CI 77510 (and) Talc	Hạt massage tẩy tế bào chết	0.2

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Chuẩn bị pha A1

Pha A1 | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Cho lần lượt Demineralized Water, EDTA, Glycerin của pha A1 vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

03 Chuẩn bị pha A2

Pha A2 | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Cho lần lượt Sodium Laureth Sulfate, Specsufc APG 0810, Cocamidopropyl Betaine của pha A2 vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

04 Chuẩn bị pha B

Pha B | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Cho lần lượt Acrypol ET-1, SpecWhite® VB3 của pha B vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

05 Chuẩn bị pha D

Pha D | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Cho lần lượt Fragrance/Perfume của pha D vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

06 Chuẩn bị pha E

Pha E | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Cho lần lượt Triethanolamine của pha E vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

07 Chuẩn bị pha F

Pha F | 25-45°C | 2.500-3.500 rpm, 3-5 phút

Premix VIVAPUR® CS 450 Blue 4 với phần chất mang phù hợp của pha F; phân tán từ từ và đồng hóa đến khi không còn hạt vón hoặc vệt màu.

Điểm kiểm soát: Phân tán mịn, màu đồng nhất, không vón.

08 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | 25-35°C | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.