



LIQUID LIPSTICK

CB23-L01-02-001 | 2024 | Môi & trang điểm | Hệ khan / hot-pour

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A	Compritol 888 CG ATO	Glyceryl Behenate	Tạo gel pha dầu	1
A	Lipocire A SG	C10-18 Triglycerides	Cảm giác tan chảy trên môi	3
A	Acticire MB	Jojoba Esters (and) Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax (and) Acacia Decurrens Flower Wax (and) Polyglycerin-3	Trợ nhũ W/O, cảm giác "buttery"	0.5
B	Emulium Illustro	Polyglyceryl-6 Polyhydroxystearate (and) Polyglyceryl-6 Polyricinoleate	Chất nhũ hóa thiên nhiên W/O. Phân tán tốt hạt màu	4.5
B	Cocoate BG MB	Butylene Glycol Cocoate	Phân tán hạt màu	4
B	-	Caprylic triglyceride	Dầu làm mềm	6
B	MOD	Octyldodecyl Myristate	Dầu làm mềm	4
B	MIGLYOL® Gel B	Caprylic/Capric Triglyceride, Stearalkonium Hectorite, Propylene Carbonate	Ổn định độ nhớt, hỗ trợ phân tán	4
B	DK D&C RED No.6	CI 15850	Tạo màu	1
B	DK D&C RED No.7	CI 15850	Tạo màu	6
C	Demineralized Water	-	-	38.4
C	Citric Acid (10% Sol)	Citric acid, Water	Điều chỉnh pH	0.1
C	MgSO4	Magie Sulfate	Tạo ổn định hệ nhũ	2
D	Isododecane	Isododecane	Dầu nhẹ, tạo matte	5
D	Nanosol NPU-80(N)	BIS-Hydroxyethoxypropyl Dimethicone/ IPDI Copolymer Ethyl Carbamate, Isododecane	Tạo màng film	3
D	RJS-8907	Polymethylsilsequioxane	Làm đầy rãnh môi	1

D	RJS-9045	Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone / Vinylmethicone Crosspolymer	Cảm giác trơn mịn, khô thoáng	5
D	-	Phenoxyethanol	Bảo quản	0.5
E	Talc	Talc Powder	Hiệu ứng matte, thấm hút dầu thừa	11

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Phối chế - bước 1

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

00 1. Chuẩn bị A, gia nhiệt đến 75°C đến khi tan chảy hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

03 Phối chế - bước 2

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Hạ nhiệt và duy trì A ở 75°C , thêm B. *** mix riêng pha B trước khi thêm vào A, sử dụng đồng hóa hoặc máy nghiền màu phân tán

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

04 Phối chế - bước 3

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

50 mịn màu trong B.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

05 Phối chế - bước 4

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Chuẩn bị riêng C, gia nhiệt C đến 75°C .

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

06 Phối chế - bước 5

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Nhũ hóa: thêm từ từ C vào AB, đồng hóa

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

07 Phối chế - bước 6

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | 1500-2500 rpm

00 1500-2500 rpm trong 2 phút.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

08 Phối chế - bước 7

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Hạ nhiệt đến 50 độ C, thêm lần lượt các chất

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

09 Phối chế - bước 8

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

00 trong D và E. Đồng hóa tiếp tục đến 5 phút. Kết thúc.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

10 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | 25-35°C | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.