تقرير تشخيص مركبة

يتم إنشاء التقرير بواسطة LAUNCH X-431

معلومات عن السيارة

السنة 2011
الصانع KIA
الطراز (Picanto(SA
رقم تعريف السيارة: KNABK514BBT078078
إصدار برنامج السيارة: V46.50
إصدار تطبيق التشخيص: V8.00.037
مسار التشخيص: البحث تلقائيًا > منطقة عامة < Picanto(SA) > 2011 > G 1.0 SOHC

ورشة الإصلاح

اسم المتجر: مركز وميزان صنعاء الخدمات السيارات
العنوان: صنعاء - شارع الخمسين - جولة دارسلم اتجاه بيت بوس - جوار عمارة جلب اليمن صنعاء Yemen
الرمز البريدي: 00000
الهاتف: الهاتف: 777404513
البريد sanacarservics@gmail.com
SN: 988774125766
وقت الاختبار: 21-02-2026 10:36:52
اسم الفني: غادر عبدالله قائد
اسم العميل صدام

قبل الإصلاح

رمز خطأ النظام

النظام التالي غير طبيعي:

المحرك (معالج كله بالرصاص)

(DTC (6

Present	P2096.1 نظام قطع الوقود بعد مروره على الحفّاز يفتقر بشدة للوقود (المصفوفة 1)
Present	P0461.2 نطاق/أداء دائرة مستشعر مستوى الوقود 'A'
Present	P0626.3 الدائرة الطرف لمجال مولد التيار/F مرتفعة
Present	P0300.4 تم اكتشاف خطأ في أسطوانات عشوائية/متعددة
Present	P0301.5 تم اكتشاف خطأ في الأسطوانة 1
Present	P0302.6 تم اكتشاف خطأ في الأسطوانة 2

الخالي من الرصاص EOBD

(DTC (6

Present	P2096.1 نظام قطع الوقود بعد مروره على الحفّاز يفتقر بشدة للوقود (المصفوفة 1)
Present	P0461.2 نطاق/أداء دائرة مستشعر مستوى الوقود 'A'
Present	P0626.3 الدائرة الطرف لمجال مولد التيار/F مرتفعة
Present	P0300.4 تم اكتشاف خطأ في أسطوانات عشوائية/متعددة
Present	P0301.5 تم اكتشاف خطأ في الأسطوانة 1
Present	P0302.6 تم اكتشاف خطأ في الأسطوانة 2

GEN الخالي من الرصاص

(DTC (6

Present	P2096.1 نظام قطع الوقود بعد مروره على الحفّاز يفتقر بشدة للوقود (المصفوفة 1)
Present	P0461.2 نطاق/أداء دائرة مستشعر مستوى الوقود 'A'
Present	P0626.3 الدائرة الطرف لمجال مولد التيار/F مرتفعة
Present	P0300.4 تم اكتشاف خطأ في أسطوانات عشوائية/متعددة
Present	P0301.5 تم اكتشاف خطأ في الأسطوانة 1
Present	P0302.6 تم اكتشاف خطأ في الأسطوانة 2

SRS (نظام التثبيت القابل للانتفاخ)

(DTC (1

History	B1112.1 جهد الإشعال منخفض

الأنظمة التالية على ما يرام:

1.TCM (وحدة التحكم في ناقل الحركة)

2.ABS/ESP(MGH-40)

3.ABS/ESP(MGH-60)

4.MDPS (التوجيه المعزز الذي يعمل بموتور)

5.CODE (حفظ كود جهاز الإرسال)

إخلاء المسؤولية

هذا التقرير الاختباري هو للاستخدام المرجعي فقط لاختبار المركبة وصيانتها. بيانات تشغيل المركبة الواردة في هذا التقرير هي بيانات ثابتة. يمكن قراءة البيانات التشخيصية الديناميكية التفصيلية بواسطة جهاز صيانة احترافي، ولن تتحمل LAUNCH أي مسؤولية عن أي حوادث أو أعطال تنشأ عن ذلك!

توقيع العميل:

التاريخ: ٢١/٠٢/٢٠٢٦