

VSM: H=2.5 s, mp=10%, D1=0, D2=100, Bus5 B=1 pu
Remote internal phase change [turns]
0
−250
−500
−750
−1000
−1250
−1500
−1750
0
200
400
600
800
1000
Time after fault clearance [s]
Remote frequency deviation [Hz]
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
−2.00
0
200
400
600
800
1000
Time after fault clearance [s]
Remote internal angle / slack [rad]
0
−20
−40
−60
−80
0
2
4
6
8
10
Absolute time [s]
Remote frequency deviation [Hz]
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
−2.00
0
2
4
6
8
10
Absolute time [s]