別記様式第22

無　線　通　信　補　助　設　備　点　検　票

名　　称	Sample Building Long Name For Fit Test	防　火 管理者	Fire Manager Taro Yamada
所　　在	1 -1 -1 Marunouchi Chiyoda-ku Tokyo Sample Tower South and North	立会者	Facility Manager Hanako Sato

点検種別	機　器 Equipment + General	点検年月日	2026年　2月　1日～　2026年　2月　26日
点 検 者	氏名 Ichiro Suzuki	点 検 者 所属会社	社名 Sample Fire Equipment Maintenance Center　TEL 0 3 -1 2 3 4 -5 6 7 8 ext2 0 4 住所 4 -2 -8 Shibakoen Minato-ku Tokyo Building 3 F

点　検 設 備 名	漏洩同軸 ケーブル	製造者名 CableCo	空 中 線	製造者名 AntennaCo	増 幅 器	製造者名 AmplifierCo
		型 式 等 CBL-1 0		型 式 等 ANT-2 0		型 式 等 AMP-3 0

点　検　項　目		点　検　結　果			措 置 内 容
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容	
機　器　点　検					
保護箱	周　囲　の　状　況	B2 2 -P1 item 1	OK		
	外　　形	B2 2 -P1 item 2	OK		
	表　　示	B2 2 -P1 item 3	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
無線機 接続端子	外　　形	B2 2 -P1 item 4	OK		
	無反射終端抵抗器･キャップ	B2 2 -P1 item 5	OK		
	コ　ネ　ク　タ　ー	B2 2 -P1 item 6	OK		
増　幅　器		B2 2 -P1 item 7	OK		
分　配　器　等		B2 2 -P1 item 8	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
空　中　線		B2 2 -P1 item 9	OK		
漏洩同軸ケーブル	支　持　部	B2 2 -P1 item 1 0	OK		
	防　湿　措　置	B2 2 -P1 item 1 1	OK		
	耐　熱　保　護	B2 2 -P1 item 1 2	OK		
	可　と　う　性	B2 2 -P1 item 1 3	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-RECHECK	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
結　線　接　続		B2 2 -P1 item 1 4	OK		

備　考	LONGTEXTWITHOUTSPACES-FOR-NOTES-CHECK-THIS-SHOULD-SHRINK-OR-TRUNCATE-WITHOUT-OVERFLOW

測定機器	機 器 名	型　　式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型　　式	校正年月日	製造者名
	Gauge	PG-9 0 0 0 -LONG	2026/1/31	MeasureLab	Tester	TT-4 2 -EXT	2026/2/10	TestMaker

備考　1　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　2　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
　　3　判定欄は、正常の場合は〇印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
　　4　選択肢のある欄は、該当事項に〇印を付すこと。
　　5　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。