

## WEG Eduard-Hamm-Str. 10, Fassadensanierung - Eduard-Hamm-Str. 10, 94036 Passau

Baustellenbegehung, 12.05.2020

Datum: 12.05.2020, 15:00 Uhr Bauleiter: Leonhard Maier Wetter: 11 Grad, Sonne, wolkig

## Anwesende

| Name           | Firma (ggf.)                 | Gewerk / Funktion |
|----------------|------------------------------|-------------------|
| Menz Thomas    | Malerbetrieb                 | Malerarbeiten     |
| Maier Leonhard | maier+maier architekten gmbh | Architekt         |

## Baufortschritt

Terrasseitig sind im linken Bautrakt ca. 65% der Südfassade gestrichen.



## Begehungsvermerke

| (2) Information  | Erstellt am: 24.04.2020                |
|--|--|
| Der Turm (Verkleidung) wird im zweitdunkelsten m Grauton gestrichen und abgesetzt. | Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten) |

| (3) Information  | Erstellt am: 24.04.2020 |
|--|-------------------------|
| Die Aufputzkabel am unteren Turm (re. v. Eingang) sollen - sobal<br>Gerüst aufgestellt ist - unter die Plattenverkleidung verlegt werde<br>Abstimmung mit Fa. Menz |                         |

| (6) zu erledigen  | Erstellt am: 05.05.2020 / Fälligkeit: 12.05.2020                         |
|---|--|
| Blechabdeckung (Alu, Antrazith beschichtet) auf Tiefgaragenwände beidseits mit 3-4cm Überstand zum Schutz der Betonbrüstungen anbringen lassen. Arch. Maier setzt sich mit Fa. Weidek in Verbindung und bittet um ein Spenglerangebot von Fa. Weidek bis kommender Woche. | Betrifft: maier+maier architekten gmbh (Architekt) Dachdecker (Spengler) |
|   |  |



| (7) zu erledigen  | Erstellt am: 05.05.2020 / Fälligkeit: 19.05.2020 |
|---|--|
| Blende über Eingang (Stirnseite Flachdachaufbau) reinigen | Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten)           |
|   |  |

| (8) zu erledigen  | Erstellt am: 05.05.2020                |
|---|--|
| Die Tiefgaragenbrüstungen werden in dunklem Grau wie die<br>Terrassentröge gestrichen | Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten) |
|   |  |

| (9) Information   | Erstellt am: 12.05.2020 |
|---|-------------------------|
| Wegen des schlechten Wetters konnten gestern keine Arbeiten an der Fassade durchgeführt werden, da keine Überdachung vorhanden ist. Heute wurde wieder mit 3 Mann gearbeitet. |                         |