

Fassadensanierung Waldschmidtstr. 98 - Waldschmidtstr. 98, 94036 Passau

Baustellenbegehung, 28.04.2020

Datum: 28.04.2020, 15:30 Uhr Bauleiter: Leonhard Maier Wetter: sonnig, 25 grad, windstill

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Maier Leonhard	maier+maier architekten gmbh	Bauleitung

Baufortschritt

Gerüst an der Strassenseite W98 fertig abgebaut! Balkenaustausch an Gartenseite erledigt.

Fassadenanstriche W98 an Gartenseite fertig gestrichen. Derzeit werden die Holzteile an den Balkonen wieder angeschraubt.

Spengler ist noch an der Gartenseite W98 beschäftigt.



Gerüst an Strassenseite abgebaut



Fertige Balkonreihe an der Strassenseite

Begehungsvermerke

(10) Information	Erstellt am: 16.04.2020 / Fälligkeit: 23.04.2020
An mehreren Balkonen sind Windschutzelemente in verschiedenen Ausführungen von den Eigentümern an Haus 100 und 102 angebracht worden. Hier benötigt die Bauleitung einer genauen Anweisung seitens der Hausverwaltung, wie damit zu verfahren ist (Streichen der Rahmenteile aus Holz? Mehraufwendungen, falls Balkonhölzer darunter verfault sind, für Abbau und Wiedermontage? Kostenträger?)	

(12) Information	Erstellt am: 28.04.2020

Fa. Groiß wird um Info gebeten, wann das Gerüst an der Gartenseite auf der höheren Fassade abgebaut werden muß für Arbeiten auf der Dachfläche darunter	Betrifft: Spenglerei (Spengler)

(13) Information	Erstellt am: 28.04.2020 / Fälligkeit: 08.05.2020
Nach Fertigstellung der Spenglerarbeiten an der Gartenseite bitte auch gleich das Eingangsvordach durch Fa. Groiß erneuern wie bei W94 und W96	Betrifft: Spenglerei (Spengler)