

949 - Gleiwitzerstr. 3-13, Fassaden/Balkonsanierung - Gleiwitzerstr. 3-13, 94036 Passau

Baustellenbegehung, 13.07.2021

Datum: 13.07.2021, 14:00 Uhr Bauleiter: Leonhard Maier Wetter: 26°C, schwül

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Gmeinwieser Christoph	Donautreuhand	Bauherrenvertreter
Maier Leonhard	maier+maier architekten gmbh	Architekt
Köck Robert	Malerbetrieb	Malerarbeiten
Kessler Bernhard	Beschichtungen Kessler	Beschichtungen Balkone

Baufortschritt

Die Arbeiten gehen gut voran- wie im Bautagebuch vor 1 Woche beschrieben.

Begehungsvermerke

(74) Information	Erstellt am: 06.07.2021
Um in den heißen Sommermonaten ein zu schnelles Austrocknen und Abbinden der Beschichtungsmaterialien zu verhindern, wird künftig ein Gerüstnetz an der Südwest - und der Gartenseite angebracht.	Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten) Gerüstbau Blumenstingl (Gerüstbau)

(76) Mangel	Erstellt am: 07.07.2021 / Fälligkeit: 13.07.2021
An Balkon G7, 7.St. li. befindet sich an der Hauswand eine OSB- Plattenverkleidung, die ohne Genehmigung vom Bewohner angebracht wurde (dahinter vermutlich Wärmedämmung). Klärung durch Hausverwaltung, wie damit zu verfahren ist.	Betrifft: Donautreuhand (Bauherrenvertreter)



Balkon G7, 7.St. li. befindet sich an der Hauswand eine OSB-Plattenverkleidung

(79) Mangel Erstellt am: 07.07.2021

In G13, 7.St. sind beidseits 2 Wohnungen zusammengelgt. Derzeit unbewohnt. Möbel sind dringend wegzuräumen. Auf der linken Seite wurde der vorgeschriebene Handlauf entfernt. Der Eigentümer muss aufgefordert werden, den Handlauf schnellstens wieder anzubringen. Gleichzeitig befinden sich Elektrokabel in Kabelkanälen auf Putz zur Markise. Klärung durch Hausverwaltung, wie damit umzugehen ist.

Betrifft:
Donautreuhand (Bauherrenvertreter)



13, 7.Stock, E-Kabel

(80) Mangel

Haus G13, 4.St. links Fliesen auf Brüstungsabdeckung, hohl. Müssen entfernt werden, Spachtelung mit Gefälle nach außen und Anstrich. Steinmosaik an Brüstung innen (kann bleiben)

Erstellt am: 07.07.2021 / Fälligkeit: 13.07.2021

Betrifft:

Donautreuhand (Bauherrenvertreter) Malerbetrieb (Malerarbeiten)

(81) Mangel

Auf Wunsch des Eigentümers der Wohnung G11, 6.ST, li. wurde der Balkon wegen des Fliesenbelages besichtigt. Beim Abklopfen des Fliesenbelages konnte nachgewiesen werden, dass ein Teil der Fliesen hohl lag und sich abgelöst hat. Der Eigentümer konnte überzeugt werden, dass ein Entfernen der Fliesen und ein neues Abdichten des Bodens angebracht ist. Der Eigentümer lässt in Eigenregie die Fliesen abbrechen, die Flächen fräsen und spachteln und die Hohlkehle an den Wänden anbringen. die Abdichtung und Einstreuung übernimmt die WEG wie bei allen Balkonen.

Erstellt am: 13.07.2021 / Fälligkeit: 18.07.2021

(82) Mangel	Erstellt am: 13.07.2021 / Fälligkeit: 20.07.2021	
Haus G13, 3.St. links Fliesen auf Brüstungsabdeckung, hohl. Lassen sich teilweise mit der Hand lösen. Müssen entfernt werden einschl. der Abschlussleiste des Wandbelages, da die Fuge nicht abzudichten ist. Steinmosaik an Brüstung innen (kann bleiben), allerdings muss auf Kosten des Eigentümers eine Alechabdeckung angebracht werden, damit in die Fuge kein Wasser eintreten kann.		



Fliesen auf der Brüstungsabdeckung konnten mit der Hand gelöst werden.

(83) Informati	on
----------------	----

Ein Lieferproblem mit den Materialien spitzt sich zu. Die Fassadengrundfarbe kann nicht wie bisher ohne zeitverzöggerung angeliefert werden. Herr Köck wird sich mit der Lieferfirma STO um eine erträgliche Lieferfrist bis Mitte/Ende nächster Woche bemühen, damit es keine Verzögerungen gibt. Auch werden die benötigten Materialien zukünftig auf Lager bestellt, so weit dies vorhersehbar ist. Das gleiche Problem ist im Bereich der Balkonbeschichtigung zu erwarten, wobei durch die Vorräte der Fa. Kessler dies bisher aufgefangen werden konnte.

Erstellt am: 13.07.2021

Betrifft:

Malerbetrieb (Malerarbeiten)

Beschichtungen Kessler (Beschichtungen Balkone)

(84) Information

Vorabinfo für den Gerüstbauer: Die linken 3 Balkonreihen sollen und können voraussichtlich Ende nächster Woche umgesetzt werden.

Erstellt am: 13.07.2021 / Fälligkeit: 22.07.2021

Betrifft:

Gerüstbau Blumenstingl (Gerüstbau)