

Fassaden/Dachsan.-Waldschmidtstr.98+100 - Waldschmidtstr. 98, 94036 Passau

Baustellenbegehung, 05.05.2020

Datum: 05.05.2020, 16:00 Uhr Bauleiter: Leonhard Maier Wetter: 16 Grad, sonnig, trocken

Anwesende

Name	Firma (ggf.)	Gewerk / Funktion
Maier Leonhard	maier+maier architekten gmbh	Bauleitung

Baufortschritt

W100 Strassenseite ca. 30% eingerüstet W98 Gartenseite Fa. Köck/Malerarbeiten fertig gestellt



Gerüstbeginn W 100 - Strassenseite

Begehungsvermerke

(10) Information	Erstellt am: 16.04.2020 / Fälligkeit: 23.04.2020
An mehreren Balkonen sind Windschutzelemente in verschiedenen Ausführungen von den Eigentümern an Haus 100 und 102 angebracht worden. Hier benötigt die Bauleitung einer genauen Anweisung seitens der Hausverwaltung, wie damit zu verfahren ist (Streichen der Rahmenteile aus Holz? Mehraufwendungen, falls Balkonhölzer darunter verfault sind, für Abbau und Wiedermontage? Kostenträger?)	

(13) Information	Erstellt am: 28.04.2020 / Fälligkeit: 08.05.2020
Nach Fertigstellung der Spenglerarbeiten an der Gartenseite bitte auch gleich das Eingangsvordach durch Fa. Groiß erneuern wie bei W94	Betrifft: Spenglerei (Spengler)

(14) zu erledigen	Erstellt am: 05.05.2020 / Fälligkeit: 07.05.2020
Gerüst an Strassenseite W100 muß diese Woche fertig aufgebaut werden. Gerüst auf den Dächern W98 Gartenseite muß sofort abgebaut werden, damit die Spenglerarbeiten bei W98 abgeschlossen werden können an den darunterliegenden Dächern.	Betrifft: Malerbetrieb (Malerarbeiten)

(15) zu erledigen	Erstellt am: 06.05.2020 / Fälligkeit: 12.05.2020
Rolläden an der Gartenseite W98 sollten Anfang nächster Woche gereinigt werden. Gerüstabbau ab Mitte kommender Woche geplant.	Betrifft: Donautreuhand (Bauherrenvertreter)

(16) Mangel	Erstellt am: 05.05.2020 / Fälligkeit: 13.05.2020
Welche Firma kann die großen von den Mietern/Eigentümern ohne Genehmigung angebrachten Balkontrennwände abmontieren. Bitte um klare Anweisung dass und wer das erldeigen kann.	