

Færa upp

Mest notað af framleiðslustjóra

Verkefni

Yfirlit yfir öll verkefni — veldu verkefni til að sjá einingar, teikningar og skilaboð

Áshamar

Virk

Áshamar S2 - Hafnarfjörður (E2E Test)

Virk

Company A Project

Virk

Company B Project

Virk

Eddurell 6

Virk

Prufu Verkefni

Virk

Áshamar

GG-gaman

Stata  
Active

Henniliðing  
Áshamar 56

Upphafsdagur  
15.2.2026

Lýsing  
Framleiðsla á Filigran, svarlir, svalagangar og stigar

Einingar (3)

NAFN	TEGUND	STABA	FORGANGUR	HED	ADGERDIR
F(A)-1-1	Filigran	Steypt	0	1	<button>Picture</button>
F(A)-1-2	Filigran	Skipulagt	0	1	<button>Picture</button>
F(A)-1-3	Filigran	Skipulagt	0	1	<button>Picture</button>

Skjöl og teikningar (4)

Hlaða upp skjali

Skjöl verkefni

í framleiðslu tökum við bara eina mynd  
þarf að vera fljólegt fyrir framleiðslustjóra  
að ýtta á takka og taka mynd, og geta svo farið  
strax í næstu einingu og tekið mynd.

Stofna steypulotu

Veldu einingar til að steypa saman. Lotunúmer er sjálvþirk.

Steypuverksmiðja	Steypustyrkur	Hitastig (°C)
t.d. BM Vállá	t.d. C30/37	t.d. 12.5

Athugasemdir

Einingar (2 / 2 valdar)

Filigran (2)

Ahvætja allar

F(A)-1-4

F(A)-1-5

Heildarþyngd: 2,764.8 kg

Hættu við

Stofna lotu (2 einingar)

Mjög flott

bað á ekki hægt að klára þetta ferli fyrr en bað er komin mynd

Skjöl og teikningar (4)

Hlaða upp skjali

Skjöl verkefni