
【不具合内容と調査結果】 2024年03月25日(月)作成

スタッカーの製品束の一番上の帳票QRを無線リーダーで読込、運転画面データの判定が「未登録」から「OK」に変化したのにラベル印字されない不具合



有線のQRリーダーはキーボード入力と同じであり、QR読み込み時の最後に「改行」ボタン押下と同じ状態が発生する。 このタイミングで「キャンセル」ボタン付きの印字ダイアログが最前面に表示されていると「キャンセル」ボタンを 有線QRリーダーのQR読込で押してしまい、印字ジョブがキャンセルされていた。

【対応策】

印字ダイアログを非表示とする。