
【ラベル印字不良の対応】 2024年08月07日(水)作成

## 1. ラベル印字不良

スタッカー部に投入された製品束のQR読み取り時に下記のシステムエラーが発生しラベル印字されない現象が稀に発生する。



## 2. 対応策

操作が正しく終了しているのにも関わらず発生しているのと、これ以上の原因究明が難しいために下記の対処療法的対応を行う。

- (1)上記エラー発生時は、システムエラー表示せずに操作口グに書き込むのみとする。
- (2)運転画面の判定を「未印刷」とする。
  - ※現状は処理は正しく終了している為に「OK」となっている。

運動画面													
		運転画面(ふくおか)								2024年08月07日(水) 11:48:55			
	組合員番号		14088725	0.0						生産数:843/2	20,538 (NG:	0)	
				QR				出荷ラベル印字モード		生産ログ読取状況	16974854	閉じる	
	No	企画	生協名(コード)	デポ名(コード)		コース	コース連番	デポ連番	組合員	בול" (FROM <b>-</b> TO	) 判定	束数	
	000001	04	ふくおか(01)	福岡東(25	5)	F-9-9	1/1	1/88	18513	340 - 0068034	l6 OK	36	
	000002	04	ふくおか(01)	福岡東(25	5)	F-6-9	1/1	2/88	17610	325 - 1716768	35 OK	34	
	000003	04	ふくおか(01)	福岡東(25	5)	F-6-6	1/1	3/88	10329	451 - 1408872	25 未印字	29	

- (3)判定が「OK」ではないので再度、QR読込を行うとラベル印字が出来る様になる。
  - ※現状は判定が「OK」となっているQRの再印字処理は出来ない。