
3 LİNKLİ ROBOT KONTROLÜ


Projenin Amacı:

Üç serbestlik noktasına sahip robot kolun ileri kinematik denklemler yardımıyla girilen joint açı değerlerine göre çalışmasını simüle etmek. Şekilde programin arayüzü görülmektedir.




Projenin Çalıştırılması:


1. Dosyaları şekildeki gibi aynı dizine indirin



2. Dört dosyayı seçip matlab'da açın



- 3. Matlab'da robotik.m dosyasını çalıştırın
- 4. Açılan arayüzden robot kol joint açılarını girerek robot kol simülasyonunu gerçekleştirebilirsiniz.




- 5. Arayüzde bulunan slider butonlarını kaydırarak veya direk değer girerek edit text'teki sayı değerlerini değiştirebilirsiniz.
- 6. Ekle butonuna tıklayarak edit text değerlerini joint açısı olarak kaydederiz.
- 7. Son olarak çiz butonu ile girilen açı değerlerine göre robot kol linkleri çizilmiş olur
- 8. Temizle butonu ile atanan bütün değerler sıfırlanır
- 9. Kapat butonu ile program kapatılır

Dönme Matrisi:

Doğrusal cebirde bir dönme matrisi, Öklid uzayında bir dönüş gerçekleştirmek için kullanılan matristir. Örneğin, iki boyutlu x-y kartezyen düzlemi içerisinde yer alan noktaları koordinat sisteminin orijini etrafında bir θ açısıyla saat yönünün tersine döndürmek için aşağıdaki gibi bir matris kullanılır.

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

Dönme işleminden sonraki koordinat noktası (x, y)'den (x', y') konumuna gelmektedir.



Bir vektörün açısı θ üzerinden saatin ters yönünde döndürülmektedir.

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$x' = x \cos \theta - y \sin \theta$$
$$y' = x \sin \theta + y \cos \theta$$

Dönme Matrisi Uygulaması:Benzer şekilde üç boyutlu xyz koordinat sistemindeki dönüş hareketi içinde bir dönme matrisi tanımlayabiliriz. Koordinat sistemi eksenlerinden birinin (x, y veya z) etrafındaki dönüşe temel dönüşüm matrisi denir. Aşağıdaki üç temel döndürme matrisi, x, y veya z ekseni etrafında θ açısı ile bir vektörü döndürür.


$$R_x(heta) = egin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \ 0 & \cos heta & -\sin heta \ 0 & \sin heta & \cos heta \end{bmatrix}$$

$$R_y(heta) = egin{bmatrix} \cos heta & 0 & \sin heta \ 0 & 1 & 0 \ -\sin heta & 0 & \cos heta \end{bmatrix}$$

$$R_z(heta) = egin{bmatrix} \cos heta & -\sin heta & 0 \ \sin heta & \cos heta & 0 \ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Örneğin x ekseni ile hizalanmış bir vektörü y-eksenine doğru döndürmek için Rz (z ekseninde 90 derecelik dönüş) yapmamız gereklidir. Yani (1,0,0) vektörünü Rz yani z ekseninde 90 derece döndürürsek aşağıdaki gibi bir matris elde ederiz.

$$R_z(90^\circ)egin{bmatrix} 1\ 0\ 0\ \end{bmatrix} = egin{bmatrix} \cos 90^\circ & -\sin 90^\circ & 0\ \sin 90^\circ & \cos 90^\circ & 0\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} egin{bmatrix} 1\ 0\ 0\ \end{bmatrix} = egin{bmatrix} 0 & -1 & 0\ 1 & 0 & 0\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} egin{bmatrix} 1\ 0\ 0\ \end{bmatrix} = egin{bmatrix} 0\ 1\ 0\ \end{bmatrix}$$



Z Ekseni etrafında [1,0,0] vektörünün dönüşü

Robotik Ders Ödevi 131222041 Zehra Müjgan AZCAN 141202119 Levent AKKURT