Diop Hayindé 1R3

RAPPORT DE STAGE N°1

21 Novembre - 16 Décembre



Lycée Profesionnel Gustave Férrier

7 Rue des Écluses Saint-Martin, 75010 Paris

Présentation de l'entreprise


Nom de l'entreprise : Save.co

Numéro de téléphone : 01 88 48 10 23


Adresse: 114 rue Ordonnaire, 75018

Numéro de SIRET : 552 091 795 00492

Situation géographique :



Organigrame de l'entreprise



	Installation	Mise en service	Maintenance	Conseils/Organ isation	Type de matériels
Téléphonie filaire et/ou mobile	X		X		X
Vidéo surveillance					
Mise en réseaux					
Fibre optique					
Logiciels					
PC/PC portable	X				X
AUTRES					

Etude de cas:

J'ai choisi comme étude de cas la maintenance d'un ordinateur. Je l'ai choisi car cette expérience a était pour moi l'activité la plus intéressent et la plus autonome que j'ai réaliser durant ce stage.

Problématique : l'arrière du téléphone (iphone X) du client est endommagé.

Solution:

materiel:

arrière iPhone X neuf décapeur thermique tige en métal lame en metale colle pour téléphone

Etape de travail:

Etape 1:

J'éteins le téléphone et le met de coter

Etape 2:

Je vais dans l'inventaire afin de de me procuré un arrière d'iphone X

Etape 3:

J'allume le decapeur thermique et le prepare



Etape 4:

Je pose le téléphone sur le décapeur thermique et attend que la colle fonde (10 - 15 minutes)

Etape 5:

une fois le temps écouler et la colle fondu je retire le téléphone et utilise deux tige en metal pour soulever et retirer l'arrière :

Etape 6:

une fois l'arriere endomager retirer, avec une lame je retire les residues de colle qu'il reste.



Etape 7:

je met de la colle pour téléphone sur les bords du téléphone et viens y poser l'arrière neuf préparer au préalable te laisse sécher.

