

٤-٥- المواد الكيميائية غير المؤتلفة (المواد الكيميائية والمواد المتنافرة معها)

المادة	المواد المتنافرة معها
حمض الخل	حمض الكروميك، حمض النيتريك، المركبات المحتوية على الهيدروكسيل، الإيثيلين جليكول، حمض فوق الكلور، فوق الأكاسيد، البرمنجنات.
الأسيتون	خلاط حمض النيتريك، والكبريت المركزين.
الأسيتلين	الكلور، البروم، النحاس، الفضة، الزئبق
المعادن القلوية والقلوية الترابية مثل الصوديوم و البوتاسيوم والليثيوم والمنجنيز والكالسيوم ومسحوق الألومنيوم.	غاز أول أكسيد الكربون، رباعي كلوريد الكربون، و الهيدروكربونات المكسورة الأخرى، الماء(يمنع استخدام الماء أو الرغوة في إطفاء حرائق هذه المعادن، وينبغي توفر طفايات البودرة الجافة أو الرمل الجاف لاستخدامها).
غاز الأمونيا اللامائي	الزئبق، الكلور، تحت كلوريت الكالسيوم، اليود، البروم، و فلوريد الهيدروجين.
نترات الأمونيوم	الأحماض، مساحيق المعادن، السوائل اللهبية، الكلورات، النتريت، الكبريت، المركبات العضوية أو المحروقات.
الأنيلين	حمض النيتريك، فوق أكسيد الهيدروجين، غاز الأمونيا، الأسيتلين، البيوتاديينين.
البروم	البيوتان والغازات الهيدروكربونية الأخرى، كربيد الصوديوم، التربينتين، البنزين، وبرادة الفلزات شديدة النعومة (المساحيق).
أكسيد الكالسيوم	الماء.
الكربون النشط	تحت كلوريت الكالسيوم.
الكلورات.	أملاح الأمونيوم الأحماض، مساحيق الفلزات، الكبريت، المركبات العضوية أو المحروقات شديدة النعومة.
حمض الكروميك وثلاثي أكسيد الكروم.	حمض الخل، النفثالين، الجليسرين، التربينتين، الكحول والسوائل اللهبية الأخرى.
الكلور	النشادر، الأسيتلين، البيوتاديينين، البيوتان، وغازات النفط الأخرى، الهيدروجين، كربيد الصوديوم، التربينتين، ومساحيق الفلزات.
ثنائي أكسيد الكلور	النشادر، الميثان، الفوسفين، كبريتيد الهيدروجين.
النحاس	الأسيتلين، فوق أكسيد الهيدروجين.
الفلور	يعزل عن جميع المواد.
المواد الهيدروكربونية "البنزين، البيوتان، البروبان، الجازولين، التربينتين. إلخ".	الفلور، الكلور، حمض الكروميك، فوق الأكاسيد.
حمض الهيدروسيانيك	حمض النيتريك، القلويات.

المادة	المواد المتنافرة معها
فوق أكسيد الهيدروجين	النحاس، الكروم، الحديد، أغلب الفلزات أو أملاحها، أي سائل لهوب، المواد القابلة للاحتراق، الأنيلين، نيترو الميثان.
كبريتيد الهيدروجين	حمض النيتريك المدخن، الغازات المؤكسدة
اليود	الأسيتيلين، النشادر " المائي أو اللامائي".
الزئبق	الأسيتيلين، حمض الفلورمينيك، النشادر.
حمض النيتريك	حمض الخل، الأسيتون، الكحول، الأنيلين، حمض الكروميك، حمض الهيدروسيانيك، كبريتيد الهيدروجين، السوائل اللهبية، الغازات اللهبية والمواد القابلة للنترجة.
نيترو البرافينات	الأسس (القواعد) اللاعضوية، الأمينات.
حمض الأوكساليك	الفضة، الزئبق
الأوكسجين	الزيوت، الشحوم، الهيدروجين، السوائل اللهبية، الأجسام الصلبة، الغازات.
حمض فوق الكلوريك	بلا ماء حمض الخل، البيزموث و خلائطه، الكحول، الورق، الخشب، الشحم، الزيوت.
فوق الأكاسيد العضوية.	الحموض " العضوية أو الغير عضوية" حيث يجب تجنب الاحتكاك، مع التخزين في مكان بارد.
الفسفور " الأبيض"	الهواء، الأكسجين.
فوق كلورات البوتاسيوم	الحموض.
برمنجنات البوتاسيوم	الجليسرين، الإيثيلين جليكول، البنز الدهيد، حمض الكبريت.
الفضة	الأسيتيلين، حمض الأوكساليك، حمض الطرطريك، حمض الفولمينيك، مركبات الأمونيوم.
الصوديوم	الماء والرطوبة، رباعي كلوريد الكربون، وثاني أكسيد الكربون.
نيتريت الصوديوم	نترات الأمونيوم، أملاح الأمونيوم الأخرى.
فوق أكسيد الصوديوم	أي مادة قابلة للاكسدة مثل: الإيثانول، والميثانول، حمض الخل الثلجي، بلا ماء الخل، البنز الدهيد، ثنائي كبريتيد الكربون، الجليسرول، الإيثيلين جليكول، خلات الإيثيل، خلات الميثيل، الفيوورفورال.
حمض الكبريت	الكلورات ، فوق الكلورات، البرمنجات.
حمض فلوريد الهيدروجين اللامائي	حمض النيتريك ، الفلويات .

٤-٦- تصنيف بعض المواد الكيميائية بمختبرات المراحل الدراسية

م	المادة	الصيغة الكيميائية	نوع الخطر
١	صوديوم	Na	مشتعل/ حارق
٢	نترات صوديوم	NaNO ₃	مشتعل/ مهيج
٣	فوق كبريتات الأمونيوم	(NH ₄) ₂ S ₂ O ₈	مشتعل/ مهيج
٤	نترات الأمونيوم	NH ₄ NO ₃	مشتعل
٥	نترات البوتاسيوم	KNO ₃	مشتعل/ سام
٦	برمنجنات البوتاسيوم	KMnO ₄	مشتعل/ مهيج
٧	كلورات بوتاسيوم	KClO ₃	مشتعل/ مهيج
٨	كالسيوم	Ca	مشتعل
٩	كربيد كالسيوم	CaC ₂	مشتعل
١٠	مغنسيوم	Mg	مشتعل
١١	الومينيوم (برادة)	Al	مشتعل
١٢	خارصين (برادة)	Zn	مشتعل
١٣	نترات الفضة	AgNO ₃	مشتعل/ حارقة
١٤	بنتان	C ₅ H ₁₂	مشتعل
١٥	هكسان	C ₆ H ₁₄	مشتعل/ مهيج
١٦	كحول إيثيلي	C ₂ H ₅ OH	مشتعل
١٧	ايثر إيثيلي	(C ₂ H ₅) ₂ O	مشتعل
١٨	أسيتون	CH ₃ COCH ₃	مشتعل
١٩	غول بيوتيل ثالثي	(CH ₃) ₃ COH	مشتعل/ مهيج
٢٠	حالات الإيثيل	CH ₃ COOC ₂ H ₅	مشتعل
٢١	البترين	C ₆ H ₆	مشتعل/ سام
٢٢	ثنائي كبريتيد الكربون	CS ₂	مشتعل/ سام
٢٣	هيدروكسيد الصوديوم	NaOH	حارقة/ كاوية
٢٤	بيكبريتات الصوديوم	NaHSO ₄	حارقة/ كاوية
٢٥	كبريتيد الأمونيوم	(NH ₄) ₂ S	حارقة/ كاوية
٢٦	هيدروكسيد البوتاسيوم	KOH	حارقة/ كاوية
٢٧	كلوريد اليود	ICI	حارقة/ كاوية/ سام
٢٨	أكسيد كالسيوم	CaO	حارقة/ كاوية
٢٩	كلوريد الألومينيوم	AlCl ₃	حارقة/ كاوية

م	المادة	الصيغة الكيميائية	نوع الخطر
٣٠	حمض الكبريت	H_2SO_4	حارقة/ كاوية
٣١	حمض الهيدروكلوريك	HCl	حارقة/ كاوية
٣٢	حمض النيتروجين	HNO_3	حارقة/ كاوية
٣٣	حمض الخل	CH_3COOH	حارقة/ كاوية
٣٤	فوق أكسيد الهيدروجين	H_2O_2	حارقة/ كاوية
٣٥	البروم	Br	حارقة/ كاوية
٣٦	سيانيد البوتاسيوم	KCN	سام
٣٧	زئبق	Hg	سام
٣٨	أكسيد الزئبق	HgO	سام
٣٩	كلوريد الزئبق ١	Hg_2Cl_2	سام
٤٠	نترات الزئبق ١	$Hg_2(NO_3)_2$	سام
٤١	أنيلين	$C_6H_5NH_2$	سام
٤٢	فورمالدهايد	$HCHO$	سام
٤٣	كحول ميثيلي	CH_3OH	مشتعل/ سام
٤٤	فينول	C_6H_5OH	سام
٤٥	محلول ميلون	-	سام
٤٦	رابع كلوريد الكربون	CCl_4	سام
٤٧	فلوريد البوتاسيوم	KF	سام
٤٨	كربونات الصوديوم	Na_2CO_3	ضار ومهيج
٤٩	نترات الصوديوم	$NaNO_3$	ضار ومهيج
٥٠	ثيوسيانات الصوديوم	$NaSCN$	ضار ومهيج
٥١	كلوريد الأمونيوم	NH_4Cl	ضار ومهيج
٥٢	أكسالات الأمونيوم	$(NH_4)_2C_2O_4$	ضار ومهيج
٥٣	كلوريد الكوبالت	$CoCl_2$	ضار ومهيج
٥٤	كلوريد الباريوم	$BaCl_2$	ضار ومهيج
٥٥	كلوريد النيكل	$NiCl_2$	ضار ومهيج
٥٦	هيدروكسيد الباريوم	$Ba(OH)_2$	ضار ومهيج
٥٧	كرومات البوتاسيوم	K_2CrO_4	ضار ومهيج
٥٨	ثنائي كرومات البوتاسيوم	$K_2Cr_2O_7$	ضار ومهيج
٥٩	ثيوسيانات البوتاسيوم	$KSCN$	ضار ومهيج
٦٠	كلوريد كالسيوم	$CaCl_2$	ضار ومهيج

م	المادة	الصيغة الكيميائية	نوع الخطر
٦١	نترات الرصاص	$Pb(NO_3)_2$	ضار ومهيج
٦٢	ثاني أكسيد الرصاص	PbO_2	ضار ومهيج
٦٣	نترات الخارصين	$Zn(NO_3)_2$	ضار ومهيج
٦٤	كبريتات الحديد II	$FeSO_4$	ضار ومهيج
٦٥	نترات الحديد III	$Fe(NO_3)_3$	ضار ومهيج
٦٦	كلوريد الحديد III	$FeCl_3$	ضار ومهيج
٦٧	نترات النحاس II	$Cu(NO_3)_2$	ضار ومهيج
٦٨	ثاني أكسيد المنغنيز	MnO_2	ضار ومهيج
٦٩	حمض الساليسليك	HOC_6H_4COOH	ضار ومهيج
٧٠	أزرق الميثيلين	-	ضار ومهيج
٧١	أكسيد الرصاص	PbO	ضار ومهيج
٧٢	خلات الرصاص	$Pb(CH_3COO)_2$	ضار ومهيج
٧٣	اليود (صلب)	I	ضار ومهيج
٧٤	الزايلين	$C_6H_4(CH_3)_2$	ضار ومهيج
٧٥	بيرو جالول	-	ضار ومهيج
