
(a) MAE (percentage points)
(b) RMSE (percentage points)
Extra Trees
Layer mean
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
AC base
Binder
Wearing