
Calibration pulse turn-on height [VFAT2 units]
Charge [fC]
Threshold [VFAT2 units]
0
50
100
150
200
250
20
40
60
80
100
120
140
160
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9