

แผนการซ่อมบำรุง

สายทาง : เฉลิมมหานคร ช่วงที่ 1 - 2 (ดินแดง - บางนา)

ปี : 2556ประเภทงบประมาณ : เต็มงบ

จำนวนเงินทั้งหมดที่ใช้ ในปี 2556 : 50.022915 ล้านบาท

ลำดับที่	กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	ทิศทาง	ช่องจราจร	ลักษณะการซ่อม	ราคา(ลบ.)	NPV
1	11+405	11+410	ขาเข้า	ซ้าย	RP04: 4 cm Replacement	0.007	12.00
2	9+917	9+922	ขาเข้า	ซ้าย	RP08: 8 cm Replacement	0.009	18.10
3	6+000	7+000	ขาออก	ขวา	RP08: 8 cm Replacement	1.875	3.72
4	6+000	7+000	ขาออก	กลาง	RP08: 8 cm Replacement	1.875	3.66
5	5+500	6+500	ขาออก	ซ้าย	RP08: 8 cm Replacement	1.875	3.45
6	0+000	1+000	ขาเข้า	กลาง	RP08: 8 cm Replacement	1.875	3.07
7	6+500	7+500	ขาออก	ซ้าย	RP08: 8 cm Replacement	1.875	2.98
8	3+000	4+000	ขาออก	ขวา	RP08: 8 cm Replacement	1.875	2.96
9	3+000	4+000	ขาออก	กลาง	RP08: 8 cm Replacement	1.875	2.90
10	7+000	8+000	ขาออก	ขวา	RP08: 8 cm Replacement	1.875	2.74
11	7+000	8+000	ขาออก	กลาง	RP08: 8 cm Replacement	1.875	2.68
12	10+500	11+500	ขาออก	ซ้าย	RP08: 8 cm Replacement	1.875	2.50
13	2+500	3+500	ขาออก	ซ้าย	RP08: 8 cm Replacement	1.875	2.47
14	1+000	2+000	ขาเข้า	ซ้าย	RP08: 8 cm Replacement	1.875	2.31
15	11+000	12+000	ขาออก	ขวา	RP08: 8 cm Replacement	1.875	2.27
16	15+000	15+670	ขาออก	ขวา	RP08: 8 cm Replacement	1.256	2.25
17	1+000	2+000	ขาเข้า	กลาง	RP08: 8 cm Replacement	1.875	2.21
18	5+000	6+000	ขาออก	ขวา	RP08: 8 cm Replacement	1.875	2.21
19	1+000	2+000	ขาเข้า	ขวา	RP08: 8 cm Replacement	1.875	2.19
20	5+000	6+000	ขาออก	กลาง	RP08: 8 cm Replacement	1.875	2.17
21	9+000	10+000	ขาออก	ขวา	RP08: 8 cm Replacement	1.875	2.17
22	11+000	12+000	ขาออก	กลาง	RP08: 8 cm Replacement	1.875	2.17
23	13+000	14+000	ขาเข้า	ขวา	RP08: 8 cm Replacement	1.875	2.13
24	13+000	14+000	ขาเข้า	กลาง	RP08: 8 cm Replacement	1.875	2.13



การทางพิเศษแห่งประเทศไทย Expressway Authority of Thailand

ลำดับที่	กม.เริ่มต้น	กม.สิ้นสุด	ทิศทาง	ช่องจราจร	ลักษณะการซ่อม	ราคา(ลบ.)	NPV
25	2+000	3+000	ขาออก	ขวา	RP08: 8 cm Replacement	1.875	2.12
26	2+000	3+000	ขาออก	กลาง	RP08: 8 cm Replacement	1.875	2.09
27	3+500	4+500	ขาออก	ซ้าย	RP08: 8 cm Replacement	1.875	2.08
28	12+000	13+000	ขาเข้า	กลาง	RP08: 8 cm Replacement	1.875	2.05
29	8+500	9+500	ขาออก	ซ้าย	RP08: 8 cm Replacement	1.875	1.98