MSA Blatt 6

Adem Khachnaoui, Hechem Selmi, Stefan Kussmaul

Aufgabe 11

Minimal kritische Mengen für den Drucktank:

- { fk2 }
- { fs1, fs }
- { fk1, fs }
- { ft, fs }

Aufgabe 12

```
P(H) \le P(fk2) + P(fs1) P(fs) + P(fk1)P(fs) + P(ft)P(fs)
= 3. 10<sup>-5</sup> + 3. 10<sup>-5</sup> x 1. 10<sup>-4</sup> + 3. 10<sup>-5</sup> x 1. 10<sup>-4</sup> + 1. 10<sup>-4</sup> x 1. 10<sup>-4</sup>
\approx 3. 10^{-5}
```

Aufgabe 14

In einem ersten Versuch (Siehe Datei drucktank.prism) haben wir das System so modelliert, dass die Störungen in jedem Schritt passieren können. Mit dieser Modellierung konvergiert die Hazard-Wahrscheinlichkeit zu 1 als wir die Anzahl an Schritte in dem Bounded-Until inkrementieren.

Der Grund dafür ist, dass wenn man unendlich Lange das System laufen lässt, dann wird der Hazard-freie Ablauf immer mit geringeren Wahrscheinlichkeit Auftreten.

Um dieses Problem zu lösen, haben wir in einem zweiten Versuch (siehe Datei drucktank-fixed.prism) die Modellierung so geändert, dass die Störungen nur noch am Anfang auftreten können. Damit nähert das Ergebnis der berechnete Wert aus Aufgabe 12. Unser Modell ergibt eine Wahrscheinlichkeit von 3.10⁻⁴