

Con autorizacion: Ing. Adolfo Martha Polanco

Sucursal El Fuerte.

10/Abril/2021

Matriz
Calle 42 No. 2815
Col. Pacifico
C.P. 31020 Tel.
6144169279

Sucursal 56
Calle 56 No. 4005
Col. Rosario
C.P. 31030 Tel.
6144118274

Sucursal Cahuisori
Calle Carretera
Chih. Hermosillo
No. 5 Col.
Cahuisori, Ocampo
C.P. Tel.
6354573131

Sucursal El Fuerte.
Calle Emiliano
Zapata, El Fuerte,
Sinaloa No. . Col.
Emiliano
C.P. Tel.

Sucursal Cd.
Juarez
Calle Av. Reforma y
Plan de Ayala No.
1161 Col. El
Barreal
C.P. Tel.
6561728325

Sucursal Hermosillo
Calle Heroes de
Nacozari No. 62
Col. Col. Modelo
C.P. Tel.

SOLICITA: Orlando Soto

PRIORIDAD alto

Por el motivo:

HR-405 Bancomer 4152 3136 9222 8013 Fernando Perez Duarte

MATERIAL	CANTIDAD	P/U	SUBTOTAL	IVA	IMPORTE
Material: reparacion de base de eje de hy rail Proveedor: Taller, Dir. , Tel.	1 Servicio	\$1,293.10	\$1,293.10	\$206.90	\$1,500.00
Total					\$1,500.00