

Con autorizacion: Ing. Eber Martha**Sucursal 56****08/Mayo/2021**

Matriz
Calle 42 No. 2815
Col. Pacifico
C.P. 31020 Tel.
6144169279

Sucursal 56
Calle 56 No. 4005
Col. Rosario
C.P. 31030 Tel.
6144118274

Sucursal Cahuisori
Calle Carretera
Chih. Hermosillo
No. 5 Col.
Cahuisori, Ocampo
C.P. Tel.
6354573131

Sucursal El Fuerte.
Calle Emiliano
Zapata, El Fuerte,
Sinaloa No. . Col.
Emiliano
C.P. Tel.

Sucursal Cd.
Juarez
Calle Av. Reforma y
Plan de Ayala No.
1161 Col. El
Barreal
C.P. Tel.
6561728325

Sucursal Hermosillo
Calle Heroes de
Nacozari No. 62
Col. Col. Modelo
C.P. Tel.

SOLICITA: Eduardo Yañez**PRIORIDAD** alto**Por el motivo:**

HR-616 HR-683

MATERIAL	CANTIDAD	P/U	SUBTOTAL	IVA	IMPORTE
Material: reparacion de candados para hy rail trasero Proveedor: Taller, Dir. , Tel.	1 pza	\$400.00	\$400.00	\$0	\$400.00
Material: soldadura en chasis HR-683 Proveedor: Taller, Dir. , Tel.	1 pza	\$500.00	\$500.00	\$0	\$500.00
Material: comision Proveedor: banco, Dir. , Tel.	1 servicio	\$35.00	\$35.00	\$0	\$35.00
Total					\$935.00