


SISTEMA DE ENERGIA Y CARGA




SENSORES




CONEXIONES AL ESP32 NODEMCU-32S



TITLE: ENTREGABLE 8 GRUPO 2		REV: 1.0
	Company: UPCH - PUCP	Sheet: 1/1
	Date: 2026-10-25	Drawn By: Héctor Bonilla, Jahaira Castro



TITLE: ENTREGABLE 8 GRUPO 2		REV: 1.0
PUCP	Company: UPCH - PUCP	Sheet: 1/1
	Date: 2026-10-25	Drawn By: Héctor Bonilla, Jahaira Castro


Inicio
Inspeccionar la piel y encender el módulo de monitoreo
Autochequeo de batería y sensores (FSR, temperatura y humedad)
¿Sistema operativo?
No
Alertar y revisar batería o sensores
Sí
Colocar la pierna en el revestimiento y posicionar el pie en la plataforma
Ajustar compresión con dial, correas y banda proximal
¿Colocación y ajuste correctos?
No
Sí
Iniciar marcha con la órtesis
Durante la marcha: descarga de cargas, estabilidad tibial y compensación de 8 cm
Medir presión plantar (FSR), temperatura y humedad
¿Presión plantar dentro del rango establecido?
No
Alerta roja: detener marcha y reajustar órtesis
Sí
¿Temperatura y humedad dentro del rango?
No
Alerta ámbar: detener marcha, retirar órtesis e inspeccionar piel
Sí
Registrar datos y transmitir por BLE (si hay conexión)
¿Continuar caminando?
No
Detener marcha, liberar cierre y retirar órtesis
Sí
Apagar módulo, limpiar y cargar batería
Fin