

**INSTRUKTIONER FÖR TILLÄMPNING
AV ENTREPRENADBESIKTNING I DALUX FIELD**
*Upprättade av SBRs Entreprenadgrupp
Mars 2022*



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRORD.....	3
INLEDANDE INSTRUKTION	4
REGISTRERING AV BESIKTNINGSANMÄRKNINGAR	5
ALTERNATIV TILL ATT MARKERA PÅ RITNING:	8
EXPORTERA BESIKTNINGSANMÄRKNINGAR TILL LISTA.....	9
UPPRÄTTA BESIKTNINGSUTLÅTANDE.....	12
INSTRUKTION TILL PROJEKTADMINISTRATÖR.....	14

FÖRORD

Styrelsen för SBRs Entreprenadbesiktningsgrupp, har uppdragit mig, Tomas Thulin, att upprätta mallar, för hur entreprenadbesiktning ska dokumenteras i systemet Dalux Field så att vi får ett gemensamt arbetssätt och så att formalia enligt AB 04 och ABT 06 tillämpas på ett korrekt sätt.

Dalux har tillhandahållit en licens för SBR, där vi nu har upprättat och testat mallarna. SBRs Entreprenadbesiktningsgrupp erbjuder nu för medlemmar inom gruppen att få ta del av dessa mallar, genom att vi från styrelsen (för närvarande jag Tomas Thulin) exporterar mallarna till aktuellt projekt.

Tjänsten Dalux Field tillhandahålls genom att entreprenören har licens för det aktuella projektet, där besiktningsorganisationen inbjuds som användare.

App för Dalux Field finns till iOS och Android.

Länk till hemsidan; <https://www.dalux.com/sv/>

Länk till appen i App-store; <https://itunes.apple.com/se/app/dalux-field/id504561520>

Länk till appen i Google play; https://play.google.com/store/apps/details?id=air.dk.dalux.daluxqa&hl=en_US

Det finns också en App för Dalux Build Windows App på Dalux hemsida.

Dalux Box finns också som modul för att hantera handlingar, dvs projektplats för handlingshantering.

Detta dokument är instruktioner till användarna, av dessa mallar, dvs besiktningsman med biträdande besiktningsmän i projektet. Det rekommenderas starkt att läsa igenom denna instruktion och att ha den till hands vid första besiktningsstillfället, så det blir rätt från början.

Avslutningsvis ges vägledning till projektadministratören för projektet.

I detta dokument används begreppet "Besiktningsanmärkning" som sammanfattande begrepp för vad AB 04 och ABT 06 benämner fel, bristfällighet, anmärkningar och förhållande.

Tomas Thulin

Av RISE certifierad besiktningsman

Certifikat nr: 0197/04

medlem i SBR:s entreprenadbesiktningsgrupp

INLEDANDE INSTRUKTION

För att registrera besiktningsanmärkningar är det bäst att använda App, antingen iOS, (Ipad, Iphone) eller på Android (Samsung mfl).

Det går att registrera besiktningsanmärkningar via att använda webbläsaren i såväl PC som Mac, men hantering med att lägga in foton i samband med att registrera anmärkningen fungerar då inte. Det finns också en App för PC, som gör att grafiken fungerar bättre i 3D. App för PC är dock ingen skillnad för att registrerar fel, då även den saknar möjlighet att lägga in foton på ett enkelt sätt.

Via dators webbläsare jobbar Du lättast när Du ska upprätta utlåtande, se fel i förteckning, se på ritningar var fel är markerade osv.

Besiktningsanmärkningar läggs upp i Dalux-Field som "Uppgifter" genom att klicka på ritning (antingen på planritning eller på 3D) vid läge för anmärkningen eller i web-läsaren under uppgifter klicka på **+ Ny**.


Den uppgift Ni får upp efter klicka på plus är (BES) Besiktning. Här kan finnas andra typer av uppgifter såsom "Avvikelse", "Fråga/svar", "Skyddsrand" ed. Administratören för projektet styr vilken behörighet respektive användare har i projektet, så sannolikt får Du som är besiktningsman eller biträdande besiktningsman, endast upp uppgiftstyp (BES) Besiktning.

(BES) Besiktning är gemensamt formulär för uppgift för alla fackområden. Mallen är upprättad av SBR Entreprenadbesiktningsgrupp och är importerad i projektet.


Besiktningsutlåtande upprättas på traditionellt sätt enligt SBRs mallar. Skillnaden är enbart under rubrik 13-17, 23 där felen exporteras från Dalux Field som excelfil och läggs in i word-dokumentet.

Att registrera besiktningsanmärkning som uppgift i Dalux Field redovisas under rubriken REGISTRERING AV BESIKTNINGSANMÄRKNINGAR.

Att upprätta besiktningsutlåtande med uppgifter exporterade från Dalux Field, redovisas under rubriken UPPRÄTTA BESIKTNINGSUTLÅTANDE.



REGISTRERING AV BESIKTINGSANMÄRKNINGAR



Ta upp aktuell ritning under Platser i Dalux Field. Zoma in aktuellt rum. I denna vy ser Du tidigare besiktningsanmärkningar. Du kan selektera ut under "tratten" vid Uppgifter arbetsflöden / fackområden Du vill se.

Markera genom att klicka/peka på ritningen. Den gröna pricken visar var Du klicka och rummet blir grönfärgat och rumsbenämning o nummer redovisas*).

Klicka **+ Ny registrering**

Vid klick **+ Ny registrering** kommer denna vy upp som redovisar användarens behöriga uppgiftstyper. Du väljer (BES) Besiktning. BES står för besiktning och är inledande beteckning för Memo-nummer. Systemet ger fortlöpande nummer för besiktningsanmärkningar gemensamt för alla fackområden.

*) Rumsbenämning och rumsnummer registreras utan att Du behöver skriva det, under förutsättning att ritningarna är upplagda med indelning för vardera rum (rum inlagda som "spaces"). Om rummet blir markerat (grön färg) som ovan i bild 2, när Du pekar på ritningen i ett rum, så är ritning upplagd så att den informationen kommer med.


"Ta foto" – klicka o lägg till foto. Du kan markera på fotot med pil eller t.e.x ringa in felet. Bifoga fil kan ex användas av E för egenkontroller, provningar od.

Ämne ska fyllas i, och det ska vara littera för besiktning ex "BYGG FB6". Du kan klicka på spara så behålls det för användning till kommande uppgifter.

Här anges info om SBR-mallen – klicka på "i" för att läsa Hjälpdokument.

Typ av besiktning är obligatoriskt att ange. Förvalt är Förbesiktning, vilket kan ändras av Administratören i vissa skeden i projektet

Beteckning är obligatoriskt att ange. Förvalt är E, Ange E, B, S, U, N, A eller Notering.



Klicka på Papperssvalan när allt är inskrivet o klart för att registrera. Om Du vill ha möjlighet att redigera först, klicka på tre punkterna och spara som utkast.


Ansvarig ska fyllas i. För E-fel anges entreprenören. För övriga B,S,U,N,A anges Best/Entr. Vem som är ansvarig för uppgiften kan variera i olika projekt. Normalt sker tilldelning till GE som vidarebefordrar till UE.

Plats genereras automatiskt när Du har klickat på ritning. Även rumsnummer och benämning redovisas, under förutsättning att ritningarna är upplagda med denna funktion.


"Plats-komplettering" kan användas för angivelse av ex apparatskåp, luftbehandlingsaggregat nr, alternativt ALLMÄNT.

"Yrkesgrupp" är frivillig uppgift, och läggs in om parterna är överens om det, med uppgift från entreprenören. Administratör för projektet kan ändra så det blir projekthanpassat.

Beskrivning är ett obligatoriskt fält, där Du ska beskriva felet /bristfälligheten, anmärkningen. När alla uppgifter är ifyllda, klicka då på papperssvalan högst upp till höger för att registrera besiktningsanmärkningen. Alternativt spara som utkast.



Exempel på ifylld uppgift.




Exempel på ifylld uppgift, nedre del



Istället för att klicka på + Ny kan Du klicka på 3D och får då upp tredimensionell vy och Du kan peka på bygg- installationsdelen som felet berör. Denna bild registreras sedan i uppgiften.

Kuben med diagonalt streck till höger om +Ny innebär att Du kan titta bakom bygg-installationsdel i vyn, ex användbart om man vill se vad som finns ovan undertak.



ALTERNATIV TILL ATT MARKERA PÅ RITNING:

Istället för att gå via Platser och markera på ritning, så kan Du från mappen UPPGIFTER – klicka på + och lägg upp felet utan att markera plats på ritning för att exempelvis lägga upp ett **ALLMÄNT** fel.


Klicka på + för ny uppgift

I Ny uppgift skrivs in allt som tidigare redovisats, med undantag för att Plats nu är tomt fält. Komplettera under "Plats – komplettering" med att skriva in "ALLMÄNT".

EXPORTERA BESIKNINGSANMÄRKNIGNAR TILL LISTA

När besiktningen är genomförd och alla "uppgifter" / besiktningsanmärkningarna är registrerade loggar Du in på Dalux via webben på din dator eller läsplatta. Klicka på Field-symbolen i den gröna vänsterkolumnen – vyn motsvarar då nedanstående.

Klicka på Field och därefter
"Alla uppgifter"
Här markeras i rött att det finns
28 st i Inbox




Memo nr.	Ämne	Beteckning	Arbetsflöde	Skapades	Beskrivning	Plan	Rum	Plats-komplettering	Ansvarig	Yrkesgr
BES37	BRANDLARM FB1	E	Besiktning Brandlarm	16 nov 2021, 13:44	Brandlarm saknas	Plan 01	Holdrum 01.19		Jonas Granberg, Generalentrepr...	
BES34	BYGG FB5	E	Besiktning Bygg	4 nov 2021, 09:28	sfasdfasdf				Joakim Gardell, Dalux Sweden ...	
BES27	EL FB1	E	Besiktning EI	26 maj 2021, 17:30	Löst vägguttag	Plan 00	Malkestation 00.69		Jonas Granberg, Generalentrepr...	
BES21	EL FB1	E	Besiktning EI	26 maj 2021, 12:14	Märkning elcentral ej färdigställd	Plan 01			Jonas Granberg, Generalentrepr...	
BES20	BYGG EL1	E	Besiktning EI	26 maj 2021, 12:12	Belysning ej färdigställd	Plan 01	Forrum 01.06		Jonas Granberg, Generalentrepr...	
BES18	EL FB1	E	Besiktning EI	24 maj 2021, 22:27	ASDFOÅKASDÖF	Plan 00	Holdrum - changed 00...		Jonas Granberg, Generalentrepr...	EL
BES14	BYGG FB5	B	Besiktning Bygg	24 maj 2021, 22:13	Fel i projektering glasparti. Fel Lj...	Plan 01	Gang 01.14		Joakim Gardell, Dalux Sweden ...	Bygg
BES10	BYGG FB5	E	Besiktning Brandlarm	24 maj 2021, 20:41	Skada golvmatta	Plan 00	Holdrum - changed 00...		Joakim Gardell, Dalux Sweden ...	Golv
BES6	BYGG FB5	B	Besiktning Bygg	4 maj 2021, 20:01	Sockel ej projekterad	Plan 01	Grupperum 01.16		Joakim Gardell, Dalux Sweden ...	


Under "Alla uppgifter" finns de uppgifter som Du har befogenhet att se. Det kanske endast är inställt på Ditt fackområde som redovisas under "Arbetsflöde" med "Besiktning Bygg / EI / Brandlarm osv.

"Mina filter" skapar Du själv efter att format tabellen enligt Ditt önskemål. Börja med att under "Alla uppgifter" att skapa en egen mall genom att välja de kolumner som Du önskar redovisa. Genom att klicka på + i högerkolumn på rubrikraden väljer Du vilka kolumner som ska visas. Du kan flytta kolumnerna så de kommer i den ordning som ska redovisas i besiktningsutlåtandet. Dra och släpp genom att klicka på kolumnrubriken.


Klicka på + för att välja vilka
kolumner som ska visas



Memo nr.	Ämne	Beteckning	Arbetsflöde	Skapades	Beskrivning	Plan	Rum	Plats-komplettering	Ansvarig	Yrkesgr
BES37	BRANDLARM FB1	E	Besiktning Brandlarm	16 nov 2021, 13:44	Brandlarm saknas	Plan 01	Holdrum 01.19		Jonas Granberg, Generalentrepr...	
BES34	BYGG FB5	E	Besiktning Bygg	4 nov 2021, 09:28	sfasdfasdf				Joakim Gardell, Dalux Sweden ...	
BES27	EL FB1	E	Besiktning EI	26 maj 2021, 17:30	Löst vägguttag	Plan 00	Malkestation 00.69		Jonas Granberg, Generalentrepr...	
BES21	EL FB1	E	Besiktning EI	26 maj 2021, 12:14	Märkning elcentral ej färdigställd	Plan 01			Jonas Granberg, Generalentrepr...	
BES20	BYGG EL1	E	Besiktning EI	26 maj 2021, 12:12	Belysning ej färdigställd	Plan 01	Forrum 01.06		Jonas Granberg, Generalentrepr...	
BES18	EL FB1	E	Besiktning EI	24 maj 2021, 22:27	ASDFOÅKASDÖF	Plan 00	Holdrum - changed 00...		Jonas Granberg, Generalentrepr...	EL
BES14	BYGG FB5	B	Besiktning Bygg	24 maj 2021, 22:13	Fel i projektering glasparti. Fel Lj...	Plan 01	Gang 01.14		Joakim Gardell, Dalux Sweden ...	Bygg
BES10	BYGG FB5	E	Besiktning Brandlarm	24 maj 2021, 20:41	Skada golvmatta	Plan 00	Holdrum - changed 00...		Joakim Gardell, Dalux Sweden ...	Golv
BES6	BYGG FB5	B	Besiktning Bygg	4 maj 2021, 20:01	Sockel ej projekterad	Plan 01	Grupperum 01.16		Joakim Gardell, Dalux Sweden ...	




Selektera ut de besiktningsanmärkningar som är aktuella. Klicka på Arbetsflöde och klicka i rutan för Ditt fackområde



Selektera ut aktuella besiktningsanmärkningar – Ny

Om det är fortlöpande förbesiktning med överenskommelse att utföra efterbesiktning på tidigare noterade fel, (okulärt eller på grundval av Es intygande), redovisas ackumulerat i utlåtandet vad som kvarstår av fel från tidigare besiktning. Selekttera ut de fel som inte är avhjälpda genom att klicka i "Pågående"



När Du har format tabellen efter Ditt önskemål, kan Du spara inställningarna genom att klicka på de tre vertikala punkterna och klicka på "Spara som"

Exemplet på föregående sida visade "Besiktning Bygg" som sparad tabell

Nedanstående förteckning redovisar vid förbesiktning BYGG FB6 noterade fel och kvarstående fel från tidigare förbesiktning FB5. Bortse från skapandedatum, då detta är från vårt övningsprojekt. När Du markerat de rader som ska redovisas i besiktningsutlåtandet – klicka på Mer som visas nedan och välj Exportera – välj sedan exportera till Excel.

SBR besiktningsmallar									
Ny Visa Skriv ut Godkänn Klarmarkera Skicka Mer									
Skapades Arbetsflöde Status Lägg till filter									
Memo nr.	Ämne	Betek	Arbetsflöde	Skapades	Plan	Rum			
BES38	BYGG FB6	E	Besiktning Bygg	16 nov 2021, 14:07	Plan 01	Holdrum 01			
BES36	BYGG FB6	E	Besiktning Bygg	16 nov 2021, 13:39	Plan 01	Holdrum 01			
BES35	BYGG FB6	E	Besiktning Bygg	16 nov 2021, 13:38	Plan 01	Holdrum 01			
BES32	BYGG FB6	E	Besiktning Bygg	20 jun 2021, 22:03	Plan 01	Grupperum			
BES31	BYGG FB6	E	Besiktning Bygg	20 jun 2021, 22:03	Plan 01	Grupperum			
BES28	BYGG FB6	E	Besiktning Bygg	28 maj 2021, 15:25					
BES26	BYGG FB6	E	Besiktning Bygg	26 maj 2021, 17:28	Plan 00	Holdrum - chang...			
BES25	BYGG FB6	E	Besiktning Bygg	26 maj 2021, 12:21	Plan 01	WC 01.02			
BES24	BYGG FB6	E	Besiktning Bygg	26 maj 2021, 12:20	Plan 01	WC 01.03			
BES23	BYGG FB6	E	Besiktning Bygg	26 maj 2021, 12:19	Plan 01	WC 01.04			
BES22	BYGG FB6	E	Besiktning Bygg	26 maj 2021, 12:19	Plan 01	WC 01.05			
BES19	BYGG FB6	E	Besiktning Bygg	26 maj 2021, 12:11	Plan 01	HC WC 01.07			
BES16	BYGG FB5	E	Besiktning Bygg	24 maj 2021, 22:20	Plan 01	Print 01.09			
BES14	BYGG FB5	B	Besiktning Bygg	24 maj 2021, 22:13	Plan 01	Gang 01.14			

Nedanstående är exporterad Excellista från Dalux Field. Ta sedan bort överflödiga kolumner som inte ska kopieras till utlåtet. Såsom "Arbetsflöde", "Skapades", "Ansvarig", "Status".

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
SBR besiktningsmallar											
1											
2	Tomas Thulin										
3	Besiktning Bygg										
4	13 nov 2021, 13:46										
5	Arbetsflöde: Bes Status: Ny, Pågående										
6											
Memo nr.	Ämne	Beteckning	Arbetsflöde	Skapades	Plan	Rum	Plats-komplettering	Beskrivning	Ansvarig	Yrkesgrupp	Status
BES38	BYGG FB6	E	Besiktning Bygg	2021-11-16 14:07:18	Plan 01	Holdrum 01.19		Måningsskador vägghörn	Joakim Gardell, Dalux Sweden AB	Måning	Ity
BES36	BYGG FB6	E	Besiktning Bygg	2021-11-16 13:39:31	Plan 01	Holdrum 01.19		Repa i golv	Joakim Gardell, Dalux Sweden AB	Golv	Ity
BES35	BYGG FB6	E	Besiktning Bygg	2021-11-16 13:38:56	Plan 01	Holdrum 01.19		Ej fogat i anslutning tröskel	Joakim Gardell, Dalux Sweden AB	Fog	Ity
BES32	BYGG FB6	E	Besiktning Bygg	2021-06-20 22:03:23	Plan 01	Grupperum 01.16		Måningsskador pelare	Joakim Gardell, Dalux Sweden AB	Måning	Ity
BES31	BYGG FB6	E	Besiktning Bygg	2021-06-20 22:03:20	Plan 01	Grupperum 01.16		Skada radiator	Joakim Gardell, Dalux Sweden AB		Ity
BES28	BYGG FB6	E	Besiktning Bygg	2021-05-28 15:25:30			ALLMANT	här skriver ni felet	Joakim Gardell, Dalux Sweden AB	Måning	Ity
BES26	BYGG FB6	E	Besiktning Bygg	2021-05-26 17:28:35	Plan 00	Holdrum - changed 00.130		Ojämnhet på pelare	Joakim Gardell, Dalux Sweden AB	Bygg	Ity
BES25	BYGG FB6	E	Besiktning Bygg	2021-05-26 12:21:01	Plan 01	WC 01.02		Toalettred-beslag är defekt	Joakim Gardell, Dalux Sweden AB	Bygg	Ity
BES24	BYGG FB6	E	Besiktning Bygg	2021-05-26 12:20:11	Plan 01	WC 01.03		Ej fogat bakkant tvättställ	Joakim Gardell, Dalux Sweden AB	Fog	Ity
BES23	BYGG FB6	E	Besiktning Bygg	2021-05-26 12:19:37	Plan 01	WC 01.04		Papperskorg saknas	Joakim Gardell, Dalux Sweden AB	Bygg	Ity
BES22	BYGG FB6	E	Besiktning Bygg	2021-05-26 12:19:10	Plan 01	WC 01.05		Toalettapparskålar saknas	Joakim Gardell, Dalux Sweden AB	Bygg	Ity
BES19	BYGG FB6	E	Besiktning Bygg	2021-05-26 12:11:29	Plan 01	HC WC 01.07		Måning är ej färdigställd	Joakim Gardell, Dalux Sweden AB		Ity
BES16	BYGG FB5	E	Besiktning Bygg	2021-05-24 22:20:27	Plan 01	Print 01.09		Dörrstopp saknad	Joakim Gardell, Dalux Sweden AB	Bygg	Ity
BES14	BYGG FB5	B	Besiktning Bygg	2021-05-24 22:13:29	Plan 01	Gang 01.14		Fel i projektering glasparti. Fel ljudklass	Joakim Gardell, Dalux Sweden AB	Bygg	Pågående

Kopiera in redigerad Excellista i utlåtet enligt nedan.

Alternativt till redovisning i utlåtet under rubrik 13-17, 23, kan tabellen redovisas bifogat utlåtet i liggande A4, vilket ger möjlighet till fler kolumner.

UPPRÄTTA BESIKTNINGSUTLÅTANDE

Upprätta ett utlåtet över besiktningen (alternativt bilaga) enligt de krav som framgår av AB 04 / ABT 06 kap 7 § 14. Du som är medlem i SBR Entreprenadbesiktningsgrupp har tillgång till särskilda wordmallar för besiktning i Dalux Field.

Under rubrik 13-17, 23 anges nedanstående – vilket motsvarar SBRs Entreprenadbesiktningsgrupps mallar för besiktning i Dalux Field, enligt nedan. Fellistan klipps in efter textförklaringarna, alternativt som bifogad längst bak i dokumentet.

Fel, bristfälligheter, anmärkningar och förhållanden (13–17, 23)

Fel, bristfälligheter, anmärkningar och förhållanden har angivits i av entreprenören tillhandahållit system Dalux Field.

Nedan har redovisats en sammanfattande exporterad exceltebll på vad som har antecknats vid besiktningen i systemet. All information från Dalux Field är inte redovisad, exempelvis läge för fel på ritning och foton. För fullständig information hänvisas till Dalux Field.

Förklaringar för respektive kolumn:

Memor: Av Dalux Field tilldelat prefix "BES" + löpnummer.

Ämne: Fackområde + besiktningstyp och löpnummer för besiktning inom fackområdet.
Förbesiktning - FBnr, Efterbesiktning – EBnr, Slutbesiktning – SBnr.

Bet. Beteckning med markering:

E anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet (kap 7 § 14 punkt 13)

B anger att besiktningsmannen inte anser entreprenören ansvarig för bristfälligheten eller anmärkningen (kap 7 § 14 punkt 14). Avhjälpan sker efter särskild beställning av beställaren.

- S** anger att slutlig bedömning av förhållandet bör anstå till senare besiktning (kap 7 § 14 punkt 15).
- U** anger att särskild utredning skall göras av förhållandet (kap 7 § 14 punkt 16).
- N** anger att nedsättning av entreprenadsumman skall ske avseende förhållandet (kap 7 § 14 punkt 17).
- A** anger av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel (kap 7 § 14 punkt 23).
- Not** notering av annat slag

Plats/Plan/
Rum

Plan, rumsnummer och -benämning genererad genom markering på ritning.

Plats-komp-
lettering:

Anges i förekommande fall som komplettering för plats, ex apparatskåp, luftbehandlingsaggregat nr, alternativt ALLMÄNT för fel som gäller allmänt för den besiktigade delen.

Beskrivning: Beskrivning av fel / bristfällighet / anmärkning.

Ansvarig: Ansvarig för avhjälpande

Yrkesgrupp: Yrkesgrupp / fackområde som entreprenören tilldelar ansvar för avhjälpande. Anges i förekommande fall. (Redovisas ej i exporterad tabell)

I övrigt förklaringar av kolumner i system Dalux Field.

Fel kompletterad med texten "Avhjälps ej" innebär att parterna enats om att avhjälpande ej skall ske, men att beställaren förbehåller sig rätt till kostnadsreglering.

Memo nr.	Ämne	Beteckning	Plan	Rum	Plats-komplettering	Beskrivning	Yrkesgrupp
BES38	BYGG FB6	E	Plan 01	Holdrum 01.19		Målningsskador vägghörn	Målning
BES36	BYGG FB6	E	Plan 01	Holdrum 01.19		Repa i golv	Golv
BES35	BYGG FB6	E	Plan 01	Holdrum 01.19		Skador i anslutning tröskel	Fog
BES32	BYGG FB6	E	Plan 01	Grupperum 01.16		Skador pelare	Målning
BES31	BYGG FB6	E	Plan 01	Grupperum 01.16		Skador i färg	
BES28	BYGG FB6	E				Skador i felet	Målning
BES26	BYGG FB6	E				Skador pelare	Bygg
BES25	BYGG FB6	E				Skador i slag är defekt	Bygg
BES24	BYGG FB6	E				Skador i sakkant tvättställ	Fog
BES23	BYGG FB6	E				Papperskorg saknas	Bygg
BES22	BYGG FB6	E				Toalettpappershållare saknas	Bygg
BES19	BYGG FB6	E				Målning är ej färdigställd	Målning
BES16	BYGG FB5	E	Plan 01	Print 01.09		Dörrstoppar saknas	Bygg
BES14	BYGG FB5	B	Plan 01	Gang 01.14		Fel i projektering glasparti. Fel ljudklass	Bygg

Här klstras Excellistan in i utlåtandet, som Du har exporterat från Dalux Field. För att få plats med alla kolumner, så minska teckenstorleken. / Alternativt kan tabellen läggas sist i dokumentet som liggande A4 för att få plats med fler kolumner.

Den exporterade Excellistan ovan redovisar inte fullständigt vad som är registrerat i Dalux-Field. Avsikten med att upprätta ett separat utlåtande över besiktningen är följande:

- att uppfylla de krav som ställs på besiktningsutlåtande enligt AB 04 och ABT 06 kapitel 7 §13 och §14.
- Att avsaknad formalia i Dalux Field blir redovisad, exempelvis vilka som närvarade vid besiktningen.
- Besiktningsuppdragets resultat blir dokumenterat och tillgängligt i framtiden, exempelvis vid tvistigheter, besiktningsmans ansvar för uppdraget mm.


INSTRUKTION TILL PROJEKTADMINISTRATÖR

Uppgiftstyp för besiktning benämns "Besiktning" med Prefix "BES". Dvs det är en uppgiftstyp för besiktning av alla fackområden. Löpnummer efter prefix blir då fortlöpande nr för samtliga besiktningar.

Om SBR (genom mig) har fått inbjudan såsom projektadministratör har vi möjlighet att importera SBRs besiktningsmall som uppgiftstyp.

Gör eventuella projektanpassningar på uppgift (BES) Besiktning. Exempelvis under yrkesgrupp är upplagt det som normalt brukar vara tillämpat.

Uppgiftstyp (BES) Besiktning enligt nedan:



The screenshot displays the configuration window for the task type "(BES) Besiktning" in the Dalux Field software. The window is divided into two main sections: a left sidebar with a list of available field types and a main configuration area on the right.

Left Sidebar (Available Fields):

- Text
- Lista
- Lista — flerval
- 12.3 Decimaltal
- 12.3 Heltal
- Röd/gul/grön
- Datum
- Datum och tid
- Person
- Personer — flerval
- Företag
- BIM-egenskap

Main Configuration Area (Selected Fields):

- Ämne
- Ansvarig
- Deadline
- Plats
- SBR-mall för besiktning i Dalux-Field (Note: Denna uppgiftsmall är upprättad av SBR - Läs bifogad instruktion!)
- Plats-komplettering
- Typ av besiktning (Förbesiktning, Slutbesiktning, Efterbesiktning, Fortsatt slutbesiktning, Ny slutbesiktning, Särskild besiktning)
- Beteckning (E, B, S, U, N, A, Not)
- Yrkesgrupp (Brandlarm, Bygg, EL, Fog, Glas, Golv, Luft, Mark, Målning, Platt, Rör, Sprinkler, Stomme, Styr, Städ, TRP-anordn., U-tak)
- Dra och släpp fält här
- Bifogade filer
- Beskrivning

At the bottom right of the window, there are two buttons: "Spara" (Save) and "Avbryt" (Cancel).


Skapa under Entreprenader – ”Entreprenad Besiktning”

Skapa där arbetsflöde för de olika fackområdena.


Alternativt till ovanstående – skapa ett arbetsflöde för besiktning under respektive entreprenad som Ni har lagt upp.

Nedan anges hur det skapas för entreprenad med upphandlingsform ”Generalentreprenad”, dvs EN kontrakterad entreprenör antingen i entreprenadform utförande- eller totalentreprenad. Vid delad entreprenad, blir arbetsflödet bara i ett led till respektive entreprenör.

Tilldela arbetsflöde så att E-fel tilldelas Generalentreprenören och denne för det vidare till aktuell underentreprenör. Alternativet att tilldela uppgift direkt till UE, innebär att Generalentreprenören inte då får tillbaka uppgiften för granskning, innan den sedan går tillbaka till besiktningsman för Godkännande. För andra besiktningsanmärkningar som B, S, U, N, A så ska det tilldelas båda parter. Se exempel nedan.



Lägg upp besiktningsgruppen som anpassad grupp om det önskas att ges behörighet till olika delar för hela besiktningsgruppen, exempelvis Dalux Box. Använd dock ej Besiktningsgrupp under den som ska skapa under Arbetsflöde. Där ska anges den som är biträdande besiktningsman för respektive fackområde, men också att den sk ”huvudbesiktningsmannen” för behörighet att ”Se”.



Under "Koppling till entreprenad" justera så att det är bockat endast i Besiktning för arbetsflöde Besiktning.

Koppla uppgiftstyp till entreprenad

☐ Entreprenad	(SR) Anmärkni...	(AVV) Avvikelse	(FS) Fråga/svar	(BES) Besiktning
Besiktning				
☐ Namnlös	✓	✓	✓	✓
☐ Besiktning Brandla...				✓
☐ Besiktning Bygg				✓
☐ Besiktning El				✓
☐ Besiktning Fasad &...				✓
☐ Besiktning Glaskon...				✓
☐ Besiktning Luft				✓
☐ Besiktning Mark				✓
☐ Besiktning Rör & K...				✓
☐ Besiktning Sprinkler				✓
☐ Besiktning Stomme				✓
☐ Besiktning Styr				✓
☐ Besiktning Transpo...				✓
Bygg				
☐ Besiktning Bygg				
☐ Skyddsrand	✓			
VS				
☐ Namnlös				

Vid eventuella frågor kontakta mig.

Tomas Thulin
Av RISE certifierad besiktningsman
Certifikat nr: 0197/04
medlem i SBR:s entreprenadbesiktningsgrupp