반도체 8대 공정은 웨이퍼 제조, 산화, 포토, 식각, 증착, 금속 배선, EDS, 패키징이다.

포토 공정에서는 감광액(PR)을 바르고 마스크를 통해 빛을 쬐어 회로 패턴을 새긴다.

식각(Etching)은 필요 없는 부분을 깎아 내는 공정으로 건식과 습식이 있다.

표 3-1. 클록 주파수 100 MHz, 전압 0.9 V 기준 측정값.

검증 엔지니어는 시뮬레이션과 형식 검증(Formal Verification)을 함께 쓴다.