

박희연

ROS2 기반 주행과 위치 보정을 다루는 로봇 소프트웨어 개발자

01 · 물류센터 다중 AMR ● 진행 중

7인 팀 프로젝트 · 1 / 2 · 주행 환경과 정렬 설계

주행은 Nav2로, 마지막 정렬은 마커로

초기 다중 로봇 Nav2 구성과 라이다·ArUco 기반 위치 보정·정렬 담당 · 핵심 정렬 기능 구현 완료, 실물 통합 검증과 최종 튜닝 진행 중

개인 기여 · 주행 환경 구성 → 위치 보정·정렬

3대의 독립 Nav2 환경 구성

TurtleBot3별 namespace·TF 접두사·Nav2 파라미터와 센서·명령 브리지를 분리했습니다. AMCL 초기 위치와 cmd_vel 전달 흐름을 정리해 RViz 목표 주행을 확인했습니다.

Nav2 주행 문제 추적


lifecycle inactive 상태와 지도상 장애물에 걸린 시작 위치를 확인해 목표 주행이 멈추는 원인을 분리했습니다.

Action 기반 라이다·ArUco 정렬·보정

Action 요청 시 카메라를 실행하고, 라이다 벽 직선과 ArUco 마커 방향각으로 방향·좌우·거리를 보정합니다. 정렬 완료 측정값으로 map→base_footprint 위치를 계산해 /initialpose로 발행하고, AMCL/Nav2 위치를 보정한 뒤 카메라를 종료합니다.

CPU 부하 대응

Action 요청 시에만 카메라를 실행·종료하고, 320×240 캘리브레이션 적용과 TF listener 실행 분리로 부하를 줄였습니다.



Gazebo 다중 로봇 환경 · 시뮬레이션 검증 (실물 3대 동시 주행은 미검증)

팀원 담당 · Route Graph 완성·Route Server, 후반 노드 주행, 도킹, 미들웨어·웹 관제·배차 (개인 참여: Route Graph GeoJSON 노드 좌표 초안까지)

01 Nav2 주행	02 정렬 Action	03 위치 보정
작업 노드 근처까지 이동	카메라 시작 · 라이다 벽 직선 + 마커 방향각 보정 반복	/initialpose 발행 · 카메라 종료

스킬 & 사용 프로그램

프로젝트 코드 · github.com/E1I6-Logistics/Logistics_AMR

언어 · 개발 기술

Python · ROS2(Humble/Jazzy)

Nav2 · AMCL · TF2 · pytest

사용 프로그램

Gazebo · RViz

OpenCV(ArUco) · GeoJSON

로봇 · 구현 환경

TurtleBot3 3대 시뮬레이션

실물 TurtleBot3(LiDAR·카메라 정렬 테스트)

라이다 벽 직선 + 마커 방향각 정렬 검증

실물 TurtleBot3 3대 · 4개 노드 · 2026.10.07~08 · 로봇 ROS 로그와 작업 세션 기록 기준

41/47회	0.5 / 0.4 cm · 1.0°	8/8회
정렬 성공 · 로봇 3대, 노드 4개	성공 런 최대 잔차 · 좌우 / 거리 / yaw	N4 마커 추가(ID23) 후 정렬 성공


판단 · 정렬 방식 개선

마커 x/z 방식의 한계 확인

마커 x/z 값이 0.2 cm 안으로 맞아도 실제로는 약 7° 회전·2~3 cm 벗어난 사례(robot3 N6)와 1.5 cm·1.6° 틀어진 사례(robot1 N3)를 줄자로 확인했습니다(각 1회).

라이다 벽 직선 + 마커 방향각으로 전환

회전·중심·거리 보정을 반복해 좌우·거리·yaw 잔차가 허용 오차(최종: 좌우 3 mm·거리 5 mm·yaw 0.5°) 안에 3회 연속 들어오면 정렬 성공으로 판정합니다.



EKF 적용 전 왕복 · 360° 회전 · 0.2 m 사각형 주행의 odom 궤적 (2026.09.16)

노드별 실물 정렬 결과 · 잔차는 성공 런 최대값(cm / cm / °)

노드	로봇	성공/시도	좌우 / 거리 / yaw	비고
N5	robot1·2	19/23	0.5 / 0.4 / 1.0°	튜닝 포함 · 실패 4: 튜닝 중 시간 초과 2, 로봇팔 이 카메라 가림 2
N6	robot1·2	3/3	0.1 / 0.3 / 0.5°	33~54초
N3	robot1·2	6/7	0.3 / 0.3 / 0.4°	실패 1: 목표값 입력 오류
N4	robot1·2	5/6	0.3 / 0.3 / 0.5°	ID23 추가 전 · 실패 1: 로봇팔 설치 후 ID26 가림
N4	robot2·3	8/8	0.2 / 0.4 / 0.4°	ID23 추가 후 · 10~69초

검증 범위

잔차는 로봇 자체 측정값이며, 10/7 robot1에는 튜닝 중 런(허용 오차 1 cm/1°)이 포함됩니다. 10/8 robot2 N3·N4와 robot3 N4는 작업 세션 기록 기준이고, 줄자 확인은 로봇·노드별 최종 설정에서 1회씩(정성 일치) 했습니다. robot3 N5·N6(10/7)와 N3는 제외했습니다.

EKF 적용 전 오도메트리 기준 측정 · 본인 수행

EKF 전·후 비교용 기준값입니다. odom 기준 복귀 위치 차이는 0.5 m 왕복 12.51 ± 5.43 mm(n=6), 0.2 m 사각형 53.03 ± 6.11 mm(n=5)였고, 360° 회전은 6회 모두 360°에 못 미쳤습니다(yaw -17.95 ± 3.78°).

이후 팀원의 EKF 전·후 비교(0.8×0.4 m 사각형, 각 3회): odom 위치 오차 12.19 → 6.03 cm, 실제 복귀 위치 오차 11.50 → 11.10 cm

산업 현장 보호구 착용 감지

객체 탐지(OD)와 다중 라벨 분류(MLC)를 비교할 데이터를 구성하고, 비교 결과를 실제 판정 흐름에 반영했습니다.

담당 · 데이터 전처리 / 시스템 통합 / 대시보드

탐지용 데이터를 사람 단위 분류 데이터로 변환

약 22,000장의 원본에서 사람 검출·크롭과 PPE 라벨 매칭을 자동화하고, 겹침·저해상도·라벨 충돌 데이터를 제거했습니다.

클래스 불균형과 평가 데이터 누수 대응

소수 상태는 모두 유지하고 다수 상태는 최대 1,000장으로 샘플링했습니다. 독립 평가용 원본 100장의 파생 크롭은 학습에서 격리했습니다.

하이브리드 PPE 판정

1명은 MobileNetV3 분류(MLC), 2명 이상은 YOLO 객체 탐지(OD)로 분기합니다. 사람 수만큼 반복되는 분류 추론의 속도 저하를 고려했습니다.

대시보드와 모듈 통합

config:camera-detector를 분리해 팀원 모델을 같은 입출력 흐름으로 연결하고, 감지 인원·위반·위험 구역·FPS를 한 화면에 표시했습니다.

독립 GT 평가셋 기준 PPE 판정 정확도 (팀 비교 실험, 사람 단위)

환경	헬멧 OD	헬멧 MLC	조끼 OD	조끼 MLC	FPS (PC 측정)	채택
1인 n=588	92.6%	91.6%	79.6%	<u>90.8%</u>	MLC 3.48 / OD 3.70	<u>MLC</u>
3인 이상 n=889	92.8%	89.6%	73.6%	77.8%	MLC 1.92 / OD 3.70	<u>OD</u>

판정 방식을 선택한 근거

1인 환경에서는 조끼 정확도가 MLC 90.8%로 OD보다 11.2%p 높고 속도 차이는 작았습니다. 3인 이상에서는 조끼 정확도 차이가 4.2%p로 줄어든 반면 MLC 속도가 절반 수준으로 떨어져, 실시간성을 위해 OD를 선택했습니다.

스킬 & 사용 프로그램

언어 · 데이터 처리

Python · 데이터 전처리

다중 라벨 분류 · 평가셋 구성

모델 · 실행 기술

YOLO · MobileNetV3

TFLite

대상 장치 · 통합 화면

Raspberry Pi 5

Safe Eye 대시보드

프로젝트 코드 · github.com/heeyeon5877-tech/safety_robot

22,000장


전처리 대상 원본(약)

70:15:15

학습·검증·테스트 분할

100장

독립 평가용 원본 격리



Safe Eye 통합 대시보드 · 감지 인원·위반·위험 구역·FPS 패널

센서와 상태 표시를 연결한 RC카

STM32F411RE 기반 무선 RC카 팀 프로젝트에서 IMU·초음파 센서와 LCD 상태 표시를 담당하고, 팀의 무선 조종·모터 제어 파이프라인에 통합했습니다.

담당 · 센서 입력 / 장애물 감지 / LCD 상태 표시

초음파 장애물 감지

HC-SR04의 Echo 펄스를 타이머 Input Capture로 측정했습니다. 10 cm 이내 장애물을 감지하면 전진 목표 RPM을 0으로 제한하고 후진·회전은 허용했습니다.

IMU 기울기 입력

ADXL345의 가속도 값을 I2C로 읽어 차체 기울기를 감지했습니다.

IMU 기반 LCD 화면 전환

IMU로 감지한 기울기 상태에 따라 LCD 화면이 바뀌도록 구현해, 차체 상태를 화면으로 바로 확인할 수 있게 했습니다.

센서·모터 결합 후 오동작 해결

기존 코드와 비교하고 개별 동작을 확인한 뒤 납땜·연결 오류를 수정했습니다. 통신 응답뿐 아니라 실제 센서값·출력 동작과 물리적 배선을 함께 검토해야 한다는 점을 배웠습니다.

10 cm

전진 제한 기준

50 ms

IMU 읽기 주기

100 ms

초음파 트리거 주기

통합 구조 · 1 ms 타이머 기준 주기 분리


펌웨어 처리 주기 · 굵은 글씨는 본인 담당 센서 처리

주기	처리 내용
10 ms	목표 RPM · <u>장애물 조건</u> · 엔코더 · 모터 제어
50 ms	패킷 확인 · <u>IMU 읽기</u> · <u>LCD 상태 갱신</u>
100 ms	<u>초음파 트리거</u>

타이머 인터럽트에서 플래그를 설정하고 메인 루프에서 처리하는 구조로 센서 읽기와 표시·통신 주기를 분리했습니다.

팀 통합 결과

무선 조이스틱 입력부터 모터 제어까지 연결하고, 10 cm 장애물 정지·500 ms 통신 단절 정지·IMU 연동 LCD 표시를 실물 주행으로 시연했습니다.



실제 제작한 RC카 · IMU 연동 LCD 화면 · 팀 발표자료 사진

스킬 & 사용 프로그램

언어 · 제어 기술

C · HAL · I2C

Input Capture · 타이머 인터럽트

사용 프로그램

STM32CubeMX

보드 · 센서

STM32F411RE · ADXL345

HC-SR04 · LCD

프로젝트 코드 · github.com/heeyeon5877-tech/Lcd_RC_Car_With_STM32

자동화 설비 HMI와 서보 기본 제어

운용 화면을 설계하고, 조작 입력과 PLC 제어·상태 정보를 연결했습니다.

담당 · HMI 화면 설계 / 기본 기능 구현

조작과 상태 확인이 가능한 화면을 구성했습니다.

HMI 3개 화면 설계

메인·서보 컨트롤·환경 컨트롤로 구분하고, 한·영 전환과 위치·속도·에러 상태 표시를 구성했습니다.

서보 기본 동작 연결

원점 복귀, 위치 지정, JOG 이동·속도 변경, 에러 리셋, 동작 시작과 비상정지·해제 기능을 구현했습니다.

통합 오류 해결

HMI 태그 연결 오류를 수정하고, JOG 버튼 미입력 시에도 속도값이 인가되던 문제에 비동작 조건을 추가했습니다.

역할 분담 · 참고 층 선택, Tact Time 계산과 적재 램프 응용 로직은 팀원 담당



서보 컨트롤 · 조작 입력과 상태 표시



환경 컨트롤 · 설비 동작·적재 현황

스킬 & 사용 프로그램

제어 · 화면 설계

HMI 설계 · 서보 기본 제어

태그 연동 · Ethernet

사용 프로그램

GX Works2

GT Designer3

PLC · 서보 장치

Mitsubishi Q03UDV

MR-J4

프로젝트 코드 · github.com/heeyeon5877-tech/PLC_HMI_Servo_Control