objectif(s)

chaîne de mesure

spécification (p.ex.):

- mesurer G avec
une certaine précision

- ajustement d'un
modèle f=f(x,y,...)

- recherche de la
corrélation

identifier déterminer la le capteur réponse du la mesure bruit, erreurs

identifier déterminer la effectuer la mesure brutes

traitement des mesures

résultat(s)

correction de la réponse instrumentale vérification de la validité des mesures brutes

mesures propres traitement statistique des mesures - G et son incertitude,

- paramètre du modèle

- coeff. de corrélation, etc