勤加清潔

- 外露的窗戶不斷受天氣侵 蝕而損耗,因此須加以定 期清潔。
- 經常清理窗鉸、定位滑塊 及鉸槽上的沙塵、污垢和 碎屑。
- 使用清水抹窗。不要使用 酸性或鹼性的清潔劑。把 窗扇頂部和窗框底部的積 水抹乾。



定期加添潤滑劑

在鋁窗的活動組件,如窗 鉸、鉸槽和樞軸點,加添 少量的潤滑劑,以便在打 開窗戶時避免不當的摩擦 和螺絲/鉚釘過度損耗。



鋁窗不能過份負重



不要在窗扇掛上任何物件,避免窗鉸承擔額外的重量。

 不要用力壓在窗扇上,例如不要在 抹窗時將身體靠著窗扇「借力」。
負重並非鋁窗的設計用途,這些額 外的重量會令鋁窗,特別是窗鉸最 薄弱的接駁位不勝負荷。



不要強行開關窗戶

若窗戶難於開關時,不要強行推出或拉 回窗扇。否則會令樞軸點、螺絲和鉚釘 不勝負荷,導致鬆脫或脫落。

