# **CHECKBOX**

#### REGELN ZUM ERSTELLEN EINER CHECKLISTE


# **SCHRITTE**

Das Basiselement der Checkliste sind die einzelnen Operationschritte. Eine Liste kam eine beliebige Anzahl Schritte beinhalten.

Hautschnitt Trepanation


## VERBINDUNGEN

Schritte sind über Verbindungen mit anderen Schritten verbunden. Jede Verbindung führt von genau einem Schritt zu genau einem anderen Schritt. Verbindungen besitzen einen Titel sowie eine von fünf Farben. Jede Farbe darf pro Schritt für eine dort beginnende Verbindung nur einmal verwendet werden. Von jedem Schritt können bis zu fünf Verbindungen ausgehen. Die Anzahl der an einem Schritt endenden Verbindungen ist unbegrenzt. Für jeden Schritt muss genau eine abgehende Verbindung als Standard 🛣 markiert werden.



## START UND ENDE

In jeder Liste muss genau ein Schritt als Start  $\stackrel{\iota}{>}$  markiert werden. Schritte an denen keine Verbindungen beginnen beenden die Liste. Eine Liste kann mehrerer solcher Endpunkte besitzen.




## BESONDERE SCHRITTE

In jeder Liste müssen die Schritte Hautschnitt sowie Hautnaht vorhanden sein. Diese Schritte können, müssen aber nicht den Anfang bzw. das Ende der Liste bilden.



## SCHLEIFEN

Das Verfolgen des als Standard markierten Pfades darf nicht zu einer Endlosschleife führen.



# **CHECKBOX**

#### BEISPIELLISTE

