
# Temperatursensor DS18B20

### Oppsett av sensor

Temperatursensoren DS18B20 måler temperaturer i områder  $-55^{\circ}C$  -  $125^{\circ}C$ . Den opererer med spenninger 3.0V til 5.5V. Sensoeren er digital og behøver en resistans på omkring  $5k\Omega$  for å oppnå en god oppløsning. I figur 1 vises et skjematisk oppsett av hvordan koble rensoren til en arduino UNO, oppsettet gjelder generelt for andre arduino modeller.



Figur 1: Koblingsskjema for DS18B20 til arduino.

## Programmkode

DS18B20 krever noe software for å kunne behandle signalet fra sensoren. Det er i hovedsak 2 pakker som kreves "Onewire" og Dallas Temperature". Begge legges til arduinoens IDE og kalles på i .ino filen. Begge pakkene er tilgjengelig på sløydsalens guthub sloydsalen.

#### Innstalasjon av pakkene

Når en har lastet ned zip filene fra sloydsalen innstalleres de gjennom areduinoens IDE ved fanen skisse"og "inkluder bibliotefor så Legg til .ZIP bibliotek...".

#### Onewire

Siden sensoren sender et digitalt signal på maksimalt 12-bit må dette signalet konverteres til arduinoens 8-bit. Denne konverteringen gjøres av "Onewirepakken og gjør det mulig for sensoren og arduino å kommunisere med hverandre da sensoren krever et signal for å hente og sende data. For mere info se appendiks 1.

## DallasTemperature

Denne pakken sorterer og konverterer signalene fra sensoren til  ${}^{\circ}C$ .

#### DS18b20 .ino kode

```
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
// Data wire is plugged into pin D2 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 2
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices
// (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
void setup(void)
  // start serial port
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Temperatures for your DS18B20...");
  // Start up the library
  sensors.begin();
}
void loop(void)
 // call sensors.requestTemperatures() to issue a global temperature
  // request to all devices on the bus
  Serial.print(" Requesting temperatures...");
  sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
  Serial.println("DONE");
  Serial.print("Temperature for Device 1 is: ");
  Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0)); // Why "byIndex"?
    // You can have more than one IC on the same bus.
    // O refers to the first IC on the wire
}
```