



研发质量培训

集团质推部





- 一、海信的质量文化
- 二、研发质量案例(内密)
- 三、海信的研发质量管理







集团要求:

研发造就产品的先天质量,研发人员必须经过质量培训和考核,质量培训要从研发序列的新人开始,尤其对新人进行质量理念和案例的培训,质量理念往往是空洞的,通过实际案例才能让他们相信理念,从而主动学习质量管理理论也就变得顺理成章。







2002年,海信公开发布了自己的质量箴言(七条军规),具体如下:


- 质量不能使企业一荣俱荣,却可以让企业一损俱损;
- ▶ 用户是质量的唯一裁判;
- 技术创新是产品质量的根本;
- ▶ 善待供应商就是善待自己;
- ▶ 要有好的产品质量,先得保证人的质量;
- ▶ 创新是重要的,但绝对不能以创新为由改变质量标准和传统但适用的方法
- ▶ 质量是财务指标的红绿灯。

这七条箴言是对消费者大众做出郑重的质量承诺,也是企业内部所有岗位员工必须严格恪守的质量工作守则。以此为代表的质量文化,已经成为海信文化的重要组成部分。






海信质量管理路线图






海信NPS质量管理图








四不放过原则









■好的质量管理一定要重视事前管理和事中管理(这些都是过程控制)。 事前管理的重点应放在产品开发和标准制定上, 而事中管理的重点是原材料从进厂到产品下线的整个过程。

1:10:100






- 一、海信的质量文化
- 二、研发质量案例(内密)
- 三、海信的研发质量管理











松下

発生率 件/台×年	発生頻度 Rank		重要Zone Risk Rank A.B.C	致命Zone <u>Risk Rank S</u>		
10-4以上	5		А	S1	S2	S3
10 ⁻⁴ ~ 10 ⁻⁵	4		В	Α	S1	S2
10 ⁻⁵ ~ 10 ⁻⁶	3		O	В	Α	S1
10 ⁻⁶ ~ 10 ⁻⁷	2		序忍的 Risk	O	В	Α
10 ⁻⁷ ~ 10 ⁻⁸	1	Zone			O	В
10-8以下(≒0)	0					
		0	I	II	III	IV
		危害の程度				





- ●商品竞争的压力
- ●成本压力
- ●感性的压力
- ●方便性的压力
- ●开发周期的压力
- ●易维修的压力

- ▶ 没用、不用功能的附加
- ▶ 耐久可靠性的低下
- ▶ 新素材,新形象的要求
- ▶ 小型, 轻量,高密度的要求
- ▶ 未完成的情况下开始→品质问题
- ▶ 服务可维修性低下

开发管理者及责任者的责任与任务

- 始终考虑满足顾客基本要求.
- 进行从要因防止问题发生的管理.





Example

100%

设计变更时的检讨不足 28%



考虑不周的设计 16%

单纯的遗漏

16%

其他

16%







正确的质量认识--高标准的质量要求

案例仅供课堂讨论






优秀的改善案例

案例仅供课堂讨论





- 一、海信的质量文化
- 二、研发质量案例(内密)
- 三、海信的研发质量管理










质量的定义

一组固有特性满足要求的程度。











默菲定律:

所有可能出错的地方都将会出错!

失效:

在规定条件下(环境、操作、时间)不能完成既定功能,在规定条件下, 产品参数值不能维持在规定的上下限之间





研发中心 STB项目2 手机项目N TV项目1 显示部 项目经理2 项目经理N 项目经理1 软件部 整机部 结构部 芯片部 硬件部 Jamdeo 测试部

海信的研发质量管理

研发质量管理构成:

- 项目的输入(需求基线化及其变更)
- 项目的研发过程(流程管理)
- 项目的测试规范和测试报告(测试管理)
- 项目阶段点成熟度、阶段点转移规则(评 审管理)
- 项目的Release(发布管理)
- 项目的质量绩效--质量指标





流程管理:

主流程

子流程

支持流程



项目管理办法(含质控点评审办法、风险控制要求)


项目质量控制办法(含质控点标准、DQA对产品的过程控制要求)

辅助流程:技术文件管理、变更管理、设计成本管理、元器件引入等





产品开发共分为六个阶段,即策划阶段、概念设计阶段、设计实现阶段、工艺验证阶段、先期量产阶段及批量生产阶段。



PS: Project Start 项目启动 DS: Develop Start 开发启动 DR: Design Release 设计放行 IR: Industrial release 生产放行 CR: Commercial Release 上市放行

DQA: Design Quality Assurance 设计质量保证 SQA: Software Quality Assurance 软件质量保证





■研发项目管理

▶总要求:

研发项目管理对研发流程的执行负责,项目开发计划必须包含研发流程要求的里程碑点、 阶段和活动,并纳入项目计划监控范围。

>详细要求:

- 1、各公司根据原型机、各类型派生机 、关键资源<mark>替代项目的特点,策划各自适宜的研发</mark>流程(包括阶段、活动和质控点)
 - 2、通过项目管理计划,管理流程的各项活动,并纳入项目计划监控
- 3、制造、采购在研发阶段的早期参与,是缩短开发周期的重要保证。 项目管理计划应把制造、采购人员在开发阶段参与的活动纳入项目管理计划,并进行计划 监控。
 - 4、项目不能按规定流程制定计划时,必须在<mark>立项时识别质量风险并制定风险控制措施。</mark> 项目计划和流程不符时,其计划和风险措施必须经相应领导批准。







■研发过程的执行保证

▶总要求:

研发部门、公司质量部应分级管理研发过程和质控点,评价其有效性。

>详细要求:


- 1、研发部门应保证质控点执行的有效性,准确、全面提供产品质量评价报告。
- 2、研发部门各级管理者对本部门严格执行流程负直接管理责任。
- 3、公司质量部应定期监控研发流程关键质控点的执行情况,确保其符合体系管理要求。
- 4、除质控点外,公司质量部应定期审核研发流程的执行情况。 重点研发项目,应在开发过程中按阶段审核,促进研发人员提高严格执行流程的意识。
- 5、研发人员严格执行流程是基本纪律要求,也是习惯<mark>逐步养成的过程。研发部门所有开</mark>发人员必须对本岗位涉及的流程和要求做到应知、应<mark>会。</mark>

研发各部门应通过培训、考试和开发过程检查,使执行流程成为文化和习惯。





测试管理



依据测试结论准确评估各阶段产品成熟度:

- 测试规范: 草样、DR、IR阶段的测试规范,测试计划<mark>的执行保证。</mark>
- 产品成熟度标准:依据测试结果,对整机、模组、硬件、软件的进行成熟度评估(成熟度标准)
- BUG管理规范: 统一硬件、软件的BUG管理工具、BUG 等级判定准则、 BUG 闭环管理规范





■测试和验证

▶总要求:

产品必须按测试和验证计划充分验证,并根据充分验证的结论评估产品成熟度。未完成测试的产品不应组织质控点评审。

>详细要求:

- 1、测试和验证团队必须参加产品设计输入、需求和设计变更的评审,以保证其准确了解产品范围
- 2、必须制定测试和验证计划,覆盖产品所有的需求、法律法规、标准、用户体验性规范、以及产品说明书、产品标识标注、及其它向客户的承诺内容。包括必须完成的强制性认证、出口国家或地区的当地化测试、用户验收测试等
 - 3、测试计划应包括人力和工作量投入计划。应依据该产品的复杂度测算投入。
- 4、产品必须严格按测试计划执行,要保证测试人力和工作量投入。未按测试计划执行,或不能保证人力和工作量投入,视为测试不充分。
- 5、应在测试计划中,明确对测试条件、测试环境、测试设备的需求。因条件、环境、设备不满足要求而不能按计划测试时,必须有替代的手段进行验证,并对其风险进行充分评估。测试报告应明示此项风险。
 - 6、凡产品发布后新发现产品问题,必须分析测试阶段未能暴露的原因,并形成测试雷区。
 - 7、应定期评估测试验证设备的保障情况,不断提高测试验证的硬件条件和水平。





评审管理(成熟度)

确定问题严重等级

级别	简述	详述		
S (Safety Issues)	不符合安规	不安全产品,不符合安全标准或要 求		
A(Critical Issues)	无法生产 或销售产 品	需要改正:产品无法生产或销售, 商务影响严重		
B(Major Issues)	大缺陷	产品不适于批量生产. 产品可以进行销售,但挑剔客户会 进行退机,有大的商务后果影响;		
C(Minor Issues)	小缺陷	在适应批量生产上存在小的缺陷; 顾客可以容忍产品存在或者不会发现所存在的缺陷,此小缺陷最好能够得到更正。		
D(Other Issues to be Solved)	与公司规 范不符	如,一些非关键的产品技术文件没 有得到及时更新		
E (Issues that will NOT be Solved for this Project)	暂时不予 处理的问 题	无法重现的问题;可以接受的问题; 无法解决的问题		

海信的研发质量管理

确定其风险等级


风险等 级	备注	问题状态
4	问题刚被发现	问题出现并确认, 原因未 定位
3	产生影响和原因进行初步分析,问题分配给承担部门	问题影响经过分析, 解决 方案未评估
2	问题分配给特定的工程师并负责 解决	问题解决过程中, 方案未 实施
1	问题被解决,解决方案经过评审	问题解决,并经过评估, 效果未验证
0	下发了更改申请,在设计文件中完成更改	问题关闭





活动当前阶段产品成熟度数值计算。

Maturity= SUM (问题数*问题等级权重*风险等级分值)



Maturity Indication

127





定义里程碑点质量控制标准:

- (1)相应色块内的数字必须为0
- (2)总成熟度数值应小于该里程碑点分值(如:DR <300, IR <100)
- (3)色块之外的未关闭问题(非零数字),必须被逐项风险评估

	Uz-Path desta						
Maturity Gir	d (成熟度表)						
0.375	5	A	В	С	D	E	Total
4	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	3
0	1	35	434	20	0	11	500
Total	1	36	435	21	0	11	503
	Milestone focus area						
	PS	1st model	DR	IR	<i>C</i> R		
i e							





■明确研发质控点的设计审查标准和 成熟度评价标准

▶总要求:

研发质控点的标准必须能客观判定产品达标或不达标。从用户适用角度评估质控点的质量风险并决策。

▶详细要求:

- 1、各公司根据项目类型,规定各质控点的设计审查标准、测试标准和合格判定准则 产品质控点评审标准应包括对整机、软件、结构等子系统的产品整体成熟度评价。
- 2、应明确主观评价、用户体验类测试内容的科学评价方法和标准
- 3、必须规定不允许放行的质量底线, 如下情况不得放行:未完成规定试验、验证计划的;关键质量特性,如安全性、可 靠性、性能等不合格的;不符合法律法规、国家或行业强制标准的
 - 4、必须明确风险放行的原则和程序要求,以<mark>及风险放行的管理权限</mark> 必要时应由服务部代表或市场部代表参与<mark>市场风险的评估,但不是质量责任的转移。</mark>
 - 5、应规定质控点评审的组织者、决策者和评审组资质要求。 产品二级质控点的评审组成员应含项目组之外的成员,发挥裁判作用。





■变更控制

▶总要求:

必须充分识别需求、设计、关键器件的变更风险,严格规定变更的流程控制要求,防止变更过程验证不充分带来的质量风险。

▶详细要求:

- 1、变更发起人必须组织项目组,充分识别变更对交期、成本、质量的影响,评估质量风险
- 2、在提交变更申请时,必须包括该变更的影响评估,作为决策的重要依据。

应在交期、成本、和质量可控的条件下,方可同意变<mark>更</mark>

各公司应把此变更过程作为研发关键质控点进行管理。

- 3、原则上,在"设计放行"后,应限制进行硬件变更;在进入系统测试后,应限制软件需求变更。可以通过后续版本的升级,实现新的软件需求。
- 4、在研发后期的变更,必须充分考虑到变更前<mark>已执行测试、验证活动的有效性,应重新根</mark>据变更的技术影响,制定测试和验证计划,保证充分<u>验证</u>





谢谢!