



### SURAT IJIN KERJA No. 105493/SIK/EID-MS-IO/03/2022

Sesuai dengan perjanjian kerjasama antara PT. Indosat TBK dalam hal ini Tower Management Group dengan PT. Ericsson Indonesia tentang Manage Service Network Indosat di Tower Indosat, dengan ini kami memberikan ijin akses kepada nama-nama di bawah ini:

Nama	Perusahaan
Abdul Jamal Baihaki ( 085648581603 )	INDOSAT/ERICSSON/Persada
Andry Purnama Jati ( +6285234092906 )	INDOSAT/ERICSSON/Persada
Ari Pradana ( +628970300255 )	INDOSAT/ERICSSON/Persada
Choirul Hajis ( +6281332511007 )	INDOSAT/ERICSSON/Persada

Penanggung Jawab	Pengawas Lapangan	MS SOV	MS FT Area
		ABDUL JAMAL BAIHAKI	Priyono Sigit +62081112942423
		+62085648581603	

Untuk melaksanakan kegiatan Preventive And Corrective Maintenance pada site dibawah ini :

Site ID	Site Name	Address
20SBY060	_GRAHAPENA	GRAHAPENA_JL.AHMADYANI88_SURABAYA

Pekerjaan akan dilaksanakan pada tanggal 01 March 2022 sampai dengan tanggal 31 March 2022.

Hal - hal yang perlu diperhatikan :

#### 1. HAK AKSES

Kontraktor sesuai Surat Tugas seperti tsb di atas mempunyai hak terbatas untuk masuk dan melakukan pekerjaan pada area yang sudah ditentukan di dalam site tanpa memberikan kompensasi apapun kepada pemilik tanah.

## 2. KEBERSIHAN DAN KESOPANAN

Selama pelaksanaan pekerjaan Kontraktor/Rekanan Operator diwajibkan menjaga kesopanan dengan lingkungan sekitarnya dan merapikan/membersihkan kembali site setelah pelaksaan kegiatan selesai.

# 3. TIDAK DIIJINKAN UNTUK BERNEGOSIASI DAN MEMBERIKAN JANJI

Kontraktor maupun Rekanan Indosat atau Operator tidak diperbolehkan dalam keadaan apapun, untuk melakukan negosiasi atau memberikan janji-janji kepada siapapun dengan mengatasnamakan Indosat. Apabila Indosat menemukan bukti-bukti yang dapat menunjukan bahwa sub-Kontraktor/Rekanan Operator melanggar larangan diatas, maka Indosat dapat menerapkan seluruh sanksi yang mungkin secara perdata dan pidana terhadap seluruh pihak yang terkait.

### 4. PERLENGKAPAN KESELAMATAN

Dalam melaksanakan pekerjaan Kontraktor/Rekanan Indosat atau Operator harus memperhatikan unsur keselamatan dengan cara menggunakan perlengkapan keselamatan standar sebagaimana yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku. Setiap kerugian dan biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan pekerjaan oleh pihak Kontraktor/Rekanan Indosat atau Operator adalah merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari pihak Kontraktor/Rekanan Indosat atau Operator dan pihak pihak Kontraktor/Rekanan Indosat atau Operator dengan ini melepaskan Indosat dari seluruh kerugian dan biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanan pekerjaan oleh pihak Kontraktor/Rekanan Operator.

### 5. Setiap akan masuk & keluar site wajib menghubungi I-NOC EID Dispatcher (0815 8414 6625 / 0815 8414 6626) & EID Access Permit (0815 8414 6628)

Upload kondisi gate key masuk dan keluar dan di upload pada aplikasi mobile yang disediakan (https://cutt.ly/TiMzEFn)

### PERINGATAN

Setiap upaya untuk menghalangi akses dan perusakan aset PT.Indosat Tbk dan Mitra Indosat adalah tindak pidana yang diancam hukuman maksimal 6 (enam)tahun kurungan dan denda maksimal Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) sesuai dengan pasal 406 KUHAP dan pasal 38 dan 55 UU No.36/1999 tentangTelekomunikasi.

Demikian surat ijin ini diberikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Jakarta, 01 March 2022 PT. Ericsson Indonesia

DocuSigned by:

Admiral Wilder

Access Tower Management

Catatan: Surat ijin dengan nomor ini tidak dapat digunakan untuk pekerjaan lain selain yang tercantum di dalam surat ijin ini. Cc Tower Management Group PT.Indosat tbk.