

À MV3 Engenharia - Sr. Milton

Prezado Sr. Milton, seguem problemas adicionais encontrados por inspeção do condomínio na obra de troca do telhado do bloco 2 do edifício Heleri após a primeira comunicação ocorrida em 03/11/2025.

- Pelo menos uma madeira de sustentação de terça solta
- Mais uma telha encontrada perfurada

Novamente os vídeos e fotos foram divulgados no grupo "Acompanhamento Obra Telhado B12".

Continuamos aguardamos o plano de ação para a resolução dos problemas e estamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

Marcelo Lopes da Silva
Síndico - Condomínio Heleri

Rio de Janeiro, 05 de Novembro de 2025