# 关于稳压二极管和 TVS 二极管特性对比研究

>文/冯体艳

摘要:在空调系统中,变频空调需要对压缩机的供电电源做逆向变换,就需要有智能控制芯片实现其逻辑控制。但智能芯片的抗静电和耐电冲击能力较弱,一直是生产过程中较为头疼的问题,为此,在该芯片电源电路中也增加了较多的保护性元件,其中较为常见的就是稳压二极管,但仍有很大一部分失效。因此,对稳压二极管在电路中的作用进行了分析研究,并通过实际的测试波形,发现 TVS 二极管在这方面起到的保护作用要优于稳压二极管,为后续电路的改善提供参考的方向。

关键词:稳压二极管;TVS二极管;脉冲冲击

在统计过程和售后失效数据时发现,空调用控制器外机控制主板主芯片失效较为突出,但是相关保护电路中的元件失效的却很少,特别是稳压二极管,基本没有过电损伤失效的,所以,针对该问题,本文研究了在电压波动情况下稳压二极管特性,同时,对比TVS二极管在同种工况下的响应情况。

### 一、事件背景

空调用控制器外机控制主板主芯片供 电电压为 3.3V,在该电路中包含 3.3V低压 差稳压器、去耦电容、旁路电容、磁珠、稳压 二极管元件。

稳压二极管:正向导通,反向电压在小于其击穿电压时,处于截止状态,当大于其稳压值时,二极管被击穿,且电压可以稳定地保持在其击穿电压值,一般将其用于稳压和保护电路中。稳压二极管在该电路中起的就是保护作用[1]。

从售后反馈数据看,不良主要是主芯 片电源脚失效,保护电路元件未失效,说明 电源部分保护元件稳压二极管未起作用, 所以判断可能是它响应时间较长,当电压 波动到来时,它没来得及响应,芯片就烧 了。故,需要对比 TVS 二极管和稳压二极管 的特性情况。

TVS 二极管:原理和作用与稳压二极管相似,但它具有更快的相应速度,也就是它比稳压二极管导通速度更快,钳位时间仅为1ps,能承受的瞬时脉冲功率可达上千瓦,所以它一般应用在信号及电源线上,防止微处理器或单片机因瞬间的静电、电源浪涌及开关噪声导致的失效。

### 二、验证方法及验证结果

对芯片的 3.3V电源电路进行脉冲冲击,使用的脉冲周期 T=158ms,因使用的为继电器施加电压,有一定的回跳次数,每个小脉冲的时间大约 15µs,最长的脉冲时间 494µs,总体脉冲时间 1ms 左右,如图 1。




图 1 脉冲波型图

验证稳压管的保护特性,通过高于稳 压管稳压值的脉冲或方波进行模拟验证, 具体方法:

- 一是制造一定周期的方波信号。
- 二是在主板 3.3V电路中直接施加高于 3.3V,一定宽度的方波或者脉冲,对 3.3V 电路进行冲击。
  - 三是测试芯片 3.3V引脚处电压情况。 验证结果:

第一,电路中保护用稳压二极管,使用的是3.6V稳压二极管。

使用12V的脉冲电压,对主芯片3.3V电源元电路进行冲击,测得主芯片电源引脚最高峰值电压为5.4V,上升时间1ms,4.2V电压以上持续时间2.8ms。

对比电压波动时电源引脚上电压差异性,使用脉冲冲击电压10.5V。

使用 3.6V稳压二极管,芯片电源引脚 电压 4.7V以上,持续时间 2.98ms,芯片烧 毁,最高峰值电压 7.4V。

对比使用型号为 SMB6.8CA的 TVS 管, 芯片电源引脚测试电压 4.07V以上, 持续时间 8.78ms,最高峰值电压 5.6V。

电压波动时,经过多次波动,芯片正常,未被烧毁。

第二,主芯片电源电路中使用 5.6V稳

压管,使用脉冲冲击电压14.6V。

使用 5.6V稳压管,冲击电压为 14.6V 时,芯片被击穿烧毁。芯片引脚测试电压 5.3V以上,上升时间 2.45ms。

对比使用型号为 SMB6.8CA的 TVS 二极管,冲击电压达 14.9V,多次芯片未有损伤。芯片引脚测试电压 8V, 持续时间 2.7ms。

第三,保护电路中无稳压二极管,上电 烧毁。

电路中增加 5.6V的稳压二极管,上电后,脉冲最高电压 7.7V,持续时间 220µ s, 经过二次冲击后烧毁,如图 2。




图 2 电路中增加稳压二极管上 电冲击二次烧毁

对比增加型号 SM86.8CA的 TVS 二极管,脉冲最高电压 7.8V,持续时间 900µs, 经过长时间冲击,性能良好,如图 3。




图 3 电路中增加 TVS 二极管上 电冲击多次无损伤

三、稳压二极管和 TVS 二极管特性 测试

第一,对稳压二极管进行脉冲冲击,电 路如图 4 所示。

有限流电阻的情况下,脉冲电压加在




图 4 稳压二极管脉冲冲击电路图




图 5 TVS 二极管脉冲冲击电路图

图 4- a 的 AC之间,测量稳压二极管两端 电压 5.6V,波形如上图 4- b。

直接将脉冲加在稳压二极管两端,也就是图 4- a 的 BC之间,测得二极管两端电压结果为:电压最高值 9.6V,持续时间214µ s。稳压二极管冲击几次后失效。

第二,对比使用型号 SM86.8CA 的 TVS 二极管测试,反向工作峰值电压为 5.8V。

正常有限流电阻的情况下,脉冲电压加在电阻和 TVS 二极管上,也就是图 5-a的 AC之间,二极管两端电压为 7V,波形如图 5-b。

没有限流电阻的情况下,脉冲电压直接加在 TVS 二极管上,就是图 5- a 的 BC 之间,测试到 BC 之间波形,如图 5- c,电压8.17V,比较平稳,持续时间 738μ s。TVS 二极管进行多次冲击,性能正常。

总而言之,从以上对比情况看,电路中使用限流电阻与不使用限流电阻,测试结果有很大的差异,有限流电阻的情况下,测试结果差距并不大。单独冲击的情况下,TVS二极管的耐电流冲击的承受能

力要远高于稳压二极管,并且稳压二极管对比较窄的脉冲没有滤除能力,而 TVS 二极管对很窄的脉冲都能正常滤除。

## 四、结语

在单独使用保护性二极管时,稳压二极管在电路中起到一定的作用,电压有一定程度下降,但对较窄的脉冲没有虑除能力;TVS二极管,对较窄的脉冲都有比较强的虑除能力,响应速度远高于稳压二极管,耐电冲击能力也远高于稳压二极管。因此,在保护电路中,建议使用TVS二极管,以提高3.3V电路的耐电冲击能力,提高电路整体可靠性。

#### 参考文献.

[1]华成英,童诗白.模拟电子技术基础 [M].3版.北京:高等教育出版社,2005:17-37.

## 作者单位:

格力电器(郑州)有限公司