# Keil调试时设置断点的高级用法

爱 上电路设计 已干 2024-05-28 13:01:21 修改



单片机(汇编与C代码... 专栏收录该内容

95 订阅 88 篇文章

订阅专栏

在线调试程序时,打断点是非常有效的一种方式,配合单步调试,可以快速定位问题。但有的时候,手动打断点用起来不是那么方便。比如,想要在一个循环的第N次停下来,如果手动打断点,那就要不停的点击单步运行,直到循环运行到第N次。再比如,程序运行过程中变量不知何时被改变了,又不好定位,手动打断点就不知打在哪里。 这时就要用到一些断点的高级用法。

#### 目录:

- 1、设置断点的运行次数
- 2、变量匹配断点
- 3、变量条件匹配断点
- 4、打印信息
- 5、条件匹配打印信息

#### 1、设置断点的运行次数

以下面程序为例,在循环的第十次将程序停止。首先在循环中手动打一个断点:

内容来源: csdn.net


作者昵称:爱上电路设计。

原文链接: https://liht1634.blog.csdn.net/article/details/125120980


作者主页: https://liht1634.blog.csdn.net

```
112
      /* Initialize all configured peripherals */
113
114
      MX_GPIO_Init();
      MX_DMA_Init();
115
      MX_SDIO_SD_Init();
116
      MX_USART1_UART_Init();
117
      MX_FATFS_Init();
118
      /* USER CODE BEGIN 2 */
119
      for(uint8 t i = 0;i<100;i++)
120
121 🖨
        ΔD++:
122
        printf("AD = %d\r\n",AD);
123
124
       /* USER CODE END 2 */
125
126
127
                                           ② 嵌入式技术开发
128
```

点击Debug菜单,选择BreakPoints:



#### 弹出下面菜单:



最上面的断点是手动打的,双击该断点,会看到Expression会显示该断点的信息,修改Count的值为10,点击Define,然后关闭该窗口。这里说明一下:

Expression为表达式,即断点的条件,可以看到,手动设置的断点结尾为\123,表示在main.c文件的123行。这里支持基本的>、<、==、!=等操作符。

Count为次数,表示运行多少次中断一次,手动设置的断点Count都是1。


Command为命令,表示到达该断点时执行的命令,默认为空。


按照上面的设置,运行程序。可以看到,程序运行到断点时没有马上停下,而是在第10次才停下来:

```
114
       MX GPIO Init();
115
       MX DMA Init();
                                     Debug (printf) Viewer
       MX_SDIO_SD_Init();
116
117
       MX_USART1_UART_Init();
                                      AD = 2
                                      AD = 3
118
       MX FATFS Init();
       /* USER CODE BEGIN 2 */
119
       for(uint8 t i = 0;i<100;i++)
120
121 🗀
                                      AD = 8
         AD++;
122
                                      AD = 9
123
         printf("AD = %d\r\n",AD);
124
       /* USER CODE END 2 */
125
                                                                 ⑥ 嵌入式技术开发
126
127
```

#### 2、变量匹配断点

将变量添加到Watch窗口,右击选择Set Access BreakPoint at xxx。还是弹出刚才的菜单:






勾选Access方式Read或Write,设置Count值,点击Define。这里选择Write,Count值为4,表示该变量第四次被写入时程序会停止。

### 3、变量条件匹配断点

跟上一步一样,在Watch窗口,右击变量选择Set Access BreakPoint at xxx。勾选Access方式Read或Write,删除Expression下原来的内容,填写表达式"AD== 10"。点击Define。这样当AD==10时程序会停止。


作者昵称: 爱上电路设计 原文链接: https://liht1634.blog.csdn.net/article/details/1251209


作者王贞: https://liht1634.blog.csdn.net



## 4、打印信息

选择一个手动打好的断点,然后在Command下填写printf(),则在运行到断点处时,程序不会停止,而是在Command窗口打印设置的信息。





# 5、条件匹配打印信息


还可以将3和4组合使用,如下:

内容来源:csdn.net

作者昵称: 爱上电路设计


原文链接: https://liht1634.blog.csdn.net/article/details/125120980

作者主页: https://liht1634.blog.csdn.ne



则AD==10时,程序不中断,在Command窗口打印信息。

断点的高级用法还有很多种,不同的表达式,不同的指令等,具体可查阅Keil的使用帮助文档。



当时年少春衫薄。骑马倚斜桥,满楼红袖招。**觉得不错,动动发财的小手点个赞哦!** 



https://blog.csdn.net/liht\_1634/article/details/125120980