Bon d'accompagnement OLS



Date de création:

IT-philips-12543956

ח	n	n	n	ρ	ш	r	ď	'n	rd	re

Mina HE

15 Rue Berthollet		13.06.2024		
15 Rue Berthollet 75005 PARIS 5ème arrondissement France	E-mail (donneur d'ordre): phoebe.tb2013@gmail.com	Référence:		
	Téléphone (donneur d'ordre): +33781608190	Numéro client du fabricant: WO160-0036956641		
Type de commande Newdevice from Philips-Shop	u prealable. L'echange ne sera effectue qu'apres apres sa			
Atelier de service				
EURO-REPAIR-CENTER Europa-Allee 77	E-mail (atelier): service@euro-repair-center.de	ID de réparation (atelier): IT-philips-12543956		
Atelier de service EURO-REPAIR-CENTER Europa-Allee 77 54343 Föhren Allemagne	, ,	, , ,		
EURO-REPAIR-CENTER Europa-Allee 77 54343 Föhren	service@euro-repair-center.de	IT-philips-12543956		

Contact (donneur d'ordre):

_

Détails de l'article						
Type Produit: HX9361/67	Modèle: HX9361/67	Constructeur : Philips				
Numéro de série: 2202	Date d'achat: 18.07.2023					
Description du problème:	Pas de rotation. Il y a un écart important entre la base de la tête de brosse et le dessus du manche de la brosse à dents. Il n'y a plus de rotation sur la tête de brosse, mais la manche de la brosse continue son mouvement. J'ai essayé avec plusieurs têtes de brosse neuves. Ce problème persiste.					

À joindre impérativement au colis

Important: Expédiez l'appareil avec tous ses accessoires. Ils sont nécessaires au technicien qui fera le diagnostic Merci de joindre également une copie de la preuve d'achat.

12543956