

SISTEMA DE GESTÃO DA SEGURANÇA

CHECKLIST DE INSPECÇÃO DE ANDAIME



VAMED Engineering

PRO-fit

Nome da obra: Hospital Militar Regional de Cabinda	Centro de custo:	
Site Manager: Dilson Cardoso	Data:	18.04.2026
Técnico de Segurança e Ambiente: João Luzolo e Matias Salvador	Periodicidade:	7 dias
Técnico de Segurança e Ambiente (subcontratado): <i>[Signature]</i>	Zona:	BL/B

Itens a verificar	C	NC	NA	Observações
A zona de instalação do andaime encontra-se sinalizada e as entradas identificadas	☒	☐	☐	
Os elementos do andaime não apresentam deformação e/ou empenos	☒	☐	☐	
O andaime possui informação de permissão de utilização	☒	☐	☐	
O andaime encontra-se limpo nas imediações, na base e nos patamares	☒	☐	☐	
Os pontos de ancoragem e amarração encontram-se fixos e de acordo com a montagem	☒	☐	☐	
O andaime encontra-se aprumado	☐	☐	☐	
As bases de arranque / nivelamento encontram-se conforme a montagem e não apresentam deformação	☒	☐	☐	
As diagonais encontram-se de acordo com o processo de montagem e não se verificam falta de elementos	☐	☐	☒	
As travessas de guarda corpos; e de topo, encontram-se colocadas e não se verificam falhas	☒	☐	☐	
Rodapé frontal e de topo, encontram-se colocados e não se verifica falhas	☒	☐	☐	
As plataformas de circulação / trabalho estão colocadas lado a lado sem deixar frestas e suas extremidades estão fixas ao andaime	☒	☐	☐	
Os acessos interiores encontram-se em bom estado de conservação	☒	☐	☐	
O afastamento do andaime à fachada respeita a distância prevista	☒	☐	☐	
A rede de proteção encontra-se limpa, devidamente fixa e sem roturas	☐	☐	☒	
As plataformas de circulação encontram-se desimpedidas	☒	☐	☐	
Não existem materiais acumulados / armazenados no andaime, além dos estritamente necessários para as tarefas em curso	☒	☐	☐	
Nas zonas com afastamento superior a 25cm da fachada os trabalhadores utilizam arnês de segurança fixo ao andaime	☒	☐	☐	
O andaime encontra-se com ligação terra efectuada por especialista	☐	☒	☐	
Não conformidades detectadas durante a inspecção:				