1) Date:	04-11-2026	8) Meeting topic:	Stamp
2) Time:	10:00 – 11:00	HMRH – Reunião Semanal de Segurança e Ambiente n.º 126 *HMRH – Weekly Safety and Environment Meeting No. 126* Doc. n.º: 126/2026 | N.º da Obra: 13DC-DEI/SV/2021 Lugar: Obra e sala de reuniões da VAMED WWH *Location: Site, VAMED WWH meeting room*	
3) Author:	VAMED WWH		
4) Participants:	Leônidas Calheiros (Site Manager Adjunto – VAMED); Hendrik Silva (Coordenador HSE – VAMED); Juarês Manico (Coordenador Ambientalista – VAMED); Faustino dos Santos (HSE – VAMED); Leonel Luamba (Diretor Adjunto – Belo Empreendimentos); Nelson Segunda (THSE – Belo Empreendimentos)		
5) Guests:	—		
6) Absent:	—		
7) Recipients:	Magnus Nickl (magnus.nickl@vamedwwh.com); Diana Rebelo (diana.rebelo@vamedwwh.com); Ernestina Miguel; Rita Casqueiro; Hendrik Silva; Juarês Manico; Eleucádio Camuto		

Minutes

#	Topic	Category I = Information D = Decision T = Task	Responsible / Deadline
1	**Seguimento da reunião anterior** Os temas provenientes da reunião anterior de segurança e ambiente foram todos resolvidos. ***Follow-up on the previous meeting*** *All issues raised at the previous safety and environment meeting have been resolved.*	I	Todos / All
2	**Visita de campo à obra** Da visita efectuada à obra não resultaram temas novos. ***Site inspection*** *No new issues arose from the site inspection.*	I	Todos / All
3	**Aspectos a melhorar – Documentação para a segunda fase** Rever toda a documentação da Belo Empreendimentos, das empresas subcontratadas e do pessoal que vai entrar em obra na segunda fase do projecto. ***Areas for improvement – Documentation for the second phase*** *Review all documentation from Belo Empreendimentos, its subcontractors and the personnel who will start work on site in the second phase of the project.*	T	Nelson Segunda / Leonel Luamba
4	**Aspectos a melhorar – Iluminação** Continuar a melhorar a iluminação no interior das frentes de trabalho e dos blocos, à medida que os trabalhos se intensificarem. ***Areas for improvement – Lighting*** *Continue to improve lighting inside the work fronts and buildings as works intensify.*	T	Nelson Segunda / Leonel Luamba
5	**Aspectos a melhorar – Resíduos perigosos** A quantidade de resíduos perigosos armazenados na baia de resíduos da obra ainda é aceitável. Ficou acordado acompanhar o armazenamento e proceder à recolha. ***Areas for improvement – Hazardous waste*** *The quantity of hazardous waste stored in the site waste bay is still acceptable. It was agreed to monitor storage and arrange collection.*	D	Nelson Segunda / Leonel Luamba
6	**Aspectos a melhorar – Retroescavadora e multifunção** Reparar na retroescavadora o retrovisor e as luzes de retaguarda e de presença. A multifunção, que se encontra avariada, precisa de reparação dos piscas de mudança de direcção. A Belo Empreendimentos comprometeu-se a apresentar, na próxima reunião, a data de resolução destas faltas nas duas máquinas. ***Areas for improvement – Backhoe loader and telehandler*** *Repair the mirror and the rear and position lights on the backhoe loader. The telehandler, which is out of service, needs its turn indicators repaired. Belo Empreendimentos undertook to present, at the next meeting, a date for fixing these defects on both machines.*	T	Nelson Segunda / Leonel Luamba
7	**Próxima reunião** Reunião de Segurança e Ambiente n.º 127/2026, a 18-11-2026. Lugar: Obra, sala de reuniões da VAMED WWH. ***Next meeting*** *Safety and Environment Meeting No. 127/2026, on 18-11-2026. Location: site, VAMED WWH meeting room.*	I	Todos / All

Conclusion

#	Good News
	• Manutenção dos aparelhos de ar-condicionado dos escritórios da VAMED WWH e da Belo Empreendimentos realizada a 31-10-2026. *Maintenance of the air-conditioning units in the VAMED WWH and Belo Empreendimentos offices carried out on 31-10-2026.* • Elevado nível de organização e limpeza, evidenciado nas diversas frentes de trabalho. *High standard of housekeeping and cleanliness across all work fronts.* • Corte de capim no interior da obra. *Grass cutting inside the site.*
#	**Bad News**
	• Retroescavadora sem retrovisor e com luzes de retaguarda e de presença deficientes (resp.: Belo Empreendimentos). *Backhoe loader missing a mirror, with faulty rear and position lights (owner: Belo Empreendimentos).* • Multifunção avariada, com piscas de mudança de direcção por reparar (resp.: Belo Empreendimentos). *Telehandler out of service, turn indicators still to be repaired (owner: Belo Empreendimentos).* • Documentação das empresas e do pessoal da segunda fase por rever (resp.: Belo Empreendimentos). *Documentation of second-phase companies and personnel still to be reviewed (owner: Belo Empreendimentos).*