



LPAT



LAUDO PERICIAL DE ACIDENTE DE TRÂNSITO

PRF

PROTOCOLO: Nº 24067858B01



Maiores dúvidas acesse: www.prf.gov.br/portal



Para cópia do seu Laudo Pericial acesse o sítio: <https://lpat.prf.gov.br/lpat/consultar> Informe o número do protocolo e o CPF/CNPJ de um dos envolvidos no acidente; e Clique em imprimir.



Atenção: As vítimas de acidente têm direito ao recebimento do Seguro DPVAT. Para maiores informações, acesse: www.dpvatseguro.com.br **Em casos de avaliação de danos com MÉDIA ou GRANDE MONTA, verificar os trâmites da Resolução 810 do CONTRAN. Procure o órgão estadual de trânsito (DETRAN) do seu Estado, antes de fazer reparos no veículo.**



Assinatura
eletrônica

Documento assinado eletronicamente por ADRIEN, matrícula 1714885, Policial Rodoviário Federal, em 23/11/2024, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 6º do Decreto Nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e na alínea b do inciso IV do art. 2º da Instrução Normativa Nº 61-DG, de 13 de novembro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://lpat.prf.gov.br/lpat/autenticar>, informando o protocolo 24067858B01 e o número de controle 823C007A5EA578655AD4EFECFA36F3.

191



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL



LAUDO PERICIAL DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
PROTOCOLO Nº 24067858B01


INFORMAÇÕES GERAIS

Data: 23/11/2024 Hora: 16:20 Município: POCONÉ/MT
BR: 070 KM: 628,0 Sentido: Crescente
Policial responsável pelo atendimento: ADRIEN, 1714885

ASPECTOS DO LOCAL

Tipo de via: Principal	Tipo de pavimento: Asfalto
Tipo de pista: Simples	Condição da Pista: Molhada
Estrutura Viária: Reta	Localidade urbanizada: Não
Acostamento: Não	Canteiro Central: Não
Condição meteorológica: Chuva	Fase do dia: Pleno dia

IMAGENS PANORÂMICAS



**SENTIDO
DECRESCENTE**



SENTIDO CRESCENTE

NARRATIVA

INTRODUÇÃO: No dia 23/11/2024, por volta das 16h40, no km 628 da BR-070, Município de Poconé-MT, ocorreu um acidente de tipo saída de pista, lesionando o condutor (lesões leves). O veículo envolvido foi a CHEV/TRAILBLAZER PRE D4A (V1). **DINÂMICA:** Com base na análise das evidências materiais identificadas, constatou-se a seguinte sequência de episódios: No momento 1, V1 transitava no sentido Cuiabá-Cáceres (sentido crescente da via). No momento 2, o condutor de V1 perdeu o controle da direção de seu veículo ao transitar sobre forte chuva que ocorria no local. O veículo cruzou a pista contrário, vindo a sair do leito carroçável. V1 saiu do leito carroçável pelo lado esquerdo da via. O local do acidente encontra-se representada no croqui. **CONCLUSÃO:** Conforme constatações em perícia de local do acidente, pode-se concluir que a causa da saída de pista do veículo foi a aquaplanagem. **OBSERVAÇÕES:** O local do acidente estava parcialmente preservado e foi posteriormente sinalizado com cones pela PRF. Todos os pertences do envolvido no acidente foi recolhido pela própria vítima, sendo posteriormente ela encaminhada para Cuiabá, onde será prestado atendimento médico.



Assinatura
eletrônica

Documento assinado eletronicamente por ADRIEN, matrícula 1714885, Policial Rodoviário Federal, em 23/11/2024, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 6º do Decreto Nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e na alínea b do inciso IV do art. 2º da Instrução Normativa Nº 61-DG, de 13 de novembro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://lpat.prf.gov.br/lpat/autenticar>, informando o protocolo 24067858B01 e o número de controle 823C007A5EA578655AD4EFECFA36F3.

191



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL




LAUDO PERICIAL DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
PROTOCOLO Nº 24067858B01

CROQUI DA CENA DO ACIDENTE



Local parcialmente preservado



Velocidade permitida na via : 80 KM/H



Cáceres



Cuiabá

AMARRAÇÃO - COORDENADA CARTESIANA

Descrição do Ponto	X (m)	Y (m)
ORIGEM (CENTRO DA PISTA)	0,00	0,00
Roda dianteira esquerda - SLJ6F39 - V1	0,00	-17,20
Roda traseira esquerda - SLJ6F39 - V1	0,00	-20,00
SITIO DE COLISAO (ARVORE)	20,00	-5,00
PONTO DE PERDA CONTROLE DA DIRECAO	50,00	1,00

EVENTOS SUCESSIVOS

Ordem	Tipo de Evento	Veículos Envolvidos
1	Saída de leito carroçável	

DANOS COLATERAIS - NÃO HOUVE

PRESEÇA EXTERNA

Presença na cena	Data e hora do acionamento	Data e hora do comparecimento
------------------	----------------------------	-------------------------------

V1 - VEÍCULO 1 - SLJ6F39 - UTILITÁRIO

V1 - Informações

Placa: SLJ6F39 Marca/modelo: CHEV/TRAILBLAZER PRE D4A
Ano fabricação: 2022 Chassi: 9BG156YK0PC422994
Espécie: Misto Categoria: Oficial
Manobra no momento do acidente: Seguindo o fluxo, na faixa de rolamento

Renavam: 01334263440
Tipo de veículo: Utilitário
Cor: Branca



Assinatura
eletrônica

Documento assinado eletronicamente por ADRIEN, matrícula 1714885, Policial Rodoviário Federal, em 23/11/2024, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 6º do Decreto Nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e na alínea b do inciso IV do art. 2º da Instrução Normativa Nº 61-DG, de 13 de novembro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://lpat.pr.gov.br/lpat/autenticar>, informando o protocolo 24067858B01 e o número de controle 823C007A5EA578655AD4EFECFA36F3.





MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL



LAUDO PERICIAL DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
PROTOCOLO Nº 24067858B01

V1 - Relatório de Avarias - Resolução nº 810/2020-CONTRAN

Veículo: V1 / CHEV/TRAILBLAZER PRE D4A

Placa: SLJ6F39

Nº LPAT: 24067858B01

Nome do Agente: ADRIEN

Matrícula do Agente: 1714885

Data: 23/11/2024

Item	Descrição do item	Valor	Item danificado no acidente		
			Sim	Não	NA
1	Cabine com avarias na estrutura, afetando coluna(s) dianteiras ou traseira(s), painel corta-fogo, soleira ou assoalho.	M	X		
2	Carroçaria com avarias na estrutura das laterais ou do teto (quando houver) atingindo o compartimento de carga, ou com deformação vertical ou lateral afetando o compartimento de carga, ou afetando os componentes de união da base da carroçaria com o chassi.	M	X		
3	Dano em qualquer componente do Sistema de Suspensão.	M	X		
4	Avaria em qualquer um dos eixos	M	X		
5	Dano em qualquer componente do Sistema de freios.	M	X		
6	Chassi com deformação torcional menor ou igual à altura da longarina.	M	X		
7	Chassi com deformação vertical menor ou igual à altura da longarina	M	X		
8	Chassi com deformação lateral menor ou igual à distância interna entre as longarinas	M	X		
9	Chassi com deformação torcional maior que a altura da longarina.	G		X	
10	Chassi com deformação vertical maior que a altura da longarina.	G		X	
11	Chassi com deformação lateral maior que a distância interna entre as longarinas	G		X	
12	Chassi com região termicamente afetada com dimensão menor ou igual a 2/3 do comprimento do chassi.	M		X	
13	Chassi afetado termicamente na região onde está fixada a suspensão	M	X		
14	Chassi com região termicamente afetada com dimensão maior que 2/3 do comprimento do chassi.	G	X		
15	Air bags (se existir)	M	X		

Dano de Monta: GRANDE MONTA (DGM)



Assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por ADRIEN, matrícula 1714885, Policial Rodoviário Federal, em 23/11/2024, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 6º do Decreto Nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e na alínea b do inciso IV do art. 2º da Instrução Normativa Nº 61-DG, de 13 de novembro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://lpat.prf.gov.br/lpat/autenticar>, informando o protocolo 24067858B01 e o número de controle 823C007A5EA578655AD4EFECFA36F3.

191



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL



LAUDO PERICIAL DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
PROTOCOLO Nº 24067858B01

V1 - Imagens Obrigatórias



IMAGEM DA LATERAL
DIREITA



IMAGEM DA TRASEIRA




IMAGEM DA LATERAL
ESQUERDA



IMAGEM DA FRENTE



Assinatura
eletrônica

Documento assinado eletronicamente por ADRIEN, matrícula 1714885, Policial Rodoviário Federal, em 23/11/2024, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 6º do Decreto Nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e na alínea b do inciso IV do art. 2º da Instrução Normativa Nº 61-DG, de 13 de novembro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://lpat.prf.gov.br/lpat/autenticar>, informando o protocolo 24067858B01 e o número de controle 823C007A5EA578655AD4EFECFA36F3.

191



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL



LAUDO PERICIAL DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
PROTOCOLO Nº 24067858B01

V1 - Proprietário

Nome: CAMARA DE VER DO MUN DE VILHENA
Email:
Endereço: VILHENA-RO

CPF/CNPJ: 04.390.977/0001-13
Telefone:

V1C - CONDUTOR DE V1 - CLAIVER UINTER ALVES DE SOUZA

V1C - Informações

Nome: CLAIVER UINTER ALVES DE SOUZA
CPF: 033.607.422-06
Sexo: Masculino
Morreu após remoção: Não

Data de Nascimento: 19/03/1999
Estado civil: Não Informado
Estado físico: Lesões Leves
Usava cinto de segurança: Sim

V1C - Dados da Habilitação para Conduzir Veículo Automotor

Categoria: AD
UF: RO
Observações CNH: 15

Primeira habilitação: 16/01/2018
Vencimento da habilitação: 07/05/2025

Nº Registro: 06988897191
Motorista profissional: Não

V1C - Alterações da Capacidade Motora

Foi possível realizar teste do etilômetro: Sim
Visíveis sinais de embriaguez: Não
Resultado obtido: 0,00 mg/l

Condutor se recusou a realizar o teste: Não
Sinais de uso de substâncias psicoativas: Não

V1C - Dados do Contato

Endereço: ANA CAROLINA D.AZEVEDO, 1848, ALTO ALEGRE, VILHENA-RO
Telefone:

Email:

V1C - Encaminhamento

Motivo: Socorro médico

Tipo de Receptor: SAMU

Informações complementares: Foi realizado contato da PRF com o Samu



Documento assinado eletronicamente por ADRIEN, matrícula 1714885, Policial Rodoviário Federal, em 23/11/2024, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 2º do art. 10 da Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 6º do Decreto Nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e na alínea b do inciso IV do art. 2º da Instrução Normativa Nº 61-DG, de 13 de novembro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://lpat.prf.gov.br/lpat/autenticar>, informando o protocolo 24067858B01 e o número de controle 823C007A5EA578655AD4EFECFA36F3.

191