sistema MDA

Tempo Takt		Unidades /turno	1
Tempo Ciclo		Tempo	

Processo de ordenha

Versão 1

Passo #	Descrição da operação com observações quanto a segurança, passo crítico e ponto de checagem.	Manual	Maq.	Caminhar
1	**Limpar teto à seco-** usar apenas 1 papel toalha para os 4 tetos. Tirar todo excesso de serragem ou esterco. (Foto 1)			
2	**Passar pré dipping-** até a base de todos os tetos. Faça do teto anterior para o posterior. (Foto 2)			
3	**Limpar a lateral do teto-** começando no anterior. Tire toda a sujeira visível. Não molhe a base do úbere. (Foto 3)			
4	**Limpar a ponta do teto-** começando no anterior. Tire toda a sujeira visível. Não molhe a base do úbere. (Foto 3)			
5	**Tirar os 3 primeiros jatos -** començando pelo anterior. Utilize apenas a ponta dos dedos. Faça vigorosamente. Tire o leite no tapete. (Foto 4)			
6	**Passar pré dipping-** até a base de todos os tetos. Faça do teto anterior para o posterior. (Foto 2)			
7	**Secar os tetos -** 1 papel toalha por teto. Comece do teto posterior. Seque bem a ponta do teto (Foto 1). Use ao papel na mão espalmada (Foto 1). Mínimo 30 segundos após aplicar o pré dipping.			
8	**Colocar e alinhar teteiras-** mínimo de 90 seg após fazer o pré dipping. Coloque as teteiras de 2 em 2 (Foto 5).Deixe o conjunto alinhado verticalmente aos tetos do animal. (Foto 6)			
9	**Aplicar pós dipping -** imediatamente após a ordenha sair. Até a base dos tetos (Foto 7).			
	Totais			

Data

Imagens

SISTEMA starmilk+lean Céu Azul - PR

Foto 1

Foto 2



Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Preparado por: Sandro